Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusão

Início **XC** **Fim**

Rua das Araras, 434

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusão

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357231295	EXECUTANTE	Jurandi Silva	RE:	0118064679
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ATAQUE DE FORMIGAS	EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua das Araras, 434	EXECUTANTE	Mauricio Fernandes	RE:	0118064616
LOCALIDADE	Jundiaí - SP ES: JAI AT: VP	EXECUTANTE	Jonathan Rodrigues	RE:	0102060445
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026547090	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 07/02/2026