Tratativas
01 reabertura de CEO
12 fusões

Início **XC** **Fim**

Estr. Mun. Itupeva Indaiatuba, 165-111

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
12 fusões

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357274925	EXECUTANTE	Edson Vieira	RE:	0118064670
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Kelvin Silva	RE:	0102062255
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Estr. Mun. Itupeva Indaiatuba, 165-111	EXECUTANTE		RE:	
LOCALIDADE	Itupeva ES: ITV AT: CF	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	01 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026547503	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 08/02/2026