Tratativas
01 reabertura de CEO
01 fusao

Início **XC** **Fim**

Rua Maria Benedita de Oliveira, 153

MATERIAIS UTILIZADOS:

01 reabertura de CEO
01 fusao

MATERIAIS RETIRADA	QTD.

OR / OT Nº		EXECUTANTE	Emerson Silva	RE:	0102059848
OC / TA / GPON / TQT / MASSIVA	357471141	EXECUTANTE	Alan Jesus	RE:	0102062248
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DEGRADAÇÃO NO ENLACE ÓPTICO	EXECUTANTE	Alan Oliveira	RE:	0118065433
ENDEREÇO DO SERVIÇO	Rua Maria Benedita de Oliveira, 153	EXECUTANTE	Felipe Silva	RE:	102062731
LOCALIDADE	Mairiporã - SP ES: MAR AT: TP	EXECUTANTE		RE:	
CABO / TRONCO	02 PRIM DIST.:	EXECUTANTE		RE:	
SGM Nº	2026550080	PLACA DO VEICULO	RVQ0G58	SUPERVISOR	Wellington

CHECKLIST ELABORAÇÃO CROQUI

- ENDEREÇO DO LOCAL TRABALHADO COM NUMERAÇÃO DE REFERÊNCIA
- TIPO DE POSTEAÇÃO
- METRAGEM ENTRE POSTES (pp)
- METRAGEM DE VOLTA TECNICA/SOBRA
- INFORMAÇÃO DE CABO / PRIMARIA
- INFORMAÇÃO DE NUMERO DE CAIXA E DISTRIBUIÇÃO
- ELABORAÇÃO DE FOLHA DE OCORRENCIA HAVENDO ANORMALIDADE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA SERVIÇO 12/02/2026