

Punto 1


A partir del siguiente código, tendrán el contorno de una pieza. Su objetivo es dibujar la pieza en AUTOCAD, primero en 2D y luego trasladar el modelo a 3D.

```
G96 S120 LIMS=3000 M3 F0.16
T1M16
G90 DIAMON

G0 Z1 X12
G1 Z-15
G1 X40 Z-65
G1 X50
G1 Z-85
M30
```

Recordatorio: Cuando las coordenadas X y Z están juntas, la trayectoria será la mínima, hipotenusa o recta.

- Las coordenadas o desde donde se parte está dado por el 0,0 de la pieza, el eje geométrico del cilindro de acero o aluminio, como observamos en la siguiente representación:



Punto 2

- A partir de una pieza cilíndrica como la del esquema, que tiene un diámetro de 55 mm. Realizar la programación para conseguir la pieza del punto 1. Esto requiere de múltiples pasadas para llegar hasta el objetivo final.