



BOLLETTINO DI SERVIZIO

Controllo periodico albero motore (parte riduttore) per Motori Rotax Serie 912 e 914

SB-912-064 UL R1 SB-914-045 UL R1

OBBLIGATORIO

Tale bollettino rivede il bollettino di servizio SB-912-064/SB-914-045UL Edizione iniziale del 10/10/2013

Simboli ripetuti:

Si prega di prestare attenzione ai seguenti simboli presenti in tutto questo documento che enfatizzano particolari informazioni.

AVVERTENZA: Identifica un'istruzione che se non osservata può causare serie

lesioni o anche morte.

ATTENZIONE: Denota un'istruzione che se non osservata può causare seri danni al

motore o potrebbe sospendere la garanzia.

NOTA: Informazioni utili per meglio operare.

La linea di revisione al lato della pagina indica un cambiamento nel testo o nella grafica

1) Informazione di pianificazione

1.1) Motori interessati

Tutte le versioni dei motori tipo:

912 UL Dal S/N 6,770,159 fino a S/N 6,770596 incluso.

912 ULS S/N 6,777,436 / Dal S/N 6,777,492 fino a 6,777,508 incluso /

S/N 6.777,514 / Dal S/N 6,777,526 fino a S/N 6,777,873 incluso /

Dal S/N 6,777,875 fino a S/N 6,779,581incluso / Dal 6,779,616 fino a S/N 6,779,623 incluso / S/N 6,779,679 /

S/N 6,779,705 / S/N 6,779,738.


914 UL Dal S/N 6,774,138 fino a 6,774,160 incluso / Dal S/N 6,774,165

Fino a S/N 6,774,172 incluso / Dal 6,774,176 fino al S/N 6,774,268

incluso / Dal 6,774,270 fino al S/N 6,774,915 incluso /

S/N 6,774,924 / S/N 6,774,959

11. NOVEMBRE 2013 SB-912-064/SB-914-045 UL Revisione 1 Pag. **1** a **2**



Sono affetti anche gli alberi motore con il seguente numero seriale (S/N) che sono stati installati o forniti come parti di ricambio nei motori sopra menzionati o come short block (da S/N 9999627 fino a S/N 9999678 incluso), se rimossi: S/N 40232 fino a 44338 incluso. L'affidabilità operativa, tuttavia, è data fino al successivo intervento di manutenzione.

11. NOVEMBRE 2013 SB-912-064/SB-914-045 UL Revisione 1 Pag. **2** a **2**