Rapport d'intervention

GROUPE FROID RC120

Problème : Groupe froid ne démarre pas.

Diagnostic:

1. Présence alarme BP GAZ





- 2. Fuite au niveau échangeur
- 3. Fuite au niveau condenseur

Informations:

Ce groupe froid P 118 KW dispose:

- 2* compresseurs
- 01* Détendeur
- 01* échangeur à plaque brasés
- 01* condenseur (un autre condenseur bon occasion est disponible)









