

Para: Usuarios y Servicios Autorizados

# CIRCULAR DE SERVICIO

## ¡COMUNICADO IMPORTANTE!

**NO** UTILIZAR FUNDAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE SU MOTOR FUERA DE BORDA MERCURY.

En la disipación de calor, la carcasa debe encontrarse en contacto con el aire.

Las tomas de aire en la misma no deben tener ningún tipo de obstrucción ya que son dinámicas para regular el flujo de aire de admisión.

*Si el motor necesitara sobretodo el fabricante la proveería!*

**¡DÉJELO RESPIRAR TRANQUILO!**

