0.0524

0.0006

-0.0003



مسئلهٔ اول – کاربرد قضیهٔ تحقق بیشتر برای مدلهای تکورودی – تکخروجی رواج دارد تا مدلهای چندورودی –چندخروجی. علت نیز این است که در مدلهای چندترمیناله تعداد حالات مینیمال، قابل تحصیل یا قابل تخمین از مرتبهٔ معادلهٔ دیفرانسیل یا ماتریس تابع انتقال نمی باشد.

ماتریس توابع انتقال یک فرایند نمونه را درنظر بگیرید؛

$$G_p(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{1}{(s+1)(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$$

(الف) مطلوبست فضای حالت معادل مدل ورودی-خروجی فرایند مربوطه با استفاده از قضیهٔ تحقق.

(ب) مطلوبست محاسبهٔ هر پنج فضای حالت کانونی مینیمال فرایند با استفاده از توابع MATLAB .

مسئله دوم: هو و رامیرز کامل و یک ریبویلر بهدست آوردند. متغیرهای حالت عبارتند از دمای سینیها یا مراحل جداسازی. کنترل سیستم توسط رفلاکس (نسبت رفلاکس) از کندانسور و بار حرارتی ریبویلر انجام می شود. مدل خطی شده سیستم توسط ماتریسهای حالت A و B داده شده است:

$$A = \begin{bmatrix} -7.6397 & 5.0629 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4.5985 & -9.9349 & 6.1175 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.0263 & 6.3535 & -12.9721 & 8.1940 & 0 & 0 & 0 \\ -0.0236 & -0.0055 & 6.6077 & -19.2419 & 12.0775 & 0 & 0 \\ -0.0245 & -0.0057 & 0 & 11.2851 & -23.7816 & 15.4901 & 0 \\ -0.0199 & -0.0040 & 0 & 0 & 11.3416 & -27.0859 & 18.2897 \\ -0.0002 & -0.0001 & 0 & 0 & 0 & 0.1986 & -0.3470 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.0595 & 0 \\ 0.0692 & 0 \\ 0.0622 & -0.0003 \\ 0.0645 & -0.0003 \end{bmatrix}$$

الف – أيا سيستم كنترل پذيرست؟

ب- فرض کنید فقط بار حرارتی ریبویلر دستکاری (manipulate) میشود، آیا سیستم کنترل پذیر است؟

ج – أيا سيستم كنترل پذيرست، اگر فقط رفلاكس تنها عامل كنترل باشد؟

د – فرض کنید همه دماها اندازه گیری می شود، آیا سیستم مشاهده پذیرست؟

ه – اگر فقط دمای ریبویلر و کندانسور اندازه گیری شوند، آیا سیستم مشاهده پذیر است؟

و – فرض کنید تنها اندازهگیری دما، دمای ریبویلر باشد، آیا سیستم مشاهدهپذیرست؟

ز - اگر فقط دمای سینی سوم را اندازه بگیریم، آیا سیستم مشاهده پذیرست؟

_

¹ Hu, Y.C., Ramirez, W.F., *Application of Modern Control Theory to Distillation Columns*. AIChE J., 18(3), 479-485.

کنترل مدرن و بهینه (۲۶۳۱۲)

مسئله سوم : مدل خطی یک فرایند به شکل زیر است:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u$$

مطلوبست ماتریس بهره K برای آن که کنترلی بهصورت u=-K همه قطبهای مداربسته را در S قرار دهد.

مسئله چهارم: مدل خطی یک فرایند به شکل زیر است:

$$\underline{\dot{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{u}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}$$

مطلوبست ماتریس بهرهٔ K برای آن که کنترلی به صورت $\underline{u}=-Ky$ ، یکی از قطبهای مداربسته را در $\lambda_1=-10$ قرار دهد. همچنین قطب دیگر سیستم را بیابید.