

NIT. 900.986.793-8 DIRECCIÓN: MZ 44 CS 22 SAMARIA 2 TEL. 3113903290 REGIMEN COMÚN - SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, SEGUN ART. 53 DEL ACUERDO 41 DE DICIEMBRE 2012 ACTIVIDAD ECONOMICA 3312, TARIFA CRE, 040%

SHERBIM S.A.S

6173

Fecha: 2017-04-06 Fecha Vence: 2017-04-14

Cliente: Frisby S.A. Dirección: CRA 17 10-21 Zona Industrial La Popa Teléfono: 3301300

NIT/ID: 891408584 -1 Ciudad: Dosquebradas/Risaralda E-mail: amantenimiento@frisby.com.co

| Orden | Detalle | Cantidad | Valor | Subtotal |
|-------------|--|----------|-----------|-----------|
| 0370-TIK849 | Reparar iluminación - 0079 | 1 | \$180,000 | \$180,000 |
| 0370-TIK849 | Aseo plataforma técnica - 0079 | 1 | \$216,000 | \$216,000 |
| 0370-TIK849 | Traslado equipo - 0079 | 1 | \$170,000 | \$170,000 |
| 0370-TIK849 | Resumen de repuestos | 1 | \$185,748 | \$185,748 |
| 0376-TIK852 | Revisión/Reparación malacate - F06 | 1 | \$350,000 | \$350,000 |
| 0376-TIK852 | Reparación cajon malacate - F06 | 1 | \$130,000 | \$130,000 |
| 0376-TIK852 | Resumen de repuestos | 1 | \$158,600 | \$158,600 |
| 0376-TIK852 | Transporte finalizar correctivo y cajón equipo (2 Técnicos) - F06 | 2 | \$42,000 | \$84,000 |
| 0376-TIK852 | Transporte diagnostico daño e inicio reparación (2 técnicos) - F06 | 2 | \$42,000 | \$84,000 |
| 0381-TIK853 | Cambio correa - F04 | 1 | \$57,000 | \$57,000 |
| 0381-TIK853 | Resumen de repuestos | 1 | \$25,000 | \$25,000 |
| 0382-TIK854 | Reparación iluminación campana - G83 | 1 | \$57,000 | \$57,000 |
| 0382-TIK854 | Resumen de repuestos | 1 | \$0 | \$0 |

| | SUBTOTAL M.O | \$1,160,000 | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------|--|--|
| su | UBTOTAL REPUESTOS/INSUMOS | \$369,348 | | |
| S | SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS | \$168,000 | | |
| | IVA 19% | \$322,496 | | |
| | RETEFUENTE 4% | \$53,120 | | |
| FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE | RETEFUENTE 2.5% | \$0 | | |
| ***ORIGINAL*** | TOTAL A PAGAR | \$1,966,724 | | |