ID Inspection : QC-7FC0925841 | Système : PatchCore Wide-ResNet50 + LLaMA 3.2 | Norme : ISO 9001:2015

1. VERDICT DE L'INSPECTION

REBUT IMMÉDIAT (REJECT)

Score d'anomalie optique :	0.873 (Seuil : 0.5)
Severite calculee :	CRITICAL
Indice de confiance :	HIGH (98 %)
Zones suspectes detectees :	1

2. CARTOGRAPHIE VISUELLE - Avant / Apres Detection





Image Originale (Caméra)



Superposition & Contours OpenCV

3. REGIONS ANOMALES LOCALISEES

Région	Position	Surface (%)	Intensité Max	Sévérité
#1	haut-droite	4.63 %	0.79	MED

4. DIAGNOSTIC & RECOMMANDATIONS (Moteur LLM)

Rapport d'expertise qualite

VERDICT & NIVEAU DE RISQUE
Rebut / Controle manuel requis

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
La piece en question, identifiee comme un câble, presente une anomalie critique due a une zone suspecte situee dans la partie haute-droite de la piece. Cette zone presente un pourcentage d'aire anormal de 4,63% et une intensite maximale de 0,79. Le score d'anomalie atteint 0,873, ce qui depasse le seuil de 0,5 et indique un risque industriel important.

ACTIONS OPÉRATEUR RECOMMANDÉES

1. Controle de la station de sertissage et de l'outil de denudage : Verifiez que les outils et les equipements utilises pour denuder le câble soient en bon etat et correctement entretenus pour eviter tout risque de court-circuit.

2. Consignation du defaut dans le registre de non-conformite : Enregistrez le defaut detecte dans le registre de non-conformite pour suivre les progres de la reparation et pour prendre les mesures necessaires pour eviter de repeter ce defaut.
3. Évaluation de la station de sertissage : Effectuez une evaluation complete de la station de sertissage pour identifier les causes sous-jacentes a ce defaut et prendre les mesures necessaires pour prevenir de nouveaux defauts similaires.

5. TRACABILITE & SIGNATURE QUALITE

ID Unique : QC-7FC0925841
Date : 08/11/2026 19:50:17
Produit : CABLE
Verdict Final : REBUT IMMEDIAT (REJECT)
Valide par : Sentinex AI Quality Engine v2.0
Norme : ISO 9001:2015 - Controle Automatise par Vision