


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 그림과 같은 정면 밀링커터에서 액시얼 경사각은?



- ① α ② β
③ r ④ δ

2. 선반에서 일반적인 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 연속으로 생성되는 칩은 칩 제거용 기구를 사용하여 제거한다.
② 가동 전에 주유 부분에는 반드시 주유한다.
③ 회전하고 있는 부분을 맨손으로 점검하는 것은 위험하므로 장갑을 끼고 점검한다.
④ 선반이 가동될 때에는 자리를 이탈하지 않는다.

3. 벨트를 풀리에 걸 때는 어떤 상태에서 해야 안전한가?

- ① 저속 회전 상태 ② 중속 회전 상태
③ 플레노 밀러 ④ 회전 밀러

4. 밀링머신 종류 중 생산형 밀링 머신은?

- ① 수직 밀링 머신 ② 수평 밀링 머신
③ 플레노 밀러 ④ 세라믹

5. 산화알루미늄 분말에 Si 및 Mg 등의 산화물과 미량의 다른 원소를 첨가하여 고온에서도 경도가 높고 내 마멸성이 좋으며, 초경합금 보다 더욱 높은 속도로 절삭할 수 있으나, 취약한 것이 결정인 공구재료는?

- ① 고속도강 ② 스텔라이트
③ 다이아몬드 ④ 세라믹

6. 빌트 업 에지(duilt-up edge)의 방지 대책이 아닌 것은?

- ① 절삭 깊이의 증대 ② 바이트 상면 경사각의 증대
③ 절삭속도의 증대 ④ 적당한 윤활유의 사용

7. 센터리스(centerless) 연삭법의 장점이 아닌 것은?

- ① 대형 중량물의 연삭이 용이하다.
② 긴 축 재료의 연삭이 가능하다.
③ 연속작업을 할 수 있어 대량 생산에 적합하다.
④ 연삭 여유가 작아도 된다.

8. 연삭숫돌표시법의 WA-60-K-m-V에서 결합도를 나타내는 것은?

- ① WA ② V
③ K ④ m

9. 호빙 머신의 자동장치는 어느 경우에 가장 적합한가?

- ① 위엄기어를 절삭 가공할 때
② 베벨기어를 절삭 가공할 때
③ 헬리컬 기어를 절삭 가공할 때
④ 치형을 정밀하게 완성 가공할 때

10. 세이퍼 가공에서 행정길이가 300mm, 절삭속도가 40/min, 절삭행정의 시간과 바이트 1왕복 시간의 비 $k=0.6$ 으로 했을 때, 바이트의 매분 왕복횟수는 얼마인가?

- ① 40 ② 60
③ 80 ④ 100

11. 절삭유의 사용목적으로 틀린 것은?

- ① 공구의 냉각 ② 공작물의 냉각
③ 칩의 제거 ④ 마찰계수 증가

12. 슈퍼피니싱의 특징 설명으로 틀린 것은?

- ① 원통형의 가공물 외면, 내면과 평면 등의 정밀 다듬질이 가능하다.
② 다듬질 된 면은 평활하고, 방향성이 없다.
③ 입도가 비교적 크고, 경한 스톤에 고압으로 가압하여 연마하는 방법이다.
④ 가공에 의한 변질층의 두께가 매우 작다.


13. 직접 측정의 장점으로 틀린 것은?

- ① 측정기의 측정범위가 다른 측정법보다 넓다.
② 피측정물의 실제치수를 직접 읽을 수 있다.
③ 눈금을 읽기 쉽고 측정시간이 적게 걸린다.
④ 수량이 적고 종류가 많은 제품의 측정에 적합하다.

14. 선반가공에서 길이가 지름의 20배가 넘는 환봉을 절삭할 때 진동을 방지하기 위해 사용하는 부속장치는?

- ① 심봉(mandrel) ② 돌리개(dog)
③ 방진구(Work rest) ④ 돌림판(driving plate)

15. 그림과 같은 테이퍼를 선반에서 심압대를 편위시켜 절삭코자 한다. 심압대를 몇mm 편위시켜야 하는가?



- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

16. 밀링 머신의 일반적인 부속장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 회전 테이블 ② 슬로팅 장치
③ 래크 절삭장치 ④ 브로칭 장치

17. 한계 게이지의 특징 설명 중 틀린 것은?

- ① 제품 사이의 호환성이 있다.

- ② 제품의 실제치수를 읽을 수 있다.
- ③ 조작이 간단하므로 경험이 필요하지 않다.
- ④ 1개의 치수마다 4개의 게이지가 필요하다.

18. 하이트 게이지(height gauge)에서 그 종류의 형(型)에 해당되는 것은?

- ① HA형 ② HB형
- ③ HC형 ④ HD형

19. 적립드릴링 머신의 크기에서 스윙을 나타내는 것은?

- ① 컬럼의 중심부터 주축 표면까지 거리의 3배
- ② 주축의 중심부터 컬럼 표면까지 거리의 3배
- ③ 컬럼의 중심부터 주축 표면까지 거리의 2배
- ④ 주축의 중심부터 컬럼 표면까지 거리의 2배

20. 액체 호닝에 대한 특징 설명 중 틀린 것은?

- ① 공작물 표면의 산화막이나 거스러미(burr)를 제거하기 쉽다.
- ② 피닝 효과가 있다.
- ③ 형상이 복잡한 것도 쉽게 가공한다.
- ④ 가공시간이 길다.

2과목 : 기계제도

21. 일반적인 스케치 작업 중 재질 판정법이 아닌 것은?

- ① 색깔이나 광택에 의한 법 ② 피로 시험에 의한 법
- ③ 불꽃 검사에 의한 법 ④ 경도 시험에 의한 법

22. 선의 용도가 지시사항, 기호 등을 표시하기 위하여 끌어내는데 쓰이는 선의 명칭은?

- ① 기준선 ② 특수 보조선
- ③ 지시선 ④ 특수 용도선

23. 다음 중 KS 도면의 크기에 대한 일반적인 원칙 설명으로 틀린 것은?

- ① A0 크기는 841×1189이다.
- ② 윤곽선은 0.5mm 이상 굵기의 실선으로 그린다.
- ③ 도면의 세로와 가로는 1:√2이다.
- ④ 도면을 접을 때 그 접음의 크기를 A5로 기준 삼는다.


24. 핸들이나 바퀴 아암 및 리브, 축, 축 등의 단면을 나타내는 도시법으로 적합한 것은?

- ① 회전 단면 ② 계단 단면
- ③ 부분 단면 ④ 한쪽 단면

25. 구멍의 치수가 $\begin{matrix} \phi 30^{+0.021} \\ 0 \end{matrix}$, 축은 $\begin{matrix} \phi 30^{+0.021} \\ +0.008 \end{matrix}$ 인 끼워 맞춤이 있다. 이 끼워 맞춤의 최대 틈새는?


- ① 0.042 ② 0.021
- ③ 0.029 ④ 0.008

26. 보기와 같은 기하공차 도시 기호의 설명으로 가장 적합한 것은?



- ① A부분 동심도 ② B부분 동심도
- ③ C부분 동심도 ④ D부분 동심도

27. 보기와 같은 표면 거치기 지시기호에서 $\lambda_c 2.5$ 의 값은 다음 중 어느 값인가?




- ① 컷 오프 값 ② 거칠기 지시 값 상한값
- ③ 최대 높이 거칠기 값 ④ 거칠기 지시 값 하한값

28. 구름 베어링의 안지름이 25mm일 때 실제 안지름 대신에 표시하는 베어링의 안지름 번호는?


- ① 00 ② 05
- ③ 25 ④ 50

29. 다음 그림에서 A의 치수는 얼마인가?





- ① 210 ② 255
- ③ 275 ④ 300

30. 다음 그림을 전개하였을 때 전개도의 중심각이 120°가 되려면 L의 치수는 얼마인가?






- ① 150mm ② 200mm
- ③ 120mm ④ 180mm





31. 보기와 같은 3각 정투상 도면의 입체도로 가장 적합한 것은?






32. 보기 입체도의 화살표 방향 투상도로 가장 적합한 것은?



33. 보기와 같은 입체도를 제 3각법으로 정투상한 투상 도면으로 가장 적합한 것은?



34. 보기에서 화살표 방향이 정면일 경우 우측면도로 가장 적합한 투상도는?



35. 리벳이음 도면에 열간 접시 머리 리벳 20×50 SV34로 표시된 경우 올바르게 설명된 것은?

- ① 리벳재료는 알 수 없다.
- ② 리벳 길이가 34mm이다.
- ③ 리벳 지름이 20mm이다.
- ④ 리벳 개수가 50개 이다.


36. KS 규격의 기계제도에서아라비아 숫자의 크기는 높이로서 정하고 있다. 다음 중 이에 포함되지 않는 것은?

- ① 9mm
- ② 6.3mm
- ③ 4.5mm
- ④ 3mm

37. 코일 스프링의 제도에서 스프링 도면 아래 요목 표에 기입하지 않는 것은?

- ① 코일 평균지름
- ② 총 감김 수
- ③ 스프링의 중형비
- ④ 재료의 지름

38. KS 규격 구름 베어링 제도의 상세한 간략 도시방법으로 복열 자동 조심 볼 베어링을 상세한 도시방법에 의하여 도시한 것은?



39. 줄무늬 방향 기호 중에서 가공에 의한 커터의 줄무늬가 여러 방향으로 교차 또는 무 방향으로 래핑 다듬질 한 면등의 기호는?

- ① =
- ② X
- ③ M
- ④ C

40. 다음 중 나사의 종류를 표시하는 기호가 잘못 설명 된 것은?

- ① 미터가는 나사: M
- ② 유니파이 보통나사:UNC
- ③ 유니파이 가는나사: UNF
- ④ 30도 사다리꼴 나사: TW

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 다음 중 양은(洋銀)의 주요 구성 성분은?

- ① Cu-Ni-Fe
- ② Cu-Ni-Zn

③ Cu-Ni-Mg

④ Cu-Ni-Pb

42. 구리(Gu)의 성질을 설명하였다. 옳지 않은 것은?

- ① 황산, 염산에 대한 내식성이 크다.
- ② 전기전도율과 열전도율은 금속 중에서 은(Ag) 다음으로 높다.
- ③ 연성과 전성이 풍부하다.
- ④ Ni, Sn, Zn 등과 합금이 잘 된다.

43. 담금질 조직 중 가장 경도가 높은 것은?

- ① 펄라이트
- ② 마텐자이트
- ③ 솔바이트
- ④ 트루스타이트

44. 다음 원소 중 중금속이 아닌 것은?

- ① Fe
- ② Ni
- ③ Mg
- ④ Cr

45. 황동계 실용 합금인 톱백에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 8~20%의 Zn을 함유하는 황동이다.
- ② 색깔이 금색에 가까워서 모조금으로 사용된다.
- ③ 전연성이 나쁘다.
- ④ 냉간가공이 쉽다.

46. 비중이 1.74로서 실용 금속재료 중 가장 가볍고, 열전도율과 전기 전도율은 Cu, Al보다 낮고 강도는 작으나 절삭성이 좋은 비철 금속은?

- ① Zn
- ② Mg
- ③ Si
- ④ Ni

47. 담금질한 강에 A₁, 변태점 이하의 열을 가하여 인성을 부여하고 기계적 성질의 개선을 하고자 하는 열처리는?

- ① 뜨임
- ② 질화법
- ③ 불림
- ④ 침탄법

48. 성형이 어려운 텅스텐 등과 같은 고온용 신소재에 소결법으로 가장 적절한 것은?

- ① 분말야금법
- ② 주조법
- ③ 용접법
- ④ 압연법

49. 보기 중에서 재료의 물리적 성질들만으로 짝지어진 것은?

① 비열	② 전도도
③ 강도	④ 비중
⑤ 경도	

- ① ①, ②, ④
- ② ①, ②, ③
- ③ ②, ③, ④
- ④ ①, ②, ⑤

50. Fe-C 상태도에서 공석반응을 일으키는 온도는 약 몇 도인가?

- ① 521℃
- ② 621℃
- ③ 723℃
- ④ 821℃

51. 지름 20mm, 피치 2mm인 2줄 나사를 10회전 시켰더니 완전하게 체결되었다. 이 나사의 리드(lead)은 몇 mm인가?

- ① 20
- ② 40

③ 4

④ 2


52. 4ton의 축 방향 하중과 비틀림이 동시에 작용하고 있을 때 다음 중 가장 적합한 체결용 미터 보통나사 호칭은? (단, 허용 인장응력은 4.8kgf/mm²이고, 비틀림 응력은 수직응력의 1/3 정도로 본다.)

- ① M 58
- ② M 48
- ③ M 84
- ④ M 64

53. 다음 중 보스와 축을 고정하는 데 주로 쓰이고, 축에 끼워진 기어나 풀리의 위치 조정 및 키의 대용으로 쓰이며, 끝이 담금질 되어 있어 마찰, 걸림 등에 의한 정지 작용도 할 수 있는 나사로 가장 적합한 것은?

- ① 육각 볼트
- ② 태핑 볼트
- ③ 작은 나사
- ④ 멈춤 나사

54. 그림과 같은 기어 트레인에서 기어 A, B, C의 잇수를 각각 32, 15, 64라 하고 A 기어의 회전수가 1600rpm이라면 C 기어의 회전수는 약 몇 rpm인가?



- ① 800
- ② 1600
- ③ 2400
- ④ 3200

55. V-벨트 전동장치에 대한 장점을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 지름이 작은 풀리에도 사용할 수 있다.
- ② 바로 걸기 보다 엇걸기로 하여야만 한다.
- ③ 마찰력이 평 벨트보다 크고, 미끄럼이 적어 비교적 작은 장력으로 큰 회전력을 전달할 수 있다.
- ④ 이음매가 없어 운전이 정숙하다.

56. 금속 분말을 가압·소결하여 성형한 뒤 윤활유를 입자 사이의 공간에 스며들게 한 것으로 급유가 곤란한 곳 또는 급유를 하지 않은 곳에 사용하는 베어링은?

- ① 오일리스 베어링
- ② 니들 베어링
- ③ 앵글러 볼 베어링
- ④ 롤러 베어링

57. 다음 중 기계 등을 콘크리트 바닥에 설치하는데 사용되는 볼트의 명칭은?

- ① 스테이트볼트
- ② 아이볼트
- ③ 충격볼트
- ④ 기초볼트

58. 응력-변형률 선도에서 재료가 견딜 수 있는 최대의 응력을 무엇이라 하는가?

- ① 비례한도
- ② 소성변형
- ③ 항복점
- ④ 극한강도

59. 중앙에 구멍이 있고 원추형 모양이며, 병렬 또는 직렬로 조합하여 강성을 쉽게 조정할 수 있으며, 프레스의 완충장치, 공작기계 등에 쓰이는 스프링은?

- ① 토션 스프링
- ② 판 스프링
- ③ 태엽 스프링
- ④ 점식 스프링

60. 바깥지름 d=104mm, 잇수 z=50인 표준 스퍼 기어의 모듈은

얼마인가?

- ① 5 ② 2
③ 3 ④ 4

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 리프레시(refresh) CRT에서 화면이 흐려지고 밝아지는 현상이 반복되는 과정에서 화면이 흔들리는 현상을 나타내는 용어는?

- ① 증폭 ② 굴절
③ 플리커 ④ 레지스터

62. CRT 화면상에서 도형이나 화상을 구성하는 화점 요소로서, 화면상에 가로와 세로로 각각 등 간격으로 위치하며 스크린의 해상도를 결정하는 요소를 무엇이라 하는가?

- ① PIXEL ② PART
③ PITCH ④ PICK

63. CAD 시스템 출력 장치가 아닌 것은?

- ① 플로터 ② 프린터
③ 디스플레이 ④ 조이스틱

64. 회전형 가변저항기를 X축과 Y축 방향으로 회전시켜 커서를 이동시키는 기구로 정확한 위치 선택이 용이하며, 주로 키보드와 같이 부착되어 있는 입력장치는?

- ① 썸 휠 ② 라이트 펜
③ 디지털라이저 ④ 푸시 버튼

65. CAD 시스템의 입력 장치 중 미리 작성된 문자나 도형의 이미지 입력에 적당한 장치는?

- ① 프린터 ② 키보드
③ 스캐너 ④ 썸 휠

66. 미국의 표준코드로 컴퓨터와 주변 장치 간의 데이터 입·출력에 주로 사용하는 데이터 표현방식은?

- ① DECLMAL ② BCD
③ EBCDIC ④ ASCII

67. 다음 중 CPU에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터를 사용하기 위해서는 CPU가 없어도 된다.
② CPU는 중앙처리장치라고도 한다.
③ CPU는 입력된 자료를 연산하는 기능을 갖고 있다.
④ CPU는 연산 된 자료를 특정장소에 보내는 기능을 갖고 있다.

68. 다음 CAD 명령어 중에서 2차원 형상에서는 선대칭을, 3차원 형상에서는 면대칭을 나타내는 것은?

- ① Scaling ② Rotation
③ Mirror ④ Translation

69. 컴퓨터의 통신속도를 나타내는 단위는?

- ① BPI ② BPT
③ MIPS ④ BPS


70. 제한된 일정 지역 내에 분산 설치된 각종 정보 장비들 사이의 통신을 수행하기 위하여 최적화하고 신뢰성 있는 고속의 통신 채널을 제공하는 것은?

- ① 부가가치 통신망 ② 현대역 종합 정보 통신망
③ 근거리 통신망 ④ 광대역 종합 정보 통신망

71. 일반적인 CAD 시스템에서 원호를 정의하는 방법을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 두 점과 중심점이 주어질 때
② 중심점, 한 점과 현의 길이가 주어질 때
③ 중심점, 각도, 시작점이 주어질 때
④ 중심점과 반지름이 주어질 때

72. 그림과 같은 방식으로 3차원 형상을 구성하는 모델링 방식은 무엇인가?



- ① B-rep modeling ② wire-frame modeling
③ surface modeling ④ CSG modeling

73. 3차원으로 형상을 표현할 때 형상의 모서리(edge)선 만을 이용해서 표현하는 모델링 방법은?

- ① solid 모델 ② surface 모델
③ wire frame 모델 ④ system 모델

74. 다음 중 원점을 중심으로 하고 반지름이 r인 원의 방정식은?

- ① $x^2+y^2=r^2$ ② $x^2+y^2+Ax+By+C=0$
③ $(x-a)-(y-b)=r$ ④ $x_1x+y_1y=x_1^2+y_1^2$

75. 다음 중 지정된 모든 점을 통과하면서 부드럽게 연결한 곡선은?

- ① spline 곡선 ② Bezier 곡선
③ B-Spline 곡선 ④ NURBS 곡선

76. 평면상에서 직교좌표계의 기준 직교축의 원점에서부터 점 P까지의 직선거리(r)와 기준 직교축과 그 직선이 이루는 각도(θ)로 표시되는 좌표계를 무엇이라고 하는가?

- ① 절대좌표계 ② 극좌표계
③ 원통좌표계 ④ 구면좌표계

77. 다음 중 와이어 프레임 모델을 서피스 모델이나 솔리드 모델과 비교할 때 특징으로 잘못 설명한 것은?

- ① 저장되는 정보의 양이 적다. ② 은선 제거가 가능하다.
③ 단면도 작성이 불가능하다. ④ 처리속도가 빠르다.

78. 3차원 형상의 솔리드 모델링에서 B-rep과 비교한 CSG(constructive solid geometry)의 상대적인 특징으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 구조가 간단하다.
② 데이터의 수정이 용이하다.
③ 전개도의 작성이 용이하다.
④ 메모리의 용량이 소용량이다.

79. 서피스 모델(surface model)의 특징이 아닌 것은?

- ① 체적등 물리적 성질의 계산이 가능하다.

- ② 2개면의 교선을 구할 수 있다.
- ③ NC 가공 정보를 얻을 수 있다.
- ④ 은선 제거가 가능하다.

80. 다음 중 불연산법에 의해서 가장 원활하게 모델을 구성할 수 있는 방식으로 적합한 것은?

- ① 와이어 프레임 모델 ② 서피스 모델
- ③ 시스템 모델 ④ 솔리드 모델

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	③	④	④	①	①	③	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	③	①	④	④	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	①	②	④	①	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	③	③	④	③	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	③	③	②	①	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	①	②	①	④	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	①	③	④	①	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	①	①	②	②	③	①	④