

1과목 : 임의 구분

1. 유체의 에너지를 사용하여 기계적 일을 하는 부분은?

- ① 유압 액추에이터 ② 유압밸브
③ 유압탱크 ④ 오일 미스트

2. 공기압 실린더의 주요 구성품이 아닌 것은?

- ① 실린더튜브 ② 피스톤로드
③ 피스톤 ④ 스프링





3. 대기압을 0 으로 하여 측정한 압력은?

- ① 표준압력 ② 양정압력
③ 절대압력 ④ 게이지압력

4. 2개의 복동 실린더로 구성되어 있으며 단계적 출력제어가 가능한 실린더는?

- ① 충격실린더 ② 램형실린더
③ 탠덤실린더 ④ 다위치형 실린더

5. 다음의 그림은 공유할 회로도이다. 이중 플립플롭(Flip-Flop) 회로는?



6. 지그(Jig)를 구성하는 요소가 아닌 것은?

- ① 공작물의 위치 결정구
② 각종 공구 및 게이지
③ 공작물의 클램핑 기구
④ 공구의 안내 및 위치 결정구

7. 중공(中空)제품의 축선을 센터링(centering)시키는 데 가장 적합한 것은?

- ① V블록 ② 콜릿(collet)
③ 원추로케이터 ④ 단동척

8. 지그 부시에 대해 설명 중 틀린 것은?

- ① 드릴 지그는 거의 전부가 위치결정이나 센터내기를 하는데 사용된다.
② 지그 부시는 내마멸성이 좋은 재료를 사용한다.
③ 일반적으로 지그판은 주로 경강을 사용하여야 한다.
④ 부시는 고정식과 끼워 맞춤식이 있다.

9. 클램프를 설계할 때 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 절삭력에 충분히 견딜수 있어야 한다.
② 공작물을 장착, 장탈하는데 지장이 없어야 한다.
③ 마모가 심한 부분은 열처리 등을 한다.
④ 절삭력의 방향과 반대방향으로 힘이 가해져야 한다.

10. 칩 배출이 가장 용이한 지그는?

- ① 바깥지름 지그(Diameter Jig) ② 개방 지그(Open Jig)
③ 리프 지그(Leaf Jig) ④ 상자형 지그(Box Jig)

11. 기초원 지름 242mm, 잇수 50인 스퍼기어의 법선 피치를 구하면 몇 약mm인가?

- ① 9.997 ② 15.205
③ 29.976 ④ 33.209

12. 다이얼 인디케이터는 어디에 측정치가 나타나는 게이지 인가?

- ① 허브와 덩블 ② 철자
③ 바늘이 있는 눈금판 ④ 캘리퍼스

13. 표면거칠기를 측정하는 방법으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 표면거칠기 기준편과 비교하는 방법 ② 측정법
③ 광선 반사법 ④ 광택법

14. 사인바(sine bar)에 의한 각도측정시 45° 이상의 각도 측정에서 큰 오차가 발생되는 이유로 가장 타당한 것은?

- ① 오차함수가 탄젠트 함수로 되므로 45° 이상에서는 심한 오차가 발생하기 때문이다.
② 측정시 사인바를 설치할 때 자세에 의한 오차가 발생하기 때문이다.
③ 사인바의 롤러 중심거리가 짧으므로 45° 이상에서 균형이 맞지 않기 때문이다.
④ 사인바의 측정면의 정밀도가 45° 이상에서 저하되기 때문이다.

15. 한계 게이지의 마멸 여유는 일반적으로 어느 쪽에 주는가?

- ① 정지측에 준다. ② 통과측에 준다.

- ③ 양쪽에 다 준다. ④ 양쪽에 모두 주지 않는다.

16. 다음 중 3차원의 기하학적 형상 모델링이 아닌 것은?

- ① 와이어 모델링 ② 서피스 모델링
③ 시스템 모델링 ④ 솔리드 모델링

17. 서보기구의 제어회로 방식 중 가격이 고가이고, 고정밀도가 요구될 때 사용하는 것은?

- ① 개방회로방식 ② 복합회로 서보방식
③ 폐쇄회로방식 ④ 반폐쇄회로방식

18. G45 보정이 -12.000 일때 사실상의 보정량이 2.000 이면 이동량은?

- ① 8.000 ② 10.000
③ 12.000 ④ 14.000

19. 2차원 변환행렬이 다음과 같을 때 좌표변환은?

$$H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① 확대 ② 회전
③ 대칭 ④ 이동

20. CNC 밀링에서 $\phi 20\text{mm}$ 인 엔드밀로 GC25를 가공하고자 할 때 주축의 회전수는 몇 rpm인가? (단, 절삭속도는 100 m/min 이다.)

- ① 890 ② 1090
③ 1390 ④ 1592

2과목 : 임의 구분

21. 다음중 펌프에서 소음이 나는 원인과 가장 관계가 없는 것은?

- ① 펌프에서 흡입불량 ② 에어필터 막힘
③ 이물질의 침입 ④ 작동압력이 높음

22. 다음 중 공장자동화 생산시스템에 필요한 기술 중 맞지 않는 것은?

- ① Computer Aided Design(CAD)
② Computer Aided Manufacturing(CAM)
③ Flexible Manufacturing System(FMS)
④ Quality Innovation(QI)

23. 다음 중 LAN의 통신 프로토콜과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토큰패스 ② 토큰 링
③ CSMA/CD ④ IEEE-488

24. 다음 중 출센서에 대하여 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 자장을 가하면 자장에 비례한 전압이 발생한다.
② 자장을 가하면 자장에 비례한 저항이 변한다.
③ 전류가 흐르면 전류에 비례하여 저항이 변한다.
④ 전류가 흐르면 전류에 비례하여 자장이 발생한다.

25. AC Servo 제어기기의 주회로 전원과 제어전원의 투입 및 차단시 투입 순서로서 옳은 것은?

- ① 주회로 전원을 먼저 투입하고, 제어전원을 투입한다.
② 제어전원을 먼저 차단하고, 주회로 전원을 차단한다.
③ 어느 회로가 먼저 투입, 차단이 되든 관계가 없다.
④ 제어전원을 먼저 투입한 후 주회로 전원을 투입한다.

26. 다음 유사한 보조기능(M기능)중 기능이 다른 것은?

- ① M00 ② M02
③ M09 ④ M30

27. NC 공작기계의 제어에 사용되는 코드에서 주로 ON/OFF기능을 행하는 기능을 무엇이라고 하는가?

- ① 주축기능 ② 이송기능
③ 준비기능 ④ 보조기능

28. NC기계에서 수동으로 데이터(data)를 입력하여 가공하는 방법은 어느 것인가?

- ① JOG ② FMS
③ MDI ④ TAPE

29. NC 서보(servo)기구에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

- ① 사람의 손발에 해당하는 부분으로서 공작기계의 테이블 등을 움직이는 역할을 한다.
② 사람의 두뇌에 해당하는 부분으로서 정보처리 회로를 말한다.
③ 기계에 명령을 전달하여 주는 기능을 하는 기구를 일컫는다.
④ NC의 관건은 정보처리 회로로서 이를 서보 기구라 한다.

30. 다음 중에서 방전가공기의 특징을 설명한 것으로 잘못된 것은?

- ① 고경도, 고강도의 재료를 비교적 쉽게 가공할 수 있다.
② 내마멸성, 내부식성이 높은 가공면을 얻을 수 있다.
③ 복잡한 형상의 구멍을 비교적 쉽고, 정확히 가공할 수 있다.
④ 전기전도도에 관계없이 모든 재료를 가공할 수 있다.

31. 방전가공할 때 전극 재질로 사용되지 않는 것은?

- ① 구리(Cu) ② 아연(Zn)
③ 텅스텐(W) ④ 은(Ag)

32. 바이트의 재질이 초경공구인 것을 연삭하려한다. 다음 연삭숫돌 중 어느 것을 사용하는 것이 가장 적당한가?

- ① WA숫돌 ② GC숫돌
③ WG숫돌 ④ AC숫돌

33. 센터리스 연삭기의 장점 중 틀린 것은?

- ① 연속 작업을 할 수 있어 대량 생산에 적합하다.
② 긴 축 재료의 연삭이 가능하다.
③ 연삭숫돌 바퀴의 나비보다 긴 일감도 전후 이송법으로 연삭할 수 있다.
④ 연삭 여유가 적어도 된다.

34. 다음 중 밀링머신에서 원판의 외경가공, 윤곽가공 및 간단한 분할작업을 할 수 있는 부속장치는?

- ① 직접 밀링장치 ② 만능 바이스
③ 슬로팅장치 ④ 회전테이블

35. 커터의 지름이 100mm, 절삭날수 18개인 초경합금 밀링커터로 길이 400mm의 일감에 홈을 가공하려 한다. 날 1개 이송을 0.1mm로 하여 1회에 완성한다면 가공 소요시간은? (단, 절삭속도는 50m/min이다)

- ① 약 12.3분 ② 약 6.39분
③ 약 3.39분 ④ 약 1.39분

36. 선반의 주축 끝에 척이나 면판을 부착하는 방법이 아닌 것은 어느 것인가?

- ① 플랜지식 ② 캠록식
③ 나사식 ④ 베어링식

37. 선반 중에서 각종 공구를 많이 고정하고 작업하는 선반은?

- ① 수직선반(Vertical Lathe)
② 공구선반(Tool Lathe)
③ 탁상선반(Bench Lathe)
④ 터릿선반(Turret Lathe)

38. 지름을 변화시킬 수 있는 심봉(Mandrel)은?

- ① 갱 맨드릴 ② 표준 맨드릴
③ 조립식 맨드릴 ④ 팽창식 맨드릴

39. 공구수명에 가장 큰 영향을 주는 것은?

- ① 절삭속도 ② 절삭깊이
③ 이송 ④ 공구각

40. 빌트 업 에지(built up edge)란 무엇인가?

- ① 선반공구의 일종
② 공구 끝이 마멸되는 것
③ 칩(chip)의 일부가 날끝에 붙는 것
④ 조합구성된 바이트 끝

3과목 : 임의 구분

41. 다음은 절삭제의 요구성질이다. 맞지 않은 사항은?

- ① 냉각작용이 클 것 ② 칩의 세척작용이 좋을 것
③ 인화점이 낮을 것 ④ 기계표면을 녹슬지 않게 할 것

42. 주철을 절삭할 때 일반적인 칩의 형태는?

- ① 전단형 ② 경작형
③ 균열형 ④ 유동형

43. 정보처리 회로에서 서보기기로 보내는 신호의 형태는?

- ① 전압 ② 전류
③ 펄스 ④ 자기

44. 일반적으로 공작기계 주축(spindle)의 구비조건 중 적당하지 않는 것은?

- ① 정밀도 ② 강성
③ 안정성 ④ 소성

45. 압축공기의 사용목적이 안전수칙에 위배되는 것은?

- ① 이동용 공구에 사용한다.
② 기구의 조작에 사용한다.

- ③ 먼지를 털기 위하여 사람에게 사용한다.
④ 먼지를 털기 위하여 기계에 사용한다.

46. 기계적 고장에는 마모고장과 어떤 고장이 있는가?

- ① 초기고장 ② 장기고장
③ 피로고장 ④ 기능고장

47. 밀링작업 중 안전사항에 위배되는 것은?

- ① 일감은 기계가 정지한 상태에서 고정한다.
② 커터에 옷이 감기지 않도록 한다.
③ 보안경을 착용한다.
④ 절삭 중 측정기로 측정한다.

48. 프레스용 금형재료의 구비조건 중 옳지 않은 것은?

- ① 경도 및 인성이 클 것
② 내마모성이 클 것.
③ 열처리시 치수변화가 많을 것.
④ 기계가공성이 좋을 것.

49. 탄소강이 200~300℃에서 경도가 높고 여린 성질을 갖게 된다. 이러한 성질을 무엇이라고 하는가?

- ① 냉경메짐 ② 청열메짐
③ 고경메짐 ④ 적열메짐

50. 합금강은 탄소강에 비하여 성질이 개선되는 경우가 많다. 합금원소가 많이 함유될수록 감소되는 개선 내용은?

- ① 강도 ② 경도
③ 전기 전도도 ④ 담금질성

51. 피로파괴를 일으킬 수 있는 기계요소는 피로시험을 실시하여야 한다. 다음 중에서 피로시험 대상인 기계요소와 거리가 가장 먼 것은?

- ① 크랭크축 ② 스프링
③ 벨트폴리 ④ 구름베어링

52. Mf~MS 내의 항온 열처리로 열욕(hot bath)에 담금질하여 그 온도를 항온 유지함으로써 마르텐사이트와 베이나이트로 변화시켜 경도는 그리 떨어지지 않고 충격치가 높은 조직을 얻는 항온 열처리법은?

- ① 오스템퍼링 ② 마르템퍼링
③ 풀림 ④ 심냉처리

53. 알루미늄의 성질 중 맞지 않는 것은?

- ① 비중이 가벼운 금속에 속한다.
② 전기 및 열의 전도율이 좋다.
③ 공기 중에서 Al_2O_3 의 얇은 막이 생겨 내식성이 좋다.
④ 산과 알칼리에 매우 강하다.

54. 오일리스(Oilless)베어링은 어떻게 만드는가?

- ① 성형하여 수소기류 중에서 소결한다.
② 절삭가공으로 성형한다.
③ 일반적인 주조법으로 성형한다.
④ 원심주조법에 의하여 제조한다.

55. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수 측정하였을 때 대

이터의 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

- ① 신뢰성 ② 정확성
③ 정밀도 ④ 오차

56. 예방보전의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 취급되어야 할 대상설비의 결정
② 정비작업에서 점검시기의 결정
③ 대상설비 점검개소의 결정
④ 대상설비의 외주이용도 결정

57. 관리한계선을 구하는데 이항분포를 이용하여 관리선을 구하는 관리도는?

- ① P_n 관리도 ② U 관리도
③ $\bar{X}$ 관리도 ④ X 관리도

58. 로트(Lot)수를 가장 올바르게 정의한 것은?




- ① 1회 생산수량을 의미한다.
② 일정한 제조회수를 표시하는 개념이다.
③ 생산목표량을 기계대수로 나눈 것이다.
④ 생산목표량을 공정수로 나눈 것이다.

59. 다음의 데이터를 보고 편차 제곱합(S)을 구하면? (단, 소숫점 3자리까지 구하시오.)

[Data] : 18.8, 19.1, 18.8, 18.2, 18.4,
18.3, 19.0, 18.6, 19.2

- ① 0.338 ② 1.029
③ 0.114 ④ 1.014

60. 공정 도시기호중 공정계열의 일부를 생략할 경우에 사용되는 보조 도시기호는?

- ①  ② 
③  ④ 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	③	③	②	③	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	①	②	③	②	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	①	④	③	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	④	④	④	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	④	③	①	④	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	④	①	②	④	①	②	②	②