

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 밀링 안전작업 중 틀린 설명은?
 - ① 보안경을 착용한다.
 - ② 장갑착용을 금한다.
 - ③ 변속은 정지 상태에서 한다.
 - ④ 기계운전 중 다듬질면의 거칠기를 조사한다.
- 철도차량용 바퀴만 가공하는 전용 선반은?
 - ① 공구선반
 - ② 응용선반
 - ③ 모방선반
 - ④ 차륜선반
- 센터리스 연삭기에서 통과 이송법으로 연삭하려고 한다. 조정 슷돌바퀴의 바깥지름이 400 mm, 회전수가 30 rpm, 경사각이 4°일 때, 1분동안의 이송속도는 얼마인가?
 - ① 약 540.44 m/min
 - ② 약 317.70 m/min
 - ③ 약 37.61 m/min
 - ④ 약 2.63 m/min
- 세이퍼의 크기를 표시하는 방법으로 맞는 것은?
 - ① 램의 크기
 - ② 램의 최대행정
 - ③ 세이퍼의 중량
 - ④ 램의 매분왕복회수
- 스토폴축이 회전하면서 유성운동을 하며 극히 정밀하게 다듬어지고 또한 활동부분의 이동량이 미크론 단위인 기계는?
 - ① 지그 그라인더
 - ② 윤곽 연마기
 - ③ 현미경식 연마기
 - ④ 광학식 성형연삭기
- 사인 바(sine bar)로 각도를 측정할 때, 몇도를 넘으면 오차가 크게 되는가?
 - ① 10°
 - ② 20°
 - ③ 30°
 - ④ 45°
- 일반적으로 바이스의 크기를 나타내는 것은?
 - ① 바이스 전체의 중량
 - ② 물건을 물릴 수 있는 조오의 폭
 - ③ 물건을 물릴 수 있는 최대 거리
 - ④ 바이스의 최대 높이
- 드릴 안전 작업에 위배되는 것은?
 - ① 큰 구멍을 뚫을 때에는 먼저 작은 구멍을 뚫는다.
 - ② 일감을 드릴링 할 때에는 손으로 꼭잡고 한다.
 - ③ 드릴 작업 중 장갑 착용은 위험하다.
 - ④ 일감은 반드시 바이스에 물리고 드릴링한다.
- 선반에서 보링 작업시 주의할 점이 옳은 것은?
 - ① 회전중에도 측정 할 수 있다.
 - ② 회전 중 손가락을 구멍에 넣지 않는다.
 - ③ 보링 바이트의 길이는 되도록 길게 고정한다.
 - ④ 회전중에 걸레로 칩을 제거한다.
- 전기의 퓨즈가 끊어져 다시 끼웠을 때, 또 다시 끊어졌다면?
 - ① 다시 한번 끼워본다.
 - ② 좀더 가는 것으로 끼운다.

- ③ 전기의 합선여부를 검사한다.
- ④ 굵은 동선으로 바꾸어 끼운다.

- KS규격 안전색채 사용통칙에서 지시, 의무적 행동을 표시하는 기본색은?
 - ① 주황
 - ② 파랑
 - ③ 빨강
 - ④ 자주
- 일감표면에 약한 압력으로 슷돌을 눌러대고 일감에 회전운동과 이송을 주며 슷돌을 다듬질할 면에 따라 매우 작고 빠른 진동을 주는 가공법은?
 - ① 래핑(lapping)
 - ② 슈퍼피니싱(super finishing)
 - ③ 호우닝(honing)
 - ④ 액체호우닝(liquid honing)
- 수기가공시 금구기용 공구에 해당되지 않는 것은?
 - ① V-볼력
 - ② 서피스게이지
 - ③ 직각자
 - ④ 스크레이퍼
- 기계 공장에 있어서 작업화의 바닥으로서 가장 적당한 것은?
 - ① 고무
 - ② 비닐
 - ③ 쇠
 - ④ 가죽
- 드릴(drill)에 대한 설명이 맞는것은?
 - ① 웨브(web)는 드릴 끝 쪽으로 갈수록 두꺼워진다.
 - ② 드릴의 외경은 자루쪽으로 갈수록 커진다.
 - ③ 표준 드릴의 날끝각은 100°, 웨브각은 145°, 여유각은 8°이다.
 - ④ ø13mm 이상의 드릴은 슬리브(sleeve)나 소켓(socket)에 끼워 사용한다.
- 선반에 사용되는 척으로서 조오가 동시에 움직이므로 원형, 정다각형의 일감을 고정하는데 편리한 척은?
 - ① 연동척
 - ② 단동척
 - ③ 마그네틱척
 - ④ 콜릿척
- 디닝(thinning)과 가장 관계가 있는 것은?
 - ① 밀링커터
 - ② 바이트날의 측면각
 - ③ 그라인더 슷돌의 내측면
 - ④ 드릴의 웨브각
- 선반에서, 심봉의 종류에 속하지 않는 것은?
 - ① 표준 심봉
 - ② 팽창식 심봉
 - ③ 수축식 심봉
 - ④ 조립식 심봉
- 드릴의 소재로 사용되지 않는 것은?
 - ① 탄소공구강
 - ② 합금공구강
 - ③ 고속도강
 - ④ 세라믹
- 호닝(honing) 다듬질 작업을 할 때 가장 적당한 교차각은?
 - ① 20 ~ 30°
 - ② 30 ~ 50°
 - ③ 60 ~ 70°
 - ④ 80 ~ 100°

2과목 : 기계재료 및 요소

- 모방가공에 의한 형의 조각에서 기본적인 모방절삭 방식의 종류가 아닌 것은?

- ① 수직 이차원 ② 수평 이차원
③ 삼차원 ④ 수평 삼차원
22. 연삭숫돌에 [보기] 와 같이 표시되어 있었다면 각각의 의미를 순서대로 맞게 나타낸 것은?
- WA 60-K-m-V
- ① 조직,결합제,결합도,입도,숫돌입자의 종류
② 숫돌입자의 종류,조직,결합도,입도,결합제
③ 숫돌입자의 종류,입도,결합도,조직,결합제
④ 결합제,조직,결합도,입도,숫돌입자의 종류
23. 센터리스(centerless) 연삭작업에서 장점 및 단점에 관한 각각의 설명으로 틀린 것은?
- ① 장점 : 긴 흠이 있는 일감의 연삭에 적합하다.
② 장점 : 연삭 여유가 적어도 된다.
③ 단점 : 연삭 숫돌바퀴의 나비보다 긴 일감은 전후 이송 방법으로 연삭할 수 없다.
④ 단점 : 대형의 중량물은 연삭할 수 없다.
24. NC 가공에서 지령된 펄스에 의하여 모터를 구동하여 기계를 움직이게 하는 회로 방식은?
- ① 개방회로 ② 폐쇄회로
③ 보간회로 ④ 반폐쇄회로
25. 표준 테이퍼 게이지의 종류에 해당되지 않는 것은?
- ① 브라운샤프 테이퍼 ② 인터내셔널 테이퍼
③ 자르노 테이퍼 ④ 자콥스 테이퍼
26. 초경 정면 밀링 커터의 각부 명칭에 해당되지 않는 것은?
- ① 블레이드 ② 아버
③ 뿔 ④ 스톱
27. 커터의 날수가 10개이고 1날당 이송량이 0.14mm, 회전수 715 rpm으로 연삭을 가공할 때 테이블의 이송속도는 몇 mm/min인가?
- ① 약 715 ② 약 1000
③ 약 5100 ④ 약 7150
28. 다이얼 게이지에 의한 진원도 측정방법이 아닌 것은?
- ① 3점법 ② 2점법
③ 반경법 ④ 직경법
29. 브라운 샤프형 분할판에서 지름피치 12, 잇수 76의 스퍼기어의 이를 깎을 때 분할판의 구멍열은?
- ① 16구멍 ② 17구멍
③ 18구멍 ④ 19구멍
30. 가늘고 긴 공작물을 가공할 경우 방진구를 사용하게 되는데, 일반적으로 직경에 비하여 길이가 몇 배 이상일 경우에 사용하는가?
- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20
31. 공작물의 재질이 공구에 점착하기 쉬울 때, 공구의 윗면 경사각이 작을 때, 절삭깊이가 클 때 생기기 쉬운 칩은?

- ① 전단형 칩이다. ② 균열형 칩이다.
③ 열단형 칩이다. ④ 유동형 칩이다.
32. 공구 재료의 구비 조건으로 틀린 것은?
- ① 일감보다 단단하고 인성이 있을 것
② 내마멸성이 작을 것
③ 형상을 만들기가 쉽고 가격이 싼 것
④ 높은 온도에서 경도가 떨어지지 않을 것
33. 스퍼 기어(spur gear)나 헬리컬 기어(helical gear)를 가공하는 데 가장 적합한 호브(hob)나사 형태는?
- ① 한줄 원 나사 ② 한줄 오른 나사
③ 두줄 원 나사 ④ 두줄 오른 나사
34. 1개의 원형 베이스(base)와 팔을 위, 아래로 움직이는데 필요한 피벗(pivot)으로 구성된 로봇의 동작 구조는?
- ① 직교 좌표 구조 ② 원통 좌표 구조
③ 극 좌표 구조 ④ 관절형 구조
35. 밀링가공 중 떨림(chattering)이 나타나는 현상 설명으로 틀린 것은?
- ① 거친 가공면 ② 절삭조건 향상
③ 생산능률 감소 ④ 공구수명 단축
36. 원동차의 잇수 28, 종동차의 잇수 84인 한 쌍의 스퍼기어의 속도비(i)는 얼마인가?
- ① $i = 1/3$ ② $i = 1/4$
③ $i = 1/6$ ④ $i = 1/8$
37. 다음 중 항온 변태를 통해서만 얻어지는 조직은?
- ① 트루스타이트(troostite) ② 솔바이트(sorbite)
③ 레데브라이트(ledbrite) ④ 베이나이트(bainite)
38. 이 직각 방식에서 모듈이 M=4, 잇수는 72의 헬리컬 기어의 피치원은 몇 mm인가? (단, 비틀림각은 30°이다.)
- ① 132 ② 233
③ 333 ④ 432
39. 인치계 사다리꼴 나사산의 각도로서 맞는 것은?
- ① 60° ② 29°
③ 30° ④ 55°
40. 편상 흑연주철 중에서 인장강도가 몇 kgf/mm² 이상인 주철을 고급 주철이라 하는가?
- ① 5 ② 10
③ 25 ④ 50
- 3과목 : 기계제도(절삭부분)
41. 절삭공구강의 일종인 고속도강(18-4-1)의 표준성분은?
- ① Cr18%, W4%, V1% ② V18%, Cr4%, W1%
③ W18%, Cr4%, V1% ④ W18%, V4%, Cr1%
42. 훅의 법칙(Hooke's law)이 성립되는 구간은?
- ① 비례한도 ② 탄성한도

③ 항복점

④ 인장강도

43. 일반적으로 정밀 공작기계의 밀면이 받는 하중은?

① 압축하중

② 인장하중

③ 충격하중

④ 비틀림하중

44. 다음 중 니켈합금과 관계가 없는 것은?

① 문쯔메탈

② 백동

③ 콘스탄탄

④ 모넬메탈

45. 자동차의 핸들, 전동기의 축 등에 사용되며 축에 작은 삼각형 키 홈을 만들어 축과 보스를 고정시키는 것은?

① 스플라인 축

② 페더키

③ 세레이션

④ 접선키

46. 전동축에서 동력전달 순서가 맞는 것은?

① 주축 → 중간축 → 선축 ② 선축 → 중간축 → 주축

③ 선축 → 주축 → 중간축 ④ 주축 → 선축 → 중간축

47. 패킹을 끼워 유체의 누설을 방지하는 리벳 작업의 판 두께는?

① 13mm이하

② 10mm이하

③ 8mm이하

④ 5mm이하

48. 비중 1.74로 실용 금속중에서 가장 가볍고 비강도가 알루미늄보다 우수하여 항공기, 자동차, 선박, 전기기기, 광학기계 등에 이용되며 구상흑연 주철의 첨가제로 사용되는 것은?

① Ag

② Cu

③ Mg

④ Sn

49. 황동에 Pb1.5~3.0%를 첨가한 합금을 무엇이라고 하는가?

① 톱백

② 강력 황동

③ 문쯔 메탈

④ 쾌삭 황동

50. 테이퍼 핀(taper pin)의 호칭 직경으로 바른 것은?


① 핀의 굵은 쪽 직경

② 핀의 가는 쪽 직경

③ 핀의 중간 직경

④ 핀 길이 1/2지점의 직경

51. 보기 도면과 같은 단면도 명칭은?



① 부분 단면도

② 직각 도시 단면도

③ 회전 도시 단면도

④ 가상 단면도

52. 축의 치수가 $\phi 60^{+0.030}_{-0.011}$ 일 때 치수공차는 얼마인가?

① 0.030

② 0.011

③ 0.019

④ 0.041

	0.01
	0.005/100

53. 의 형상공차 설명으로 올바른 것은?

① 소정의 길이 100mm 에 대하여 0.005mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 평행도

② 소정의 길이 100 mm 에 대하여 0.005mm, 전체길이에 대하여 0.01mm의 대칭도

③ 소정의 길이 100 mm 에 대하여 0.005 mm, 전체길이에 대하여 0.005 mm 의 직각도

④ 소정의 길이 100 mm 에 대하여 0.005 mm, 길이에 대하여 0.005 mm 의 평행도

54. 다음 중 스케치 작업방법의 종류가 아닌 것은?


① 프리이 핸드

② 간점모양 쓰기

③ 직접모양 쓰기

④ 청사진 쓰기

55. 보기 도면의 치수에서 기준치수는?








① 60.2

② 59.8



③ 60

④ 0.2

56. 보기 입체도의 화살표 방향이 정면도일 때, 우측면도로 가장 적합한 투상도는?





57. 다음 입체도에서 화살표 방향의 정면도로 적합한 것은?



58. 치수 보조기호 표시가 잘못 설명된 것은?

- ① ϕ : 참고치수 ② $\square$: 정사각형의 변
③ R : 반지름 ④ C : 45도의 모따기

59. 보기 입체도에서 화살표쪽을 정면도로 한다면 평면도를 정확하게 나타낸 것은? (단, 평면도에서 상하, 좌우방향의 형상은 대칭이다.)



60. 구멍지름과 축의 기본치수가 $\phi 42$ 일 때, 최소틈새는 0.018mm, 최대틈새가 0.053mm인 끼워 맞춤은?

- ① 헐거운 끼워 맞춤 ② 억지 끼워 맞춤
③ 중간 끼워 맞춤 ④ 정밀 끼워 맞춤

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	④	②	①	④	②	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	④	④	①	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	②	④	②	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	③	②	①	④	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	①	③	④	④	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	④	③	②	③	①	②	①