

1과목 : 기계가공법 및 안전관리


1. 기어절삭에 사용되는 공구가 아닌 것은?

- ① 호브 ② 래크 커터
③ 피니언 커터 ④ 더브데일 커터

2. 드릴로 구멍을 뚫은 이후에 사용되는 공구가 아닌 것은?

- ① 리머 ② 센터 펀치
③ 카운터 보어 ④ 카운터 싱크

3. 밀링머신에서 육면체 소재를 이용하여 아래와 같이 원형 기등을 가공하기 위해 필요한 장치는?



- ① 다이스 ② 각도바이스
③ 회전테이블 ④ 슬로팅장치

4. 200 rpm으로 회전하는 스피들에서 6회전 휴지(dwell) NC프로그램으로 옳은 것은?

- ① G01 P1800; ② G01 P2800;
③ G04 P1800; ④ G04 P2800;

5. 칩 브레이커(chip breaker)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 칩에 한 종류로서 조각난 칩의 형태를 말한다.
② 드로우 어웨이(throw away) 바이트의 일종이다.
③ 연속적인 칩의 발생을 억제하기 위한 칩절단장치이다.
④ 인서트 팁 모양의 일종으로서 가공 정밀도를 위한 장치이다.

6. 선반가공에 영향을 주는 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이송이 증가하면 가공변질층은 증가한다.
② 절삭각이 커지면 가공변질층은 증가한다.
③ 절삭속도가 증가하면 가공변질층은 감소한다.
④ 절삭온도가 상승하면 가공변질층은 증가한다.

7. 다음 중 드릴 파손 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 이송이 너무 커서 절삭저항이 증가할 때
② 디닝(thinning)이 너무 커서 드릴이 약해졌을 때
③ 얇은 판의 구멍가공 시 보조판 나무를 사용할 때
④ 절삭칩의 원활한 배출이 되지 못하고 가득차 있을 때

8. 수기가공에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 탭은 나사부와 자루 부분으로 되어있다.
② 다이스는 수나사를 가공하기 위한 공구이다.
③ 다이스는 1번, 2번, 3번 순으로 나사가공을 수행한다.
④ 줄의 작업순서는 황목 → 중목 → 세목 순으로 한다.

9. 피복 초경합금으로 만들어진 절삭공구의 피복처리방법은?

- ① 탈탄법 ② 경남땀법
③ 점용접법 ④ 화학증착법

10. 연삭숫돌의 결합체의 따른 기호가 틀린 것은?

- ① 고무 - R ② 셀락 - E
③ 레지노이드 - G ④ 비드리파이드 - V

11. 수기가공에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서피스 게이지는 공작물에 평행선을 긋거나 평행면의 검사용으로 사용된다.
② 스크레이퍼는 줄 가공 후 면을 정밀하게 다듬질 작업하기 위해 사용된다.
③ 카운터 보어는 드릴로 가공된 구멍에 대하여 정밀하게 다듬질 하기 위해 사용된다.
④ 센터펀치는 펀치의 끝이 각도가 60 ~ 90도 원뿔로 되어 있고 위치를 표시하기 위해 사용된다.

12. 연삭숫돌에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부드럽고 전연성이 큰 연삭에서는 고운입자를 사용한다.
② 연삭숫돌에 사용되는 숫돌입자에는 천연산과 인조산이 있다.
③ 단단하고 치밀한 공작물의 연삭에는 고운입자를 사용한다.
④ 숫돌과 공작물의 접촉면적이 작은 경우에는 고운 입자를 사용한다.

13. 나사를 측정할 때 삼침법으로 측정 가능한 것은?

- ① 골지름 ② 유효지름
③ 바깥지름 ④ 나사의 길이

14. 피치 3mm의 3줄 나사가 2회전 하였을 때 전진거리는?

- ① 8mm ② 9mm
③ 11mm ④ 18mm

15. 밀링머신에서 테이블 백래쉬(back lash) 제거장치의 설치 위치는?

- ① 변속기어 ② 자동 이송레버
③ 테이블 이송나사 ④ 테이블 이송핸들


16. 터릿 선반의 설명을 틀린 것은?

- ① 공구를 교환하는 시간을 단축할 수 있다.
② 가공 실물이나 모형을 따라 윤곽을 깎아낼 수 있다.
③ 숙련되지 않은 사람이라도 좋은 제품을 만들 수 있다.
④ 보통선반의 심압대 대신 터릿대(Turret Carriage)를 놓는다.

17. 연삭작업 안전사항으로 틀린 것은?

- ① 연삭숫돌의 측면부위로 연삭작업을 수행하지 않는다.
② 숫돌은 나무해머나 고무해머 등으로 음향검사를 실시한다.
③ 연삭가공 할 때, 안전을 위하여, 원주정면에서 작업을 한다.
④ 연삭작업 할 때, 분진의 비산을 방지하기 위해 집진기를 가동한다.

18. 그림과 같이 더브데일 홈 가공을 하려고 할 때 X의 값은 약 얼마인가?(단, $\tan 60^\circ = 1.7321$, $\tan 30^\circ = 0.5774$ 이다)



- ① 60.26 ② 68.39
③ 82.04 ④ 84.86

19. 절삭속도 150m/min, 절삭깊이 8mm, 이송 0.25mm/rev로 75mm 지름의 원형 단변봉을 선삭 때의 주축 회전수(rpm)는?

- ① 160 ② 320
③ 640 ④ 1280

20. 다음 중 초음파 가공으로 가공하기 어려운 것은?

- ① 구리 ② 유리
③ 보석 ④ 세라믹

2과목 : 기계설계 및 기계재료

21. 담금질 조직 중 경도가 가장 높은 것은?

- ① 펄라이트 ② 마텐자이트
③ 소르바이트 ④ 투르스타이트

22. 금속간 화합물에 관하여 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 경하고 취약하다.
② Fe_3C 는 금속간 화합물이다.
③ 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖는다.
④ 전기저항이 작으며, 금속적 성질이 강하다.

23. 순철에서 나타나는 변태가 아닌 것은?

- ① A1 ② A2
③ A3 ④ A4

24. 다음 구조용 복합재료 중에서 섬유강화 금속은?

- ① SPF ② FRM
③ FRP ④ GFRP

25. 다음 원소 중 중금속이 아닌 것은?

- ① Fe ② Ni
③ Mg ④ Cr

26. 특수강에 들어가는 합금 원소 중 탄화물형성과 결정립을 미세화하는 것은?

- ① P ② Mn
③ Si ④ Cr

27. 동합금에서 황동에 납을 1.5~3.7%까지 첨가한 합금은?

- ① 강력황동 ② 패삭황동

③ 배빗메탈

④ 델타메탈

28. 알루미늄 및 그 합금의 질별 기호 중 가공경화한 것을 나타내는 것은?

- ① O ② W
③ F_3 ④ H_b

29. 강을 오스테나이트화 한 후, 공랭하여 표준화된 조직을 얻는 열처리하는?

- ① 퀸칭(Quenching) ② 어닐링(Annealing)
③ 템퍼링(Tempering) ④ 노멀라이징(Normalizing)

30. 금속침투법에서 Zn을 침투시키는 것은?

- ① 크로마이징 ② 세라다이징
③ 칼로라이징 ④ 실리코나이징

31. 하중이 2.5KN 작용하였을 때 처짐이 100mm 발생하는 코일 스프링의 소선 지름은 10mm 이다. 이 스프링 유효 감김수는 약 몇 권인가? (단, 스프링 지수(C) 10이고, 스프링 선재의 전단탄성계수는 80GPa)

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

32. 벨트의 접촉각을 변화시키고 벨트의 장력을 증가시키는 역할을 하는 풀리는?

- ① 원동 풀리 ② 인장 풀리
③ 종동 풀리 ④ 원추 풀리

33. 다음 중 축에는 가공을 하지 않고, 보스 쪽에만 홈을 가공하여 조립하는 키는?

- ① 안장 키(saddle key) ② 납작 키(flat key)
③ 묻힘 키(sunk key) ④ 둥근 키(round key)

34. 다음 중 제동 용 기계요소에 해당하는 것은?

- ① 웜 ② 코터
③ 랫치 휠 ④ 스플라인

35. 피치원 지름이 무한대인 기어는?

- ① 래크(rack) 기어 ② 헬리컬(Helical) 기어
③ 하이포이드(Hypoid) 기어 ④ 나사(screw) 기어

36. 블록 브레이크 드럼이 20m/s의 속도로 회전하는데 블록을 500N의 힘으로 가압할 경우 제동 동력은 약 몇Kw인가? (단, 접촉부 마찰계수는 0.30이다.)

- ① 1.0 ② 1.7
③ 2.3 ④ 3.0

37. 구름 베어링에서 실링(Sealing)의 주목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 구름 베어링에 주유를 주입하는 것을 돕는다.
② 구름 베어링의 발열을 방지한다.
③ 윤활유의 유출 방지와 유해물의 침입을 방지한다.
④ 축에 구름 베어링을 끼울 때 삽입을 돕는다.

38. 300 rpm으로 3.1kW의 동력을 전달하고, 축 재료의 허용전단응력은 20.6MPa인 중실축의 지름은 약 몇 mm이상이어야 하는가?

- ① 20 ② 29
③ 36 ④ 45

39. 30°미터 사다리꼴 나사(1줄 나사)의 유효지름이 18mm 이고, 피치는 4mm 이며 나사 접촉부 마찰계수는 0.15일 때 이 나사의 효율은 약 몇 %인가?


- ① 24% ② 27%
③ 31% ④ 35%

40. 두께 10mm 강판을 지름 20mm 리벳으로 한줄 겹치기 리벳 이름을 할 때 리벳에 발생하는 전단력과 판에 작용하는 인장력이 같도록 할 수 있는 피치는 약 몇mm인가? (단, 리벳에 작용하는 전단응력과 판에 작용하는 인장응력은 동일하다고 본다.)

- ① 51.4 ② 73.6
③ 163.6 ④ 205.6

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 다음 직선의 식을 매개 변수식으로 옳게 표현한 것은?



- ① $x = -1 + \frac{1}{\sqrt{2}}t, y = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}t$
② $x = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}t, y = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}t$
③ $x = -1 + \frac{1}{\sqrt{2}}t, y = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}t$
④ $x = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}t, y = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}t$

42. CAD 데이터 교환을 위한 중립 파일을 중 특수한 서식의 문자열을 가진 아스키(ASCII)파일인 것은?

- ① CAT ② DXF
③ GKS ④ PHIGS

43. 3차원 모델링 표현방법 중 3차원 공간을 작은 단위 입체로 분할하고 물체가 이 단위 입체를 점유하는 여부에 따라 대응하는 memory bit를 0 또는 1로 표현하는 방법은?

- ① 경계표현 ② 메쉬표현
③ 복셀표현 ④ CSG표현

44. 일반적인 CAD/CAM작업의 순서로 옳은 것은?

- (ㄱ) 가공공정 정의
(ㄴ) C/A데이터 생성
(ㄷ) NC데이터를 이용한 가공
(ㄹ) 형상 모델링
(ㅁ) 포스트 프로세싱

- ① (ㄱ) → (ㄴ) → (ㄷ) → (ㄹ) → (ㅁ)
② (ㄹ) → (ㄴ) → (ㄷ) → (ㄱ) → (ㅁ)
③ (ㄱ) → (ㄹ) → (ㅁ) → (ㄴ) → (ㄷ)
④ (ㄹ) → (ㄱ) → (ㄴ) → (ㅁ) → (ㄷ)

45. 은선 및 은면 처리를 위해 화면에 표시되어야 할 형상 요소들의 깊이 방향 값을 메모리에 저장하여 이용하는 방법은?

- ① Z 버퍼 방법 ② 변환 행렬 방법
③ 깊이 분류 알고리즘 ④ 후향면 제거 알고리즘

46. 현재 공구 위치(0,0)에서 다음 위치(40,30)mm 까지 공구를 10mm/s의 속도로 이송하기 위해 X축 모터에 보내야 할 펄스 속도는? (단, BLU = 0.001 이다.)(문제 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 보기 내용 작성 부탁드립니다.)

- ① 3000개/sec ② 4000개/sec
③ 6000개/sec ④ 8000개/sec

47. 현재 공구 위치 (0,0) 에서 다음 위치 (40,30)mm까지 공구를 10mm/s의 속도로 이송하기 위해 x축 모터에 보내야 할 펄스의 속도는?(단, BLU=0.001mm이다.)

- ① 3000개/sec ② 4000개/sec
③ 6000개/sec ④ 8000개/sec

48. NC공작기계 하드웨어의 구성요소를 볼 수 없는 것은?

- ① 파트 프로그램(part program)
② 제어 루트 장치(Control Loop Unit:CLU)
③ 기계 제어 장치(Machine Control Unit: MCU)
④ 데이터 처리 장치(Data Processing Unit: DPU)

49. 주사선 방식의 그래픽 장치는?

- ① plasma gas display
② raster scan display
③ liquid crystal display
④ lighting emitting diodes display

50. 수치제어에서 사용되는 파트 프로그램에 들어있지 않은 정보는?

- ① 공구 교환
② 절삭유 공급/중지
③ 절삭공구의 동작 정보
④ 파트 프로그램에 사용된 곡선의 종류

51. 모델 중에서 실루엣(silhouette)이 정확하게 표현될 수 있는 모델들로 짝지어진 것은?

- ① Surface Model, Solid Model
② Solid Model, Wire frame Model
③ Wireframe Model, Surface Model
④ Wireframe Model, plane Draft Model

52. 베지어(Bezier) 곡면의 특징으로 틀린 것은?

- ① 곡면의 코너와 코너 조정점이 일치한다.
- ② 곡면은 조정점의 일반적인 형상을 따른다.
- ③ 곡면의 차수는 조정점의 개수에 의해 정해진다.
- ④ 곡면은 조정점들의 블록포(Convex hull) 외부에서 생성된다.

53. 곡면 모델(surface model)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 은선 제거가 가능하다.
- ② CAM 가공을 위한 모델로 사용이 가능하다.
- ③ 생성된 모델의 체적을 계산하기가 용이하다.
- ④ 3차원 유한요소를 사용하기에 부적절한 모델이다.

54. 다음 중 3차원 자유 곡면을 가공하기에 가장 적합한 공구는?

- ① 더브테일 커터 ② 볼 엔드밀
- ③ 플랫 엔드밀 ④ 필렛 엔드밀

55. 종이 형태의 박판재료를 절단하여 적층하는 RP기법은?

- ① SL ② FDM
- ③ LOM ④ SLS

56. 사용자가 형상 구속조건과 치수조건을 이용하여, 형상을 모델링하는 방식은?

- ① Surface 모델링 ② Boundary 모델링
- ③ Parametric 모델링 ④ primitive 모델링

57. 다음 식으로 표현된 도형의 결과로 옳은 것은?(단, X_c , Y_c 는 임의의 좌표 값이고 r 은 양의 실수이다.)

$$\begin{aligned} \int_x^x &= x_c + r \cos \theta \\ \int_y^y &= y_c + r \sin \theta \end{aligned} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

- ① 원 ② 타원
- ③ 쌍곡선 ④ 포물선

58. 가공면을 자동적으로 인식 처리하며 NC데이터 작성이 용이한 모델은?

- ① 실물 모델 ② 곡면 모델
- ③ 유한요소 모델 ④ 와이어 프레임 모델


59. 화면에 그려진 솔리드 모델의 음영효과(shading)를 결정하는 주된 요소?

- ① 모델의 크기
- ② 화면의 배경색
- ③ 평행광선의 경우, 모델과 조명과의 거리
- ④ 모델의 표면을 구성하는 면의 수직 벡터

60. DNC 운전 시 데이터 전송속도를 나타내는 것은?


- ① BPS ② CPS
- ③ IPS ④ MIPS

61. 그림과 같이 나타난 단면도의 명칭은?



- ① 온단면도 ② 회전도시 단면도
- ③ 한쪽 단면도 ④ 부분 단면도

62. 다음과 같이 상호 관련된 구멍 4개의 치수 및 위치 허용 공차에 대한 설명으로 틀린 것은?




- ① 각 형태의 실제 부분 크기는 크기에 대한 허용공차 0.1의 범위에 속해야 하며, 각 형태는 $\phi 8.1$ 에서 $\phi 8.2$ 사이에서 변할 수 있다.
- ② 각 형태의 지름이 $\phi 8.2$ 인 최소 재료 크기일 경우 각 형태의 축은 $\phi 0.1$ 인 허용공차 영역내에서 변할 수 있다.
- ③ 각 형태의 지름이 $\phi 8.1$ 인 최대 재료 크기일 경우 각 형태의 축은 $\phi 0.1$ 의 위치허용공차 범위에 속해야 한다.
- ④ 모든 허용공차가 적용된 형태는 실질 조건 경계, 즉 $\phi 8 (= \phi 8.1 - 0.1)$ 의 완전한 형태의 내접 원주를 지켜야 한다.

63. 그림과 같은 평면도에 대한 정면도로 가장 옳은것은?




- ①
- ②
- ③
- ④

64. 그림과 같은 입체도를 화살표 방향에서 보았을 때 가장 적합한 투상도는? (문제 복원 오류로 그림이 정확하지 않습니다. 정확한 그림 내용을 아시는분께서는 오류신고 또는 게시판에 작성 부탁드립니다.)



65. 다음과 같은 도면에서 플랜지 A부분의 드릴구멍의 지름은?
(그림의 숫자는 8-19입니다. 참고하세요.)




- ① 4 ② 14
③ 19 ④ 8

66. 평행 핀에 대한 호칭 방법을 옳게 나타낸 것은?(단, 오스테 나이트계 스테인리스강 A1등급이고, 호칭 지름 5mm, 공차 h7, 호칭길이 25mm 이다.)

- ① 평행 핀 - h7 5 X 25 - A1
② 5h7 x 25 - A1 - 평행 핀
③ 평행 핀 - 5 h7 x 25 - A1
④ 5 h7 x 25 - 평행 핀 - A1

67. 표면 결 도시방법 및 면의 지시기호에서 가공으로 생긴 건 모양의 약호로 "C"의 의미는?



- ① 거의 동심원 ② 다방면으로 교차
③ 거의 방사상 ④ 거의 무방향

68. 기준치수 49.000mm, 최대허용 치수 49.011mm, 최소 허용 치수 48.985 일 때, 위 치수 허용차와 아래치수 허용차는?
(순서대로 위치수 허용차/아래치수 허용차)

- ① + 0.011mm / - 0.085mm
② - 0.015mm / + 0.011mm
③ - 0.025mm / + 0.025mm

④ + 0.011mm / - 0.015mm

69. 유압, 공기압 도면 기호에서 그림의 기호 명칭으로 옳은 것은?



- ① 단동 솔레노이드
② 복동 솔레노이드
③ 단동 가변식 전자 액추에이터
④ 복동 가변식 전자 액추에이터


70. 도면 양식에서 용지를 여러 구역으로 나누는 구역 표시를 하는 데 있어서 세로 방향으로 대문자 영어를 표시한다. 이 때 사용해서는 안되는 문자는?

- ① A ② H
③ K ④ O

71. 2축 제어방식 CNC공작기계로 할수 없는 제어는?

- ① 위치 결정 ② 원호 보간
③ 직선 보간 ④ 헬리컬 보간

72. 아래 그림에서 절대지령 방식에 의한 이동을 지령하고자 할 때, 옳은 것은?



- ① G90 G01 X15.0 Y20.0 F100;
② G90 G01 X-15.0 Y10.0 F100;
③ G91 G01 X15.0 Y20.0 F100;
④ G91 G01 X-15.0 Y10.0 F100;

73. CNC공작기계에서 작업을 수행하기 위한 제어방식 중 틀린 것은?

- ① 위치결정 제어 ② 직선절삭 제어
③ 평면절삭 제어 ④ 윤곽절삭(연속절삭) 제어

74. 방전가공에서 방전이 진행되는 과정으로 옳은 것은?

- ① 방전개시 → 기화상태 → 폭발 → 용융비산 → 방전휴지
② 방전개시 → 폭발 → 용융비산 → 기화상태 → 방전휴지
③ 방전개시 → 폭발 → 기화상태 → 용융비산 → 방전휴지
④ 방전개시 → 용융비산 → 기화상태 → 폭발 → 방전휴지

75. CNC공작기계의 가공용 프로그램에서 주축 정회전을 지령하는 보조기능은?
 ① M02 ② M03
 ③ M04 ④ M05
76. CNC공작기계에 사용되는 볼 스크루에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 마찰이 적다.
 ② 동력손실이 적다.
 ③ 백 래시가 거의 없다.
 ④ 부하에 따른 마찰열에 의하여 열팽창이 크다.
77. 보조 프로그램을 호출 할수 있는 기능은?
 ① G30 ② G98
 ③ M98 ④ M99
78. CNC선반에서 지령값 X25.0으로 프로그램 하여 내경을 가공 후 측정 하였더니 $\phi 24.40$ 이었다. 해당공구의 공구 보정값은? (단, 현재의 공구 보정값은 X4.2, Z6.0이고, 직경 지정임.)
 ① X=4.8, Z=6.0 ② X=4.8, Z=6.6
 ③ X=3.5, Z=6.0 ④ X=3.6, Z=6.6
79. CNC선반의 어드레스 중 일반적으로 지름지정으로 지령하는 것은?
 ① R10.0 ② U10.0
 ③ I5.0 ④ K5.0
80. 머시닝센터에서 $\phi 16.2$ 날 엔드밀을 사용하여 G94 F100으로 프로그램 가공할 때 한 날당 이송속도는? (단, 주축은 400rpm으로 회전한다.)
 ① 0.125 mm/tooth ② 0.25 mm/tooth
 ③ 0.5 mm/tooth ④ 0.4mm/tooth

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	③	③	④	③	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	④	③	②	③	②	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	②	③	④	②	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	③	①	④	③	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	④	①	④	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	②	③	③	①	②	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	④	②	③	③	①	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	①	②	④	③	①	②	①