

1과목 : 기계재료 및 요소

- 다음 중 평 벨트와 비교한 V벨트 전동의 특성으로 틀린 것은?
 - ① 설치면적이 넓어 큰 공간이 필요하다.
 - ② 비교적 작은 장력으로 큰 회전력을 전달할 수 있다.
 - ③ 운전이 조용하다.
 - ④ 마찰력이 크고 미끄럼이 적다.
- 다음 중 섬유강화 플라스틱으로 불리며 항공기, 선박, 자동차 등에 쓰이는 복합재료는?
 - ① Optical Fiber
 - ② 세라믹
 - ③ FRP
 - ④ 초전도체
- 강을 Ac_3 (아공석강) 또는 Ac_1 (과공석강)이상의 고온에서 가열하여 이것을 노(爐) 중에서 서서히 냉각하는 열처리는?
 - ① 담금질
 - ② 풀림
 - ③ 퀴칭
 - ④ 저온뜨임
- 치직각 방식에서 모듈이 $m=4$, 잇수 $Z=72$ 인 헬리컬기어의 피치원 지름은 약 몇 mm인가? (단, 비틀림 각은 30° 이다.)
 - ① 132
 - ② 233
 - ③ 333
 - ④ 432
- “밀링에 사용하는 엔드밀의 재료는 일반적으로 SKH2를 사용한다.”에서 SKH는 어떤 재료를 나타내는 KS기호인가?
 - ① 일반 구조용 압연 강재
 - ② 고속도 공구강 강재
 - ③ 기계 구조용 탄소 강재
 - ④ 탄소 공구 강재
- 다음 중 스프링 상수의 단위로 옳은 것은?
 - ① $N \cdot mm$
 - ② N/mm
 - ③ $N \cdot mm^2$
 - ④ N/mm^2
- 다음 중 하중이 작용하는 방향이 단면(斷面)에 평행한 하중은?
 - ① 인장하중
 - ② 압축하중
 - ③ 전단하중
 - ④ 휨하중
- 다음 KS규격에 의한 구름베어링의 호칭번호 중 기본기호에 해당 하지 않는 것은?
 - ① 봉입 그리스기호
 - ② 형식기호
 - ③ 치수계열기호
 - ④ 안지름번호
- 60% Cu-40% Zn 합금으로 상온조작이 ??+??상이고, 탈아연 부식을 일으키기 쉬우나 강도를 요하는 볼트, 너트, 열간 단조품 등에 쓰이며, 상온에서 전연성이 낮은 합금은?
 - ① 켈릿
 - ② 문쯔메탈
 - ③ 톱백
 - ④ 하이드로날륨
- 주철의 일반적 설명으로 적당하지 않은 것은?
 - ① 강에 비하여 취성이 크고 강도가 비교적 높다.
 - ② 고온에서도 소성변형이 곤란하나 주조성이 우수하여 복잡한 형상을 쉽게 생산할 수 있다.
 - ③ 주철은 파면상으로 분류하면 회주철, 백주철, 반주철로 구분할 수 있다.
 - ④ 주철 중의 탄소를 흑연화시키기 위한 인자로서는 전(全)

탄소량 및 규소의 함량이 중요하다.

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 다음 중 주물용 알루미늄 합금과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 라우탈(lactal)
 - ② 실루민(silumin)
 - ③ 알팍스(alpax)
 - ④ 델타메탈(delta metal)
- 동근 축 또는 원뿔 축과 보스의 둘레에 같은 간격으로 가공된 나사산 모양을 갖는 수많은 작은 삼각형의 스플라인을 무엇이라 하는가?
 - ① 각형 스플라인
 - ② 반달기
 - ③ 문힘키
 - ④ 세레이션
- 다음 중 하물을 감아올릴 때는 제동 작용은 하지 않고 클러치 작용을 하며, 내릴 때는 하물 자중에 의해 브레이크 작용을 하는 것은?
 - ① 블록 브레이크
 - ② 밴드 브레이크
 - ③ 자동하중 브레이크
 - ④ 축압 브레이크
- 다음 중 강에 S, Pb등의 특수원소를 첨가하여 절삭할 때 칩을 잘게 하고 피삭성을 좋게 만든 특수강은?
 - ① 내열강
 - ② 내식강
 - ③ 쾌삭강
 - ④ 내마모강
- 피치 3mm인 3줄 나사의 리드는 몇 mm인가?
 - ① 1
 - ② 2.87
 - ③ 3.14
 - ④ 9
- 다음 중 절삭가공은?
 - ① 인발가공
 - ② 내식강
 - ③ 연삭가공
 - ④ 내마모강
- 게이지 블록의 표준 조합 선택 및 치수의 조립시 고려하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?
 - ① 게이지 블록의 윤곽 판독 방식
 - ② 필요로 하는 치수에 대하여 밀착되는 개수를 될 수 있는 한 적게 할 것
 - ③ 필요로 하는 최소 치수의 단계
 - ④ 정해진 치수를 고를 때는 맨 끝자리부터 고를 것
- 정과 해머로 재료에 흠을 따내려고 할 때, 안전작업 사항으로 틀린 것은?
 - ① 칩이 튀는 것에 대비하여 보호안경을 착용한다.
 - ② 처음에는 가볍게 때리고 점차 힘을 가하도록 한다.
 - ③ 손의 안전을 위하여 양손 모두 장갑을 끼고 작업한다.
 - ④ 절단물이 튕길 경우가 있으므로 특히 주의해야 한다.
- 다음 중 각도를 측정할 수 있는 측정기는?
 - ① 버니어 캘리퍼스
 - ② 오토 콜리메이터
 - ③ 옵티컬플랫
 - ④ 다이얼게이지
- 초음파 가공에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 초음파를 이용한 전기적 에너지를 기계적인 에너지로 변환시켜 정밀 가공하는 방법이다.
 - ② 공구의 재료는 황동, 연강, 모넬메탈 등이 쓰인다.


- ③ 광학 렌즈, 세라믹, 수정, 다이아몬드 등 취성이 큰 재료는 가공이 어렵다.
- ④ 적당한 공구와 가공조건의 선택으로 눈금, 무늬, 문자, 구멍, 절단 등의 가공이 가능하다.
21. 다음 중 결합도가 낮은 연삭숫돌을 선정하여야 하는 경우는?
- ① 연삭 깊이가 클 때
② 연질 가공물을 연삭할 때
③ 접촉 면적이 적을 때
④ 숫돌차의 원주 속도가 느릴 때
22. 밀링머신을 구성하는 주요부분에 해당하지 않는 것은?
- ① 기둥(칼럼) ② 새들
③ 테이블 ④ 맨드릴
23. 절삭 유제의 작용으로 틀린 것은?
- ① 구성인선의 발생을 억제하여 가공면의 표면거칠기를 좋게 한다.
② 절삭열에 의한 정밀도 저하를 방지한다.
③ 칩을 씻어내고 절삭부를 깨끗하게 해 준다.
④ 공구와 칩 사이의 마찰을 증가시켜 가공력을 향상 시킨다.
24. 재질이 연강이고 지름 50mm, 길이 800mm인 환봉을 이송 0.4 mm/rev, 절삭속도 50m/min으로 선반에서 1회 가공하는데 소요되는 시간은? (단, 가공길이는 환봉의 길이인 800mm임)
- ① 약 1분 18초 ② 약 3분 23초
③ 약 6분 17초 ④ 약 9분 49초
25. SM20C 재료를 지름 1cm인 드릴로 구멍을 뚫을 때 드릴링 머신의 스피들 회전수는 650rpm이다. 이때 절삭속도는 약 몇 m/min인가?
- ① 20.42 ② 30.28
③ 40.42 ④ 50.28

3과목 : 기계제도

26. 다음 기계가공 중 일반적으로 표면을 가장 매끄럽게(표면거칠기 값이 작게)가공 할 수 있는 것은?
- ① 연삭기 ② 드릴링 머신
③ 선반 ④ 밀링
27. 물체의 모양을 뜨는 방법 중에서 물체 평면에 광명단을 바르고 용지를 눌러 뜨는 스케치 방법은?
- ① 프리핸드법 ② 본뜨기법
③ 프린트법 ④ 사진 촬영법
28. 투상도를 표시하는 방법 중 올바른 것은?
- ① 얇은 두께를 가지는 육면체는 투상도 배열 위치를 위와 아래의 수직배열이 되도록 그린다.
② 대상물의 특징이 가장 잘 나타나는 면을 평면도로 선택한다.
③ 길이가 긴 물체는 대상물을 수직으로 세워 놓은 상태에서 그린다.
④ 자동차 축과 같이 원통의 크기가 연속된 긴 물체는 중심선을 수평으로 하여 가공이 많은 쪽이 왼쪽에 있도록 하

여 투상도를 그린다.

29. 다음 중에서 정투상 방법에 대한 설명으로 틀린것은?
- ① 제1각법은 눈→물체→투상면 순서로 놓고 투상한다.
② 제3각법은 눈→투상면→물체 순서로 놓고 투상한다.
③ 한 도면에 제1각법과 제3각법을 혼용하여 사용해도 된다.
④ 제1각법과 제3각법에서 배면도의 위치는 같다.
30. 다음 그림에서 ?20구멍의 개수와 A부분의 길이는?



- ① 13, 1170mm ② 20, 1170mm
③ 13, 1080mm ④ 20, 1080mm
31. 치수 기입의 원칙에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 치수는 되도록 계산하여 구할 필요가 없도록 기입한다.
② 치수는 필요에 따라 기준으로 하는 점, 선 또는 면을 기초로 한다.
③ 치수는 되도록 정면도 외에 분산하여 기입하고 중복기입을 피한다.
④ 치수는 선에 겹치게 기입해서는 안 된다.
32. 반복 도형의 피치를 잡는 기준이 되는 피치선의 선의 종류는?
- ① 가는 실선 ② 굵은 실선
③ 가는 1점 쇄선 ④ 굵은 1점 쇄선
33. 기준 A에 평행하고 지정길이 100mm에 대하여 0.01mm의 공차값을 지정할 경우 표시방법으로 옳은 것은?
- ①

A	0.01/100	//
---	----------	----

②


//	100/0.01	A
----	----------	---

③


A	//	0.01/100
---	----	----------

④

//	0.01/100	A
----	----------	---
34. 보기는 3각법으로 정투상한 도면이다. 등각투상도로 맞는 것은 어느 것인가?




35. 다음 중 구멍용 게이지 제작공차에 적용되는 IT공차는?
 ① IT 6 ~ IT 10 ② IT 01 ~ IT 5
 ③ IT 11 ~ IT 18 ④ IT 5 ~ IT 9
36. 부품도에서 일부분만 부분적으로 열처리를 하도록 지시해야 한다. 이때 열처리 범위를 나타내기 위해 사용하는 특수 지정선은?
 ① 굵은 1점 쇄선 ② 파선
 ③ 가는 1점 쇄선 ④ 가는 실선
37. 제품의 표면 거칠기를 나타내는 방법이 아닌 것은?
 ① 산술 평균 거칠기(Ra) ② 최대 높이(Ry)
 ③ 10점 평균 거칠기(Rz) ④ 평균 면적 거칠기(Rs)
38. 한국 산업 규격 중 기계분야에 관한 규격기호는?
 ① KS A ② KS B
 ③ KS C ④ KS D
39. 다음 중 한 도면에서 두 종류 이상의 선이 같은 장소에 겹치는 경우 가장 우선적으로 그려야 할 선은?
 ① 숨은선 ② 무게 중심선
 ③ 절단선 ④ 중심선
40. 다음 그림은 20H7-p6로 억지 끼워맞춤을 나타내는 것이다. 최대 침새는?




- ① 0.001 ② 0.014
 ③ 0.035 ④ 0.043
41. 치수의 허용 한계를 기입할 때의 일반사항에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 기능에 관련되는 치수와 허용 한계는, 기능을 요구하는 부위에 직접 기입하는 것이 좋다.
 ② 직렬 치수 기입법으로 치수를 기입할 때는 치수 공차가 누적되므로, 공차의 누적이 기능에 관계가 없는 경우에만 사용하는 것이 좋다.
 ③ 병렬 치수 기입법으로 치수를 기입할 때 치수 공차는 다른 치수의 공차에 영향을 주기 때문에 기능 조건을 고려하여 공차를 적용한다.
 ④ 축과 같이 직렬 치수 기입법으로 치수를 기입할 때 중요도가 작은 치수는 괄호를 붙여서 참고 치수로 기입하는 것이 좋다.
42. 기하 공차의 종류 중 자세 공차가 아닌 것은?
 ① // ② ⊥
 ③ ⊕ ④ ∠
43. 보기는 어떤 물체를 3각법으로 A는 정면도, B는 우측면도를

도시한 것이다. 보기의 C에 맞는 평면도는?




44. 다음 중 도면제작 시 도면에 반드시 마련해야 할 사항으로 짝지어진 것은?
 ① 도면의 윤곽, 표제란, 중심마크
 ② 도면의 윤곽, 표제란, 비교눈금
 ③ 도면의 구역, 재단마크, 비교눈금
 ④ 도면의 구역, 재단마크, 중심마크
45. 다음 그림은 어느 단면도에 해당하는가?



- ① 온 단면도 ② 한쪽 단면도
 ③ 회전 단면도 ④ 부분 단면도
46. 다음 용접기호의 설명으로 옳은 것은?

 ① 필릿 용접 ② 점 용접
 ③ 플러그 용접 ④ 심 용접
47. 코일 스프링을 그릴 때의 설명으로 옳바른 것은?
 ① 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 그린다.
 ② 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 그린다.
 ③ 중간 부분을 생략할 때에는 생략한 부분을 가는 실선으로 그린다.
 ④ 스프링의 종류 및 모양만을 도시하는 경우에는 중심선을 굵은실선으로 그린다.
48. 베벨기어에서 피치원은 무슨 선으로 표시하는가?
 ① 가는 1점 쇄선 ② 굵은 1점 쇄선
 ③ 가는 2점 쇄선 ④ 굵은 실선
49. 다음 축의 도시방법으로 적당하지 않은 것은?
 ① 축은 길이 방향으로 단면 도시를 하지 않는다.
 ② 널링 도시시 빗줄인 경우 축선에 대하여 45°엇갈리게 그린다.
 ③ 단면 모양이 같은 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 있다.

- ④ 축의 끝에는 주로 모따기를 하고, 모따기 치수를 기입한다.
50. 스플릿 테이퍼 핀의 테이퍼 값은?
 ① 1/20 ② 1/25
 ③ 1/50 ④ 1/100
51. 나사산의 모양에 따른 나사의 종류에서 삼각나사에 해당하지 않는 것은?
 ① 미터 나사 ② 유니파이 나사
 ③ 관용 나사 ④ 톱니 나사
52. 구름베어링의 호칭번호 6008 C2 P6를 설명한 것이다. 번호와 설명이 일치하지 않는 것은?
 ① 60 - 베어링 계열기호
 ② 08 - 안지름 번호
 ③ C2 - 밀봉 또는 실드기호
 ④ P6 - 정밀도 등급기호(6급)
53. 벨트 풀리의 도시방법을 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 벨트 풀리는 축 방향으로 본 모양만을 도시한다.
 ② 모양이 대칭형인 벨트 풀리는 전체를 그린다.
 ③ 암의 단면 모양은 도형의 안이나 밖에 회전 단면을 도시한다.
 ④ 암은 길이 방향으로 절단하여 단면 도시한다.
54. 다음은 파이프의 도시기호를 나타낸 것이다. 파이프 안에 흐르는 유체의 종류는?

- ① 공기 ② 가스
 ③ 유류 ④ 수증기
55. 모듈이 2이고, 피치원 지름이 64mm인 스퍼기어의 잇수는 몇 개인가?
 ① 20 ② 32
 ③ 64 ④ 128
56. 나사의 도시에 관한 내용 중 나사 각부를 표시하는 선의 종류가 틀린 것은?
 ① 수나사의 골 지름과 암나사의 골 지름은 가는 실선으로 그린다.
 ② 가려서 보이지 않는 나사부는 파선으로 그린다.
 ③ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계는 가는 실선으로 그린다.
 ④ 수나사의 바깥지름과 암나사의 안지름은 굵은 실선으로 그린다.
57. 일반적으로 CAD작업에서 사용되는 좌표계와 거리가 먼 것은?
 ① 상대 좌표 ② 절대 좌표
 ③ 극 좌표 ④ 원점 좌표
58. 다음 중 솔리드 모델링의 특징에 해당하지 않는 것은?
 ① 복잡한 형상의 표현이 가능하다.

- ② 체적, 관성모멘트 등의 계산이 가능하다.
 ③ 부품 상호간의 간섭을 체크할 수 있다.
 ④ 다른 모델링에 비해 데이터의 양이 적다.

59. 다음 중 CAD시스템의 출력장치가 아닌 것은?
 ① 플로터 ② 프린터
 ③ 모니터 ④ 라이트 펜
60. 컴퓨터에서 중앙처리장치의 구성으로만 짝지어진 것은?
 ① 출력장치, 입력장치
 ② 제어장치, 입력장치
 ③ 보조기억장치, 출력장치
 ④ 제어장치, 연산장치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	③	②	②	③	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	③	④	③	①	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	④	③	①	①	③	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	③	②	①	④	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	①	④	①	④	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	①	②	③	④	④	④	④