

1과목 : 기계재료 및 요소

- 벨트 전동장치의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 회전비가 부정확하여 강력 고속전동이 곤란하다.
 - 전동효율이 작아 각종 기계장치의 운전이 널리 사용하기에는 부적합하다.
 - 중동축에 과대하중이 작용할 때는 벨트와 폴리부분이 미끄러져서 전동장치의 파손을 방지할 수 있다.
 - 전동장치가 조작성이 간단하고 비용이 싸다.
- 42500kgf·mm의 굽힘 모멘트가 작용하는 연강 축지름은 약 몇 mm인가? (단, 허용굽힘 응력은 5kgf/mm²이다.)
 - 21
 - 36
 - 92
 - 44
- 축에 키 홈을 가공하지 않고 사용하는 키(key)는?
 - 성크 키
 - 새들 키
 - 반달 키
 - 스플라인
- 정지상태의 냉각수의 냉각속도를 1로 했을 때 냉각 속도가 가장 빠른 것은?
 - 물
 - 공기
 - 기름
 - 소금물
- 제동장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 제동장치는 기계 운동부의 이탈방지 기구이다.
 - 제동장치에서 가장 널리 사용되고 있는 것은 마찰브레이크이다.
 - 용도는 일반기계, 자동차, 철도 차량 등에 널리 사용된다.
 - 운전 중인 기계의 운동에너지를 흡수하여 운동 속도를 감소 및 정지시키는 장치이다.
- 니들 롤러 베어링의 설명으로 틀린 것은?
 - 지름은 바늘 모양의 롤러를 사용한다.
 - 좁은 장소나 충격하중이 있는 곳에 사용할 수 없다.
 - 내륜볼이 베어링과 내륜 없는 베어링이 있다.
 - 축지름에 비하여 바깥지름이 작다.
- 일반적으로 리벳작업을 하기 위한 구멍은 리벳 지름보다 몇 mm정도 커야 하는가?
 - 0.5 ~ 1.0
 - 1.0 ~ 1.5
 - 2.5 ~ 5.0
 - 5.0 ~ 10.0
- 구리의 특성 설명으로 틀린 것은?
 - 비중이 8.9정도이며, 용융점이 1083℃정도이다.
 - 전연성이 좋으나 가공이 용이하지 않다.
 - 전기 및 열의 전도성이 우수하다.
 - 아름다운 광택과 귀금속적 성질이 우수하다.
- 특수강 중에서 자경성(self-hardening)이 있어 담금질성과 뜨임효과를 좋게 하며, 탄소와 결합하여 탄화물을 만들어 강에 내마멸성을 좋게 하고 내식성, 내산화성을 향상시켜 강인한 강을 만드는 것은?
 - Co강
 - Cr강
 - Ni강
 - Si강

- 주로 나비가 좁고 얇은 긴 보로서 하중을 지지하는 스프링은?
 - 원판 스프링
 - 겹판 스프링
 - 인장 코일 스프링
 - 압축 코일 스프링


2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 한 변의 길이 12mm인 정사각형 단면 봉에 축선 방향으로 144kgf의 압축하중이 작용할 때 생기는 압축응력 값은 몇 kgf/mm²인가?
 - 4.75
 - 1.0
 - 0.75
 - 12.1
- 면심임방격자 구조로서 전성과 연성이 우수한 금속으로 찍지어진 것은?
 - 금, 크롬, 카드뮴
 - 금, 알루미늄, 구리
 - 금, 은, 카드뮴
 - 금, 몰리브덴, 코발트
- 금속은 전류를 흘리면 전류가 소모되는데 어떤 종류의 금속에서는 어느 일정온도에서 갑자기 전기저항이 '0'이 되는 현상은?
 - 초전도 현상
 - 임계 현상
 - 전기장 현상
 - 자기장 현상
- 니켈, 크롬, 몰리브덴, 구리 등을 첨가하여 재질을 개선한 것으로 노둘러 주철, 덩타일 주철 등으로 불리는 이 주철은 내마멸성, 내열성, 내식성 등이 대단히 우수하여 자동차용 주물이나 주조용 재료로 가장 많이 쓰이는 것은?
 - 철드주철
 - 구상흑연주철
 - 보통주철
 - 펄라이트 가단주철
- 주조용 알루미늄 합금이 아닌 것은?
 - Al-Cu계 합금
 - Al-Si계 합금
 - Al-Mg계 합금
 - 두랄루민
- 지름이 30mm인 연강을 선반에서 절삭할 때, 주축을 200rpm으로 회전시키면 절삭속도는 약 몇 m/min인가?
 - 10.54
 - 15.48
 - 18.85
 - 21.54
- 밀링에서 공작물의 고정과 관계없는 것은?
 - 바이스에 의한 고정방법
 - 앵글 플레이트에 의한 고정방법
 - 지그를 이용한 고정방법
 - 아버에 의한 고정방법
- 통행시 안전 수칙의 설명으로 틀린 것은?(보기 내용이 정확하지 않습니다. 특히 3번과 4번이 좀 그러네요... 정답은 1번입니다. 3, 4번의 정확한 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다.)
 - 통행시 뛰어 다닐 것
 - 한눈을 팔지 말 것
 - 윤활 및 세척으로 가공표면을 양호하게 한다.
 - 절삭부의 절삭 작용을 쉽게 한다.
- 선반작업 중 절삭유제의 사용 목적으로 틀린 것은?

- ① 가공물을 냉각시켜 정밀도 저하를 방지한다.
 ② 공구의 인선을 가열시켜 경도 저하를 돕는다.
 ③ 윤활 및 세척으로 가공표면을 양호하게 한다.
 ④ 절삭부의 절삭 작용을 쉽게 한다.
20. 마이크로미터 스펀들 나사의 피치가 0.5mm이고 덤블의 원주 눈금이 100등분되어 있으면 최소 측정값은 몇 mm인가?
 ① 0.05 ② 0.01
 ③ 0.005 ④ 0.001
21. 마이크로미터의 종류 중 게이지블록과 마이크로미터를 조합한 측정기는?
 ① 공기 마이크로미터 ② 하이트 마이크로미터
 ③ 나사 마이크로미터 ④ 외측 마이크로미터
22. 원통 연삭 방식 중 축방향 이송 연삭 방법을 무엇이라 하는가?
 ① 플랜지 연삭 ② 트레버스 연삭
 ③ 플래니터리 연삭 ④ 센터리스 연삭
23. 공구가 회전운동을 하지 않는 공작기계는?
 ① 선반 ② 밀링 머신
 ③ 드릴링 머신 ④ 보링 머신
24. 초음파 가공에 주로 사용되는 연삭 입자의 재질은?
 ① 탄화붕소 ② 셀락
 ③ 폴리에스터 ④ 구리합금
25. 탁상 드릴링 머신은 작고 깊이 얇은 구멍을 가공하기 위하여 몇mm 이하의 드릴을 사용하는가?
 ① 6 ② 8
 ③ 10 ④ 13


3과목 : 기계제도

26. 다음 보기와 같이 치수 40 밑에 그은 선은 무엇을 나타내는가?



- ① 기준치수 ② 비례척이 아닌 치수
 ③ 다듬질 치수 ④ 가공치수
27. 절단선으로 대상물을 절단하여 단면도를 그릴 때의 설명으로 틀린 것은?
 ① 절단 뒷면에 나타나는 숨은선이나 중심선은 생략하지 않는다.
 ② 화살표는 단면을 보는 방향을 나타낸다.
 ③ 절단한 곳을 나타내는 표시문자는 한글 또는 영문자의 대문자로 표시한다.
 ④ 절단면은 가는 1점 쇄선으로 표시하고 절단선의 꺾인 부분과 끝 부분은 굵은 실선으로 도시한다.
28. 한 도면에 두 종류 이상의 선이 같은 장소에서 겹치는 경우 우선순위가 높은 것부터 올바르게 나열한 것은?
 ① 외형선, 숨은선, 중심선, 치수 보조선

- ② 외형선, 해칭선, 중심선, 절단선
 ③ 해칭선, 숨은선, 중심선, 치수 보조선
 ④ 외형선, 치수 보조선, 중심선, 숨은선

29.  로 표시된 기하공차 도면에서 ∇ 가 의미하는 것은?

- ① 원주 흔들림 공차 ② 진원도 공차
 ③ 온 흔들림 공차 ④ 경사도 공차

30. 단면도의 해칭에 관한 설명으로 올바른 것은?
 ① 해칭부분에 문자, 기호 등을 기입하기 위하여 해칭을 중단할 수 없다.
 ② 인접한 부품의 단면은 해칭선의 방향이나 간격을 변경하지 않고 동일하게 사용한다.
 ③ 보통 해칭선의 각도는 주된 중심선에 대하여 60°로 가는 실선을 사용하여 등간격으로 그린다.
 ④ 단면 면적이 넓은 경우에는 그 외형선의 안쪽 적절한 범위에 해칭 또는 스머징을 할 수 있다.

31. 재료 표시기호에서 SF340A로 표시되는 것은?

- ① 고속도 공구강 ② 탄소강 단강품
 ③ 기계구조용 강 ④ 탄소강 주강품

32. 제도 용지의 세로(폭)와 가로(길이)의 비는?

- ① $1:\sqrt{2}$ ② $\sqrt{2}:1$
 ③ $1:\sqrt{3}$ ④ $1:2$


33. 다음 기하공차 중에서 데이텀이 필요 없이 단독형체로 적용되는 것은?

- ① 평행도 ② 진원도
 ③ 동심도 ④ 대칭도

34. 다음 중 도형내의 특정한 부분이 평면이라는 것을 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 2점 쇄선 ② 1점 쇄선
 ③ 굵은 실선 ④ 가는 실선

35. 그림에서 사용된 치수의 배치 방법으로 옳은 것은?



- ① 직렬 치수 기입 ② 병렬 치수 기입
 ③ 누진 치수 기입 ④ 좌표 치수 기입

36. 다음의 투상도 선정과 배치에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물체의 모양과 특징을 가장 잘 나타낼 수 있는 면을 정면도로 선정한다.
 ② 길이가 긴 물체는 길이 방향으로 놓은 자연스러운 상태로 그린다.

- ③ 투상도끼리 비교 대조가 용이하도록 투상도를 선정한 다.
④ 정면도 하나로 그 물체의 형태를 알 수 있어도 측면이나 평면도를 꼭 그려야 한다.

37. 다음 중 가장 고운 다듬면을 나타내는 것은?




38. 다음과 같은 치수가 있을 경우 끼워 맞춤의 종류로 맞는 것은?

	구멍	축
최대허용치수	50.025	50.050
최소허용치수	50.000	50.034

- ① 헐거운 끼워 맞춤 ② 억지 끼워 맞춤
③ 중간 끼워 맞춤 ④ 상대 끼워 맞춤

39. 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 방사상(레이디얼 모양)인 설명도는?



40. 다음 설명과 관련된 투상법은?

- 하나의 그림으로 대상물의 한 면(정면)만을 중점적으로 엄밀, 정확하게 표시할 수 있다.
- 물체를 투상면에 대하여 한쪽으로 경사지게 투상하여 입체적으로 나타낸 것이다.

- ① 사 투상법 ② 등각 투상법
③ 투시 투상법 ④ 부등각 투상법



41. 도면에서 구멍의 치수가 $\varnothing 60^{+0.03}_{-0.02}$ 로 표기되어 있을 때, 아래치수 허용차 값은?

- ① +0.03 ② +0.01
③ -0.02 ④ -0.01


42. 헐거운 끼워 맞춤에서 구멍의 최소 허용 치수와 축의 최대 허용 치수와의 차이 값을 무엇이라 하는가?

- ① 최대 점새 ② 최대 틈새
③ 최소 점새 ④ 최소 틈새

43. 다음 등각 투상도에서 화살표 방향에서 본 투상도는?



44. 다음 정면도와 우측면에 알맞은 평면도는?



45. KS 부문별 분류 기호에서 기계를 나타내는 것은?

- ① KS A ② KS B
③ KS K ④ KS H

46. 키의 호칭 방법으로 맞는 것은?

- ① KS B 1311 평행키 10 X 8 X 25 양 끝 둥금 SM45C
② 양 끝 둥금 KS B 1311 평행키 10 X 8 X 25 SM45C
③ KS B 1311 SM45C 평행키 10 X 8 X 25 양 끝 둥금
④ 평행키 10 X 8 X 25 양 끝 둥금 SM45C KS B 1311

47. 호칭번호가 62/22인 깊은 홈 볼베어링의 안지름 치수는 몇 mm인가?

- ① 22 ② 110
③ 310 ④ 55

48. 코일 스프링의 제도방법 중 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 무하중 상태로 그린다.
② 그림 안에 기입하기 힘든 사항은 일괄하여 요목표에 표시한다.
③ 코일스프링의 중간부분을 생략할 때는 생략부분을 파단으로 굿는다.
④ 특별한 단서가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시한다.

49. 스프로킷 휠의 도시방법으로 맞는 것은?

- ① 바깥지름 - 굵은 실선
② 피치원 - 가는 실선
③ 이뿌리원 - 가는 1점 쇄선
④ 축직각 단면으로 도시할 때 이뿌리선 - 굵은 파선

50. 다음은 파이프 도시기호를 나타낸 것이다. 파이프 안에 흐르는 유체의 종류는?



- ① 공기 ② 가스
③ 유류 ④ 수증기

51. 기어의 제도시 잇수(Z)가 20개이고 모듈(M)이 2인 보통치형의 기어를 그리려면 이끝원의 지름은 얼마인가?

- ① 38mm ② 40mm
③ 42mm ④ 44mm

52. "M24 - 6H/5g"로 표시된 나사의 설명으로 틀린 것은?

- ① 미터나사 ② 호칭 지름은 24mm
③ 암나사 5급 ④ 수나사 5급

53. 용접부 표면의 형상에서 끝단부를 매끄럽게 함을 표시하는 보조 기호는?

- ① — ② 
③  ④ 

54. 다음 중 나사의 도식방법으로 옳은 것은?

- ① 암나사의 안지름을 표시하는 선은 가는 실선으로 그린다.
② 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 가는 실선으로 그린다.
③ 수나사와 암나사 결합부 단면은 암나사로 나타낸다.
④ 골 부분에 대한 불완전 나사부는 축선에 대하여 30°의 가는 실선으로 나타낸다.

55. 축의 도식방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 축은 길이 방향으로 단면 도식을 할 수 있다.
② 축 끝의 모따기는 폭의 치수만 기입한다.
③ 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 없다.
④ 널링을 도식할 때 빗줄인 경우 축선에 대하여 30°로 엇갈리게 그린다.

56. 베벨기어에서 피치원은 무슨 선으로 표시하는가?

- ① 가는 1점 쇄선 ② 굵은 1점 쇄선
③ 가는 2점 쇄선 ④ 굵은 실선

57. 다음 중 CAD시스템의 입력장치에 해당되는 것은?

- ① 라이트펜 ② 플로터
③ 프린터 ④ 모니터

58. 컴퓨터의 처리 속도 단위 중 PS(피코 초)란?

- ① 10^{-3} ② 10^{-6}
③ 10^{-9} ④ 10^{-12}

59. 그림과 같은 정원뿔을 단면선을 따라 평면으로 절단시킨 경우 구성되는 단면 형태는?



- ① 쌍곡선 ② 포물선
③ 타원 ④ 원

60. 일반적으로 CAD시스템에서 수행되는 3차원 모델링의 종류가 아닌 것은?

- ① 와이어 프레임 모델링 ② 서피스 모델링

③ 솔리드 모델링

④ 시스템 모델링

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	④	①	②	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	②	④	③	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	①	④	②	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	②	④	②	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	①	②	①	①	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	④	④	①	①	④	③	④