


1과목 : 기계재료 및 요소

- 가장 널리 쓰이는 키(key)로 축과 보스 양쪽에 모두 키홈을 파서 동력을 전달하는 것은?
 - 성크 키
 - 반달 키
 - 접선 키
 - 원뿔 키
- 스프링을 사용하는 목적으로 볼 수 없는 것은?
 - 힘 축적
 - 진동 흡수
 - 동력 전달
 - 충격의 완화
- 구리에 아연을 5~20%를 첨가한 것으로 색깔이 아름답고 장식품에 많이 쓰이는 황동은?
 - 통백
 - 포금
 - 문프메탈
 - 커머셜 브론즈
- 제동장치를 작동부분의 구조에 따라 분류할 때 이에 해당되지 않는 것은?
 - 유압 브레이크
 - 밴드 브레이크
 - 디스크 브레이크
 - 블록 브레이크
- 기준 랙 공구의 기준 피치선이 기어의 기준 피치원에 접하지 않는 기어는?
 - 웜 기어
 - 표준 기어
 - 전위 기어
 - 베벨 기어
- 길이가 50mm인 표준시험편으로 인장시험하여 늘어난 길이가 65mm이었다. 이 시험편의 연신율은?
 - 20%
 - 25%
 - 30%
 - 35%
- 순수 비중이 2.7인 이 금속은 주조가 쉽고 가벼울 뿐만 아니라 대기 중에서 내식력이 강하고 전기와 열의 양도체로 다른 금속과 합금하여 쓰이는 것은?
 - 구리(Cu)
 - 알루미늄(Al)
 - 마그네슘(Mg)
 - 텅스텐(W)
- 유체의 유량이 30m³/s이고, 평균 속도가 1.5m/s일 때 관의 안지름은 약 몇 mm인가?
 - 2059
 - 3089
 - 4119
 - 5045
- 금속재료 중 주석, 아연, 납, 안티몬의 합금으로 주성분인 주석과 구리, 안티몬을 함유한 것은 베빗메탈이라고도 하는 것은?
 - 켈릿
 - 합성수지
 - 트리메탈
 - 화이트메탈
- 탄소강의 성질을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
 - 소량의 구리를 첨가하면 내식성이 좋아진다.
 - 인장 강도와 경도는 공석점 부근에서 최대가 된다.
 - 탄소강의 내식성은 탄소량이 감소할수록 증가한다.
 - 표준상태에서는 탄소가 많을수록 강도나 경도가 증가한다.

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 스테인리스강의 종류에 해당되지 않는 것은?
 - 페라이트계 스테인리스강
 - 펄라이트계 스테인리스강
 - 마텐자이트계 스테인리스강
 - 오스테나이트계 스테인리스강
- 수나사의 크기는 무엇을 기준으로 표시하는가?
 - 유효지름
 - 수나사의 안지름
 - 수나사의 바깥지름
 - 수나사의 골지름
- 평벨트를 벨트 폴리에 걸 때 벨트와 벨트 폴리의 접촉각을 크게 하기위해 이완축에 설치하는 것은?
 - 림
 - 단차
 - 균형 추
 - 긴장 폴리
- 주철의 일반적 설명으로 틀린 것은?
 - 강에 비하여 취성이 작고 강도가 비교적 높다.
 - 주철은 파면상으로 분류하면 회주철, 백주철, 반주철로 구분할 수 있다.
 - 주철 중 탄소의 흑연화를 위해서는 탄소량 및 규소의 함량이 중요하다.
 - 고온에서 소성변형이 곤란하나 주조성이 우수하여 복잡한 형상을 쉽게 생산할 수 있다.
- 신소재인 초전도 재료의 초전도 상태에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 상온에서 자화시켜 강한 자기장을 얻을 수 있는 금속이다.
 - 알루미늄이 주가 되는 재료로 높은 온도에서 잘 견디어 낸다.
 - 비금속의 무기 재료(classical ceramics)를 고온에서 소결처리하여 만든 것이다.
 - 어떤 종류의 순금속이나 합금을 극저온으로 냉각하면 특정 온도에서 갑자기 전기저항이 영(0)이 된다.
- 어미자의 눈금이 0.5mm이며, 아들자의 눈금이 12mm를 25등분한 버니어 캘리퍼스의 최소 측정값은?
 - 0.01mm
 - 0.02mm
 - 0.05mm
 - 0.025mm
- 3차원 측정기의 분류에서 몸체구조에 따른 형태에 속하지 않는 것은?
 - 이동 브리지형(moving bridge type)
 - 캔틸레버형(cantilever type)
 - 컬럼형(column type)
 - 캘리퍼스형(calipers type)
- 연삭숫돌에 눈메움이나 무덤현상이 발생하였을 때 숫돌을 수정하는 작업은?
 - 래핑
 - 드래싱
 - 그레이징
 - 덮개 설치
- 절삭공구 재료의 구비조건에 해당되지 않는 것은?
 - 취성이 클 것

- ② 원하는 형태로 쉽게 만들 수 있을 것
 ③ 피절삭재료 보다는 굳고 인성이 있을 것
 ④ 절삭 가공 중에 온도가 높아져도 경도가 쉽게 저하되지 않을 것
20. 선반가공시 회전수가 일정할 때 가공물의 지름에 따른 절삭속도는?
 ① 가공물의 지름과 절삭속도는 관계없다.
 ② 가공물의 지름이 커질수록 절삭속도는 빨라진다.
 ③ 가공물의 지름이 커질수록 절삭속도는 느려진다.
 ④ 가공물의 지름이 적어질수록 절삭속도는 빨라진다.
21. 각봉상의 세립자로 만든 공구를 공작물에 스프링 또는 유압으로 접촉시키고 회전운동과 동시에 왕복 운동을 주어 매끈하고 정밀하게 가공하는 기계는?
 ① 호닝 머신 ② 래핑 머신
 ③ 평면 연삭기 ④ 배럴 머신
22. 공작기계 중 커터는 회전하고 공작물이 이송되며 절삭하는 것은?
 ① 선반 ② 밀링
 ③ 드릴 ④ 슬로터
23. 밀링가공에서 하향절삭에 비교한 상향절삭의 장점에 해당되는 것은?
 ① 가공면이 깨끗하다.
 ② 커터의 마모가 적다.
 ③ 공작물의 고정여가 간단하다.
 ④ 이송기구의 백래시가 제거된다.
24. 작업복 착용에 따른 안전사항으로 틀린 것은?
 ① 신체에 맞고 가벼워야 한다.
 ② 실밥이 터지거나 풀린 것은 즉시 꿰매도록 한다.
 ③ 작업복 스타일은 착용자의 연령, 직종에 관계없다.
 ④ 더운 계절이나 고온 작업시 작업복을 벗지 않는다.
25. 정반 위에서 테이퍼를 측정하여 그림과 같은 측정결과를 얻었을 때 테이퍼량은 얼마인가?




- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2.5}$
 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7.5}$

26. 치수기입시 사용되는 보조기호와 설명이 일치하지 않는 것은?
 ① □ : 정사각형의 변 ② R : 반지름
 ③ ∅ : 지름 ④ C : 구의 지름
27. 스케치도를 그리는 방법으로 옳바르지 않은 것은?
 ① 스케치할 물체의 특징을 파악하여 주투상도를 결정한다.
 ② 스케치도에는 주투상도만 그리고 치수, 재질, 가공법 등은 기입하지 않는다.
 ③ 부품 표면에 광명단 또는 스탬프잉크를 칠한 다음 용지에 찍어 실제 형상으로 모양을 뜨는 방법도 있다.
 ④ 실제 부품을 용지 위에 올려놓고 본을 뜨는 방법도 있다.
28. 치수 공차의 기입법 중 ∅E8 구멍의 공차역은? (단, IT8급의 기본공차는 0.033mm이고, 25에 대한 E구멍의 기초가 되는 치수 허용차는 0.040mm이다.)

- ① $\begin{matrix} \text{∅} 25 & +0.073 \\ & +0.040 \end{matrix}$ ② $\begin{matrix} \text{∅} 25 & +0.040 \\ & +0.033 \end{matrix}$
 ③ $\begin{matrix} \text{∅} 25 & +0.073 \\ & +0.033 \end{matrix}$ ④ $\begin{matrix} \text{∅} 25 & +0.073 \\ & +0.007 \end{matrix}$

29. 다음 중 길이 방향으로 절단하여 도시하여도 좋은 것은?
 ① 축 ② 볼트
 ③ 키 ④ 보스
30. 제도용지의 크기가 297×420mm일 때 도면 크기의 호칭으로 옳은 것은?
 ① A2 ② A3
 ③ A4 ④ A5
31. 최대 허용 한계치수에서 기준치수를 뺀 값을 무엇이라 하는가?
 ① 아래치수 허용차 ② 위치수 허용차
 ③ 실치수 ④ 치수 공차
32. 기하공차의 구분 중 모양공차의 종류에 해당하는 것은?
 ① ②
 ③ ④
33. 아래 투상도는 어떤 물체를 보고 제3각법으로 투상한 것이다. 이 물체의 등각 투상도로 맞는 것은?




- ① ②
 ③ ④

34. 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 중복될 경우 선의 우선순위로 옳은 것은?

- ① 숨은선→외형선→절단선→중심선→무게중심선→치수보조선
- ② 외형선→숨은선→절단선→중심선→무게중심선→치수보조선
- ③ 중심선→외형선→숨은선→절단선→무게중심선→치수보조선
- ④ 무게중심선→치수보조선→외형선→숨은선→절단선→중심선

35. 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 그림과 같을 때, (가)부분의 기호는?



- ① C ② M
- ③ R ④ X


36. 다음 중 가상선으로 나타내지 않는 것은?

- ① 물품의 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는 경우
- ② 이동하는 부분의 운동 범위를 표시하는 경우
- ③ 가공 후의 모양을 표시하는 경우
- ④ 물품의 인접부분을 참고로 표시하는 경우

37. 다음 치수기입 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 치수의 단위는 mm이고 단위 기호는 붙이지 않는다.
- ② cm나 m를 사용할 필요가 있을 경우는 반드시 cm나 m 등의 기호를 기입하여야 한다.
- ③ 한 도면 안에서의 치수는 같은 크기로 기입한다.
- ④ 치수 숫자의 단위수가 많은 경우에는 3단위마다 숫자사이를 조금 띄우고 콤마를 사용한다.

38. 다음 투상도의 설명으로 틀린 것은?



- ① 경사면을 보조투상도로 나타낸 도면이다.
- ② 평면도의 일부를 생략한 도면이다.
- ③ 좌측면도를 회전투상도로 나타낸 도면이다.
- ④ 대칭기호를 사용해 한쪽을 생략한 도면이다.

39. 끼워맞춤 기호의 기입에 대한 설명으로 옳은 것은?


- ① 끼워맞춤 방식에 의한 치수 허용차는 기준치수 다음에 끼워맞춤 종류의 기호 및 등급을 기입하여 표시한다.
- ② IT공차에서 구멍은 알파벳의 소문자로 축은 대문자로 표시한다.
- ③ 같은 호칭치수에 대하여 구멍 및 축에 끼워맞춤 종류의 기호를 치수선 위에 기입한다.

④ 구멍 또는 축의 전체길이에 걸쳐 조립되지 않을 경우에는 부분 이외에도 공차를 주도록 한다.

40. 회전도시 단면도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 암, 리브 등의 절단면은 90° 회전하여 표시한다.
- ② 절단한 곳의 전후를 끊어서 그 사이에 그릴 수 있다.
- ③ 도형내 절단한 곳에 겹쳐서 그릴 때는 가는 1점쇄선을 사용하여 그린다.
- ④ 절단선의 연장선 위에 그릴 수 있다.

41. 다음은 어떤 물체를 제3각법으로 투상하여 정면도와 우측면도를 나타낸 것이다. 평면도로 옳은 것은?



42. 등각 투상도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원근감을 느낄 수 있도록 하나의 시점과 물체의 각점을 방사선으로 이어서 그린다.
- ② 정면, 평면, 측면을 하나의 투상도에서 동시에 볼 수 있다.
- ③ 직육면체에서 직각으로 만나는 3개의 모서리는 120°를 이룬다.
- ④ 한 축이 수직일 때에는 나머지 두 축은 수평선과 30°를 이룬다.

43. 기하공차 표기에서 그림과 같이 수치에 사각형 테두리를 씌운 것은 무엇을 나타내는 것인가?

- ① 데이텀 ② 돌출공차역
- ③ 이론적으로 정확한 치수 ④ 최대 실제 공차방식

44. KS규격 중 기계 부문에 해당되는 분류기호는?

- ① KS A ② KS B
- ③ KS C ④ KS D

45. 표면거칠기의 표시 방법 중 제거가공을 필요로 하는 경우 지시하는 기호로 옳은 것은?



46. 축의 도시방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 축은 길이 방향으로 절단하여 온단면을 하여 그린다.
- ② 단면 모양이 같은 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 있다.
- ③ 축의 끝은 모따기를 하고 모따기 치수를 기입한다.
- ④ 축의 키홈 부분의 표시는 부분 단면도로 나타낸다.


47. 다음 중 나사의 표시 방법으로 틀린 것은?

- ① 나사산의 감긴 방향이 오른 나사인 경우에는 표시하지 않는다.
- ② 나사산의 줄 수는 한줄 나사인 경우에는 표시하지 않는다.
- ③ 암나사와 수나사의 등급을 동시에 나타낼 필요가 있을 경우는 암나사의 등급, 수나사의 등급 순서로 그 사이에 사선(/)을 넣는다.
- ④ 나사의 등급은 생략하면 안 된다.

48. 용접부 표면 또는 용접부 형상의 보조기호 중 영구적인 이면 판재(backing strip) 사용을 표시하는 기호는?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

49. 다음은 냉동관 이음하기의 일부분이다. 도면에서 체크밸브는?



- ① a
- ② b
- ③ c
- ④ d


50. 베어링 기호 NA4916V의 설명 중 틀린 것은?

- ① NA : 니들 베어링
- ② 16 : 안지름 번호
- ③ 49 : 치수계열
- ④ V : 접촉각 기호

51. 주철재 V-벨트 폴리의 홈부분 각도가 아닌 것은?

- ① 34°
- ② 36°
- ③ 38°
- ④ 40°

52. 보기의 그림은 어떤 키(key)를 나타낸 것인가?



- ① 문함 키
- ② 접선 키
- ③ 세레이션
- ④ 스플라인

53. 스퍼기어 제도시 요목표에 기입되지 않는 것은?

- ① 입력각
- ② 모듈
- ③ 잇수
- ④ 비틀림각

54. 다음 중 스프링 제도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 코일 스프링은 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 그린다.
- ② 겹판 스프링은 원칙적으로 스프링 판이 수평한 상태에서 그린다.
- ③ 그림에 단서가 없는 코일 스프링은 오른쪽으로 감긴 것을 표시한다.
- ④ 코일 스프링이 왼쪽으로 감긴 경우는 “감긴방향 왼쪽”이라고 표시한다.

라고 표시한다.

55. 스퍼기어의 도식법에서 피치원을 나타내는 선의 종류는?

- ① 가는 실선
- ② 가는 1점 쇄선
- ③ 가는 2점 쇄선
- ④ 굵은 실선

56. 다음과 같이 표시된 너트의 호칭 중에서 형식을 나타내는 것은?

KS B 1012 6각 너트 스타일1 B M12-8 MFZnII-C

- ① 스타일1
- ② B
- ③ M12
- ④ 8

57. 일반적인 CAD시스템에서 사용되는 좌표계가 아닌 것은?

- ① 직교 좌표계
- ② 타원 좌표계
- ③ 극 좌표계
- ④ 구면 좌표계

58. 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)의 기능과 관계가 먼 것은?

- ① 입출력 기능
- ② 제어 기능
- ③ 연산 기능
- ④ 기억 기능

59. 컬러 디스플레이(color display)에서 표현할 수 있는 색은 3가지 색의 혼합비에 의해 정해지는데, 그 3가지 색에 해당하는 것은?

- ① 빨강, 노랑, 파랑
- ② 빨강, 파랑, 초록
- ③ 검정, 파랑, 노랑
- ④ 빨강, 노랑, 초록

60. CAD시스템을 이용하여 제품에 대한 기하학적 모델링 후 체적, 무게중심, 관성모멘트 등의 물리적 성질을 알아보려고 한다면 필요한 모델링은?

- ① 와이어프레임 모델링
- ② 서피스 모델링
- ③ 솔리드 모델링
- ④ 시스템 모델링

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	①	③	③	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	①	④	②	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	③	②	④	②	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	④	①	④	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	②	①	④	④	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	①	②	①	②	①	②	③