

1과목 : 기계재료 및 요소

1. Al-Si 계 합금인 실루민의 주조 조직에 나타나는 Si의 거친 결정을 미세화시키고 강도를 개선하기 위하여 개량처리를 하는데 사용되는 것은?

- ① Na                      ② Mg  
③ Al                      ④ Mn

2. 금속을 상온에서 소성변형시켰을 때, 재질이 경화되고 연신율이 감소하는 현상은?

- ① 재결정                      ② 가공경화  
③ 고용강화                      ④ 열변형

3. 강을 충분히 가열한 후 물이나 기름 속에 급랭시켜 조직변태에 의한 재질의 경화를 주목적으로 하는 것은?

- ① 담금질                      ② 뜨임  
③ 풀림                      ④ 불림

4. 공구강의 구비조건 중 틀린 것은?

- ① 강인성이 클 것                      ② 내마모성이 작을 것  
③ 고온에서 경도가 클 것                      ④ 열처리가 쉬울 것

5. 황동의 자연균열 방지책이 아닌 것은?

- ① 수은                      ② 아연 도금  
③ 도료                      ④ 저온풀림

6. 다음 합성수지 중 일명 EP라고 하며, 현재 이용되고 있는 수지 중 가장 우수한 특성을 지닌 것으로 널리 이용되는 것은?

- ① 페놀 수지                      ② 폴리에스테르 수지  
③ 에폭시 수지                      ④ 멜라민 수지

7. 스텔라이트계 주조경질합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주성분이 Co 이다.  
② 단조품이 많이 쓰인다.  
③ 800℃ 까지의 고온에서도 경도가 유지된다.  
④ 열처리가 불필요하다.

8. 기계요소 부품 중에서 직접 전동용 기계요소에 속하는 것은?

- ① 벨트                      ② 기어  
③ 로프                      ④ 체인

9. 수나사의 호칭치수는 무엇을 표시하는가?

- ① 골지름                      ② 바깥지름  
③ 평균지름                      ④ 유효지름

10. 다음 나사 중 백래시를 작게 할 수 있고 높은 정밀도를 오래 유지할 수 있으며 효율이 가장 좋은 것은?

- ① 사각 나사                      ② 톱니 나사  
③ 볼 나사                      ④ 둥근 나사

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 다음 중 핀(Pin)의 용도가 아닌 것은?

- ① 핸들과 축의 고정  
② 너트의 풀림 방지

③ 볼트의 마모 방지

④ 분해 조립할 때 조립할 부품의 위치결정

12. 다음 스프링 중 너비가 좁고 얇은 긴 보의 형태로 하중을 지지하는 것은?

- ① 원판 스프링                      ② 겹판 스프링  
③ 인장 코일 스프링                      ④ 압축 코일 스프링

13. 지름이 6cm 인 원형단면의 봉에 500kN의 인장하중이 작용할 때 이 봉에 발생하는 응력은 약 몇 N/mm<sup>2</sup>인가?

- ① 170.8                      ② 176.8  
③ 180.8                      ④ 200.8

14. 평벨트 풀리의 구조에서 벨트와 직접 접촉하여 동력을 전달하는 부분은?

- ① 림                      ② 암  
③ 보스                      ④ 리브

15. 회전하고 있는 원동 마찰차의 지름이 250mm이고 종동차의 지름이 400mm일 때 최대 토크는 몇 N · m인가? (단, 마찰차의 마찰계수는 0.2이고 서로 밀어 붙이는 힘은 2kN이다.)

- ① 20                      ② 40  
③ 80                      ④ 160

16. 바이트에서 칩 브레이커를 만드는 이유는?

- ① 선반에서 바이트의 강도를 높이기 위하여  
② 작업자 안전을 위해 칩을 짧게 끊기 위하여  
③ 바이트와 공작물의 마찰을 적게 하기 위하여  
④ 절삭 속도를 빠르게 하기 위하여

17. 보링머신에 의한 작업으로 적합하지 않은 것은?

- ① 리밍                      ② 태핑  
③ 드릴링                      ④ 기어가공

18. 다음 중 윤활제의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 온도 변화에 따른 점도의 변화가 클 것  
② 한계 윤활상태에서 견딜 수 있는 유성이 있는 것  
③ 산화나 열에 대하여 안정성이 높을 것  
④ 화학적으로 불활성이며 깨끗하고 균질할 것

19. 밀링 분할법의 종류에 해당되지 않은 것은?

- ① 직접 분할법                      ② 단식 분할법  
③ 차동 분할법                      ④ 미분 분할법

20. 해머작업을 할 때의 안전사항 중 틀린 것은?

- ① 손을 보호하기 위하여 장갑을 낀다.  
② 파편이 튀지 않도록 칸막이를 한다.  
③ 보호안경을 착용한다.  
④ 해머의 끝 부분이 빠지지 않도록 썰기를 한다.


21. CNC공작기계의 서보기구 중 서보모터에서 위치와 속도를 검출하여 피드백시키는 방식으로 일반적인 CNC공작기계에 가장 많이 사용되는 방식은?

- ① 개방회로 방식                      ② 반폐쇄회로 방식  
③ 폐쇄회로 방식                      ④ 복합회로 서보 방식

22. 다음 중 센터리스 연삭기는 어느 종류에 속하는가?

- ① 나사 연삭기                      ② 평면 연삭기  
③ 외경 연삭기                      ④ 성형 연삭기

23. 그림과 같은 사인 바(sine bar)를 이용한 각도 측정에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① 게이지 블록 등을 병용하고 3각함수 사인(sine)을 이용하여 각도를 측정하는 기구이다.  
② 사인바는 롤러의 중심거리가 보통 100mm 또는 200mm로 제작한다.  
③ 45° 보다 큰 각을 측정할 때에는 오차가 적어진다.  
④ 정반 위에서 정반면과 사인봉과 이루는 각을 표시하면  $\sin\phi = (H-h)/L$  식이 성립한다.

24. 나사를 조일 때 드라이버를 안전하게 사용하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 날 끝이 홈의 나비와 길이보다 작은 것을 사용한다.  
② 날 끝은 이가 빠지거나 동그랄게 된 것을 사용 않는다.  
③ 나사를 조일 때 나사 탭 구멍에 수직으로 대고 한 손으로 가볍게 잡고 작업한다.  
④ 용도 외에 다른 목적으로 사용하지 않는다.

25. 일반적으로 슈퍼피니싱의 가공액으로 사용되지 않는 것은?

- ① 경유                                  ② 스프린들유  
③ 동물성유                              ④ 기계유

### 3과목 : 기계제도

26. 다음 기계요소 중 길이 방향으로 단면할 수 있는 부품으로 묶은 것은?

- ① 리브, 바퀴의 암, 기어의 이  
② 볼트, 너트, 작은 나사  
③ 축, 핀, 리벳, 키  
④ 부시, 칼라, 베어링

27. 다음과 같이 기하 공차가 기입되었을 때 설명으로 틀린 것은?

|    |      |   |
|----|------|---|
| // | 0.01 | A |
|----|------|---|

- ① 0.01은 공차값이다.  
② //은 모양 공차이다.  
③ //은 공차의 종류 기호이다.  
④ A는 데이텀을 지시하는 문자 기호이다.


28. 부분 확대도의 도시 방법으로 틀린 것은?

- ① 특정한 부분의 도형이 작아서 그 부분을 확대하여 나타내는 표현 방법이다.  
② 확대할 부분을 굵은 실선으로 에워싸고 한글이나 알파벳

대문자로 표시한다.

- ③ 확대도에는 치수기입과 표면 거칠기를 표시할 수 있다.  
④ 확대한 투상도 위에 확대를 표시하는 문자 기호화 척도를 기입한다.

29. 다음 그림에서 부품 ①의 공차와 부품 ②의 공차가 순서대로 바르게 나열된 것은?



- ① 0.01, 0.02                      ② 0.01, 0.03  
③ 0.03, 0.03                      ④ 0.03, 0.07


30. 끼워맞춤 방식에서 축의 지름이 구멍의 지름보다 큰 경우 조립 전 두 지름의 차를 무엇이라고 하는가?

- ① 점새                                  ② 틈새  
③ 공차                                  ④ 허용차

31. IT 기본 공차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① IT 기본 공차는 치수 공차와 끼워맞춤에 있어서 정해진 모든 치수 공차를 의미한다.  
② IT 기본 공차의 등급은 IT01부터 IT18까지 20등급으로 구분되어 있다.  
③ IT 공차 적용시 제작의 난이도를 고려하여 구멍에는 ITn-1, 축에는 ITn 을 부여한다.  
④ 끼워맞춤 공차를 적용할 때 구멍일 경우 IT6~IT10이고, 축일 때에는 IT5~IT9 이다.

32. 제 3각법으로 표시된 다음 정면도와 측면도를 보고 평면도에 해당하는 것은?



33. 다음 설명 중 반지름 치수 기입 방법으로 옳은 것은?

- ① 반지름 치수를 표시할 때에는 치수선의 양쪽에 화살표를 모두 붙인다.  
② 화살표나 치수를 기입할 여유가 없을 경우에는 중심 방향으로 치수선을 연장하여 굵고 화살표를 붙인다.  
③ 반지름이 커서 그 중심 위치까지 치수선을 그을 수 없을 때에는 자유 실선을 원호 쪽에 사용하여 치수를 표기 한

다.

- ④ 반지름 치수는 중심을 반드시 표시하여 기입해야 한다.

34. 도면을 접어서 사용하거나 보관하고자 할 때 앞부분에 나타내어 보이도록 하는 부분은?

- ① 부품 번호가 있는 부분  
② 표제란이 있는 부분  
③ 조립도가 있는 부분  
④ 도면이 그려지지 않은 뒷면


35. 스케치를 할 물체의 표면에 광명단을 얇게 칠하고 그 위에 종이를 대고 눌러서 실제의 모양을 뜨는 스케치 방법은?

- ① 프린트법                      ② 모양뜨기 방법  
③ 프리핸드법                  ④ 사진법

36. 제거가공 또는 다른 방법으로 얻어진 가공 전의 상태를 그대로 남겨두는 것만을 지시하기 위한 기호는?

- ①                       ②   
③                       ④ 

37. 다음 등각도를 3각법으로 투상할 때 평면도로 맞는 것은?




38. 치수 보조 기호의 SØ는 무엇을 나타내는가?

- ① 표면                              ② 구의 반지름  
③ 피치                              ④ 구의 지름

39. KS B 0001에 규정된 도면의 크기에 해당하는 A열 사이즈의 호칭에 해당 되지 않는 것은?

- ① A0                                  ② A3  
③ A5                                  ④ A1

40. 다음 그림은 표면거칠기의 지시이다. 면의 지시기호에 대한 지시사항에서 D의 위치에 나타내는 것은?



- ① 표면 파상도  
② 줄무늬 방향 기호  
③ 다듬질 여유 기입  
④ 중심선 평균 거칠기 값


41. 가는 실선을 사용하는 선의 용도에 해당하지 않는 것은?

- ① 기호 및 지시사항을 기입하기 위하여 끌어내는데 쓰인다.  
② 도형의 중심선을 간략하게 표시하는데 쓰인다.  
③ 수면, 유면 등의 위치를 명시하는데 쓰인다.  
④ 도시된 단면의 앞쪽에 있는 부분을 표시하는데 쓰인다.

42. 다음 선의 용도에 의한 명칭 중 선의 굵기가 다른 것은?

- ① 치수선                              ② 지시선  
③ 외형선                              ④ 치수보조선

43. 다음 도면에서 표현된 단면도로 모두 맞는 것은?



- ① 전단면도, 한쪽 단면도, 부분 단면도  
② 한쪽 단면도, 부분 단면도, 회전도시 단면도  
③ 부분 단면도, 회전도시 단면도, 계단 단면도  
④ 전단면도, 한쪽 단면도, 회전도시 단면도

44. 정면, 평면, 측면을 하나의 투상면 위에서 동시에 볼 수 있도록 그린 도법은?

- ① 보조 투상도                      ② 단면도  
③ 등각 투상도                      ④ 전개도

45. 모양, 자세, 위치의 정밀도를 나타내는 종류와 기호를 바르게 나타낸 것은?

- ① 진원도 :                       ② 동축도 :   
③ 원통도 :                       ④ 직각도 : 

46. 스포크릿 휠의 도시법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 바깥지름은 굵은 실선, 피치원은 가는 1점 쇄선으로 도시한다.  
② 이뿌리원을 축에 직각인 방향에서 단면 도시할 경우에는 가는 실선으로 도시한다.  
③ 이뿌리원은 가는 실선으로 도시하나 기입을 생략해도 좋다.  
④ 항목표에는 원칙적으로 이의 특성에 관한 사항과 이의 절삭에 필요한 치수를 기입한다.

47. 나사의 각 부를 표시하는 선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수나사의 바깥지름과 암나사의 안지름은 굵은 실선으로 그린다.  
② 수나사와 암나사의 골을 표시하는 선은 굵은 실선으로 그린다.  
③ 완전나사부와 불완전나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.  
④ 가려서 보이지 않는 나사부는 파선으로 그린다.

48. 나사의 종류를 나타내는 기호 중 틀린 것은?

- ① R : 관용 테이퍼 수나사
- ② S : 미니추어 나사
- ③ UNC : 유니파이 보통나사
- ④ TM : 29° 사다리꼴 나사

49. 배관도의 치수기입 요령으로 틀린 것은?

- ① 치수는 관, 관 이음, 밸브의 입구 중심에서 중심까지의 길이로 표시한다.
- ② 관이나 밸브 등의 호칭 지름은 관선 밖으로 지시선을 끌어내어 표시한다.
- ③ 설치 이유가 중요한 장치에서는 단선 도시 방법을 이용한다.
- ④ 관의 끝 부분에 원나사를 필요로 할 때에는 지시선으로 나타내어 표시한다.

50. 스퍼기어를 축 방향으로 단면 투상할 경우 도시방법으로 틀린 것은?

- ① 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.
- ③ 이뿌리원은 파선으로 그린다.
- ④ 맞물리는 한 쌍의 기어의 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.

51. 맞물리는 한 쌍의 평기어에서 모듈이 2 이고 잇수가 각각 20, 30일 때 두 기어의 중심거리는?

- ① 30mm                      ② 40mm
- ③ 50mm                      ④ 60mm


52. 테이퍼 핀의 호칭 지름은 표시하는 부분은?

- ① 핀의 큰 쪽 지름
- ② 핀의 작은 쪽 지름
- ③ 핀의 중간 부분 지름
- ④ 핀의 작은 쪽 지름에서 전체의 1/3 되는 부분

53. 코일 스프링의 제도방법 중 맞는 것은?

- ① 원칙적으로 하중이 걸린 상태로 그린다.
- ② 그림 안에 기입하기 힘든 사항은 일괄하여 요목표에 표시한다.
- ③ 코일 스프링의 중간부분을 생략할 때는 생략부분을 파단선으로 긋는다.
- ④ 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 도시한다.

54. 다음 그림에서 (가)부의 용접은 어떤 자세로 작업하는가?



- ① 수평 자세                      ② 수직 자세
- ③ 아래보기 자세                  ④ 위보기 자세

55. 축을 제도하는 방법을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 긴 축은 단축하여 그릴 수 있고 길이는 실제 길이를 기

입한다.

- ② 축은 일반적으로 길이 방향으로 절단하여 단면을 표시한다.
- ③ 구석 라운드 가공부는 필요에 따라 확대하여 기입 할 수 있다.
- ④ 필요에 따라 부분 단면은 가능하다.

56. 베어링의 호칭 번호 6203Z에서 Z가 뜻하는 것은?

- ① 한쪽 실드                      ② 리테이너 없음
- ③ 보통 틈새                      ④ 등급 표시

57. 일반적인 CAD시스템에서 사용되는 좌표계가 아닌 것은?

- ① 직교 좌표계                      ② 타원 좌표계
- ③ 극 좌표계                      ④ 구면 좌표계

58. 3차원 물체를 외부형상 뿐만 아니라 내부구조의 정보까지도 표현하여 물리적 성질 등의 계산까지 가능한 모델은?

- ① 와이어 프레임 모델                      ② 서피스 모델
- ③ 솔리드 모델                      ④ 엔티티 모델

59. CAD시스템의 출력 장치가 아닌 것은?

- ① 스캐너                      ② 그래픽 디스플레이
- ③ 프린터                      ④ 플로터

60. 컴퓨터 시스템의 중앙처리 장치 구성요소가 아닌 것은?

- ① 보조기억장치                      ② 제어장치
- ③ 연산장치                      ④ 주기억장치

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ①  | ②  | ①  | ②  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ②  | ②  | ①  | ③  | ②  | ④  | ①  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ④  | ②  | ②  | ②  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①  | ②  | ④  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ②  | ②  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ①  | ①  |