


1과목 : 기계재료 및 요소

- 수기 가공에서 사용하는 줄, 쇠톱날, 정 등의 절삭가공용 공구에 가장 적합한 금속재료는?
 ① 주강 ② 스프링강
 ③ 탄소공구강 ④ 쾌삭강
- 일반적인 합성수지의 공통된 성질로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 가볍다 ② 착색이 자유롭다
 ③ 전기절연성이 좋다 ④ 열에 강하다
- 다음 비철 재료 중 비중이 가장 가벼운 것은?
 ① Cu ② Ni
 ③ Al ④ Mg
- 탄소강에 첨가하는 합금원소와 특성과의 관계가 틀린 것은?
 ① Ni-인성 증가 ② Cr-내식성 향상
 ③ Si-전자기적 특성 개선 ④ Mo-뜨임취성 촉진
- 철-탄소계 상태도에서 공정 주철은?
 ① 4.3%C ② 2.1%C
 ③ 1.3%C ④ 0.86%C
- 탄소공구강의 단점을 보강하기 위해 Cr, W, Mn, Ni, V 등을 첨가하여 경도, 절삭성, 주조성을 개선한 강?
 ① 주조경질합금 ② 초경합금
 ③ 합금공구강 ④ 스테인리스강
- 다음 중 청동의 합금 원소는?
 ① Cu+Fe ② Cu+Sn
 ③ Cu+Zn ④ Cu+Mg
- 베어링의 호칭번호가 6308 일 때 베어링의 안지름은 몇 mm 인가?
 ① 35 ② 40
 ③ 45 ④ 50
- 2KN의 짐을 들어 올리는 데 필요한 볼트의 바깥지름은 몇 mm 이상 이어야 하는가? (단, 볼트 재료의 허용인장응력은 400N/cm²이다.)
 ① 20.2 ② 31.6
 ③ 36.5 ④ 42.2

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 나사의 기호 표시가 틀린 것은?(문제 오류로 실제 시험에서는 1번 2번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① 미터계 사다리꼴나사:TM

- 미터계 사다리꼴나사:WTC
- 유니파이 보통나사:UNC
- 유니파이 가는나사:UNF
- 나사의 피치가 일정할 때 리드(lead)가 가장 큰 것은?
 ① 4줄 나사 ② 3줄 나사
 ③ 2줄 나사 ④ 1줄 나사
- 원통형 코일의 스프링 지수가 90이고, 코일의 평균 지름이 180 mm 이면 소선의 지름은 몇 mm 인가?
 ① 9 ② 18
 ③ 20 ④ 27
- 간헐운동(intermittent motion)을 제공하기 위해서 사용되는 기어는?
 ① 베벨 기어 ② 헬리컬 기어
 ③ 웜 기어 ④ 제네바 기어
- 직접전동 기계요소인 홈 마찰차에서 홈의 각도(2α)는?
 ① 2α=10~20° ② 2α=20~30°
 ③ 2α=30~40° ④ 2α=40~50°
- 머시닝센터의 준비기능에서 X-Y 평면 지정 G코드는?
 ① G17 ② G18
 ③ G19 ④ G20
- 센터리스 연삭기에서 조정숫돌의 기능은?
 ① 가공물의 회전과 이송 ② 가공물의 지지와 이송
 ③ 가공물의 지지와 조절 ④ 가공물의 회전과 지지
- 선반에서 그림과 같이 테이퍼 가공을 하려 할 때, 필요한 심압대의 편위량은 몇 mm인가?



- ① 4 ② 7
 ③ 12 ④ 15
- 일반적인 보링머신에서 작업할 수 없는 것은?
 ① 널링 작업 ② 리밍 작업
 ③ 탭핑 작업 ④ 드릴링 작업
- 선반에서 맨드릴의 종류에 속하지 않는 것은?
 ① 표준 맨드릴 ② 팽창식 맨드릴
 ③ 수축식 맨드릴 ④ 조립식 맨드릴
- 일반적으로 래핑작업 시 사용하는 래프로 거리가 먼 것은 ?
 ① 탄화규소 ② 산화 알루미늄
 ③ 산화크롬 ④ 흑연가루
- 피니언 커터 또는 래크 커터를 왕복 운동시키고 공작물에

회전운동을 주어 기어를 절삭하는 창성식 기어절삭 기계는 ?

- ① 호빙머신 ② 기어 연삭
- ③ 기어 셰이퍼 ④ 기어 플레닝

23. 밀링머신의 부속장치로 가공물을 필요한 각도로 등분할 수 있는 장치는?

- ① 슬로팅장치 ② 래크밀링장치
- ③ 분할대 ④ 아버

24. 원통 외경연삭의 이송방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 플랜지 컷 방식 ② 테이블 왕복식
- ③ 유성형 방식 ④ 연삭 스톱대 방식

25. 절삭공구가 회전운동을 하며 절삭하는 공작기계는?

- ① 선반 ② 셰이퍼
- ③ 밀링머신 ④ 브로칭머신

3과목 : 기계제도

26. 이론적으로 정확한 치수를 나타낼 때 사용하는 기호로 옳은 것은?

- ① t ② ()
- ③ □ ④ △

27. 도면의 척도가 “1:2”로 도시되었을 때 척도의 종류는?

- ① 배척 ② 축척
- ③ 현척 ④ 비례척이 아님

28. 도면 제작과정에서 다음과 같은 선들이 같은 장소에 겹치는 경우 가장 우선시 하여 나타내야 하는 것은?

- ① 절단선 ② 중심선
- ③ 숨은선 ④ 치수선

29. 다음 등각투상도에서 화살표 방향을 정면도로 할 경우 평면도로 할 경우 가장 옳은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

30. 가공 결과 그림과 같은 줄무늬가 나타났을 때 표면의 결 도시기호로 옳은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④


31. 제3각법에서 정면도 아래에 배치하는 투상도를 무엇이라 하는가 ?

- ① 평면도 ② 좌측면도
- ③ 배면도 ④ 저면도

32. 가는 1점 쇄선으로 표시하지 않는 선은 ?

- ① 가상선 ② 중심선
- ③ 기준선 ④ 피치선

33. “가”부분에 나타날 보조 투상도를 가장 적절하게 나타낸 것은?




- ①
- ②
- ③
- ④

34. 우리나라의 도면에 사용되는 길이 치수의 기본적인 단위는 ?

- ① mm ② cm
- ③ m ④ inch

35. 그림과 같이 표면의 결 지시기호에서 각 항목에 대한 설명이 틀린 것은 ?



- ① a:거칠기 값
- ② c:가공 여유
- ③ d:표면의 줄무늬 방향

④ $f:R_a$ 가 아닌 다른 거칠기 값

36. 상하 또는 좌우 대칭인 물체의 1/4을 절단하여 기본 중심선을 경계로 1/2은 외부모양, 다른 1/2은 내부모양으로 나타내는 단면도는 ?

- ① 전 단면도 ② 한쪽 단면도
③ 부분 단면도 ④ 회전 단면도

37. 재료 기호가 "STS 11 " 로 명기되었을 때 이 재료의 명칭은 ?

- ① 합금 공구강 강재 ② 탄소 공구강 강재
③ 스프링 강재 ④ 탄소 주강품


38. 다음 기하 공차 중 모양 공차에 속하지 않는 것은 ?

- ①  ② 
③  ④ 

39. 구멍의 최소 치수가 축의 최대 치수보다 큰 경우로 항상 틈새가 생기는 상태를 말하며, 미끄럼 운동이나 회전운동이 필요한 부품에 적용하는 끼워 맞춤은 ?

- ① 억지 끼워 맞춤 ② 중간 끼워 맞춤
③ 헐거운 끼워 맞춤 ④ 조립 끼워 맞춤

40. 그림의 "b"부분에 들어갈 기하 공차 기호로 가장 옳은 것은?





- ①  ② 
③  ④ 

41. 다음 중 국가별 표준규격 기호가 잘못 표기된 것은?

- ① 영국-BS ② 독일-DIN
③ 프랑스-ANSI ④ 스위스-SNV


42. 제3각법으로 표시된 다음 정면도와 우측면도에 가장 적합한 평면도는?



43. 단면을 나타내는 데 대한 설명으로 옳지 않은 것은 ?

- ① 동일한 부품의 단면은 떨어져 있어도 해칭의 각도와 간격을 동일하게 나타낸다.
② 두께가 얇은 부분의 단면도는 실제치수와 관계없이 한 개의 굵은 실선으로 도시할 수 있다.
③ 단면은 필요에 따라 해칭하지 않고 스머징으로 표현할 수 있다.
④ 해칭선은 어떠한 경우에도 중단하지 않고 연결하여 나타내야 한다.

44. 각도의 허용한계치수 기입방법으로 틀린 것은?



45. 아래와 같은 구멍과 축의 끼워 맞춤에서 최대 틈새는?

구멍 : $20\text{ H7} = 20^{+0.021}_0$ 축 : $20\text{ P6} = 20^{+0.035}_{+0.022}$

- ① 0.035 ② 0.021
③ 0.014 ④ 0.001

46. 기어의 잇수는 31개, 피치원 지름은 62mm 인 표준 스퍼기어의 모듈은 얼마인가?

- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 8

47. 배관 작업에서 관과 관을 이을 때 이음 방식이 아닌 것은?

- ① 나사 이음 ② 플랜지 이음
③ 용접 이음 ④ 클러치 이음

48. 다음 중 스프로킷 휠의 도시방법으로 틀린 것은? (단, 축방향에서 본 경우를 기준으로 한다.)

- ① 항목표에는 톱니의 특성을 나타내는 사항을 기입한다.
② 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.
③ 피치원은 가는 2점 쇄선으로 그린다.
④ 이뿌리원을 나타내는 선은 생략 가능하다.

49. 나사 표기가 다음과 같이 나타날 때 설명으로 틀린 것은?

Tr40 X 14 (P7) LH

- ① 호칭지름이 40mm 이다.
- ② 피치는 14mm 이다.
- ③ 원 나사이다.
- ④ 미터 사다리꼴 나사이다.

50. 구름 베어링 호칭 번호 "6203 ZZ P6"의 설명 중 틀린 것은?
- ① 62 : 베어링 계열 번호 ② 03 : 안지름 번호
 - ③ ZZ : 실드 기호 ④ P6: 내부 틈새 기호

51. 그림과 같이 가장자리(edge) 용접을 했을 때 용접 기호로 옳은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

52. 6각 구멍볼이 볼트 M50 X 2 - 6g에서 6g가 나타내는 것은?
- ① 다듬질 정도 ② 나사의 호칭지름
 - ③ 나사의 등급 ④ 강도 구분

53. 동력을 전달하거나 작용 하중을 지지하는 기능을 하는 기계 요소는?
- ① 스프링 ② 축
 - ③ 키 ④ 리벳

54. 원의 제도 시 피치원 도시방법으로 옳은 것은?
- ① 가는 1점 쇄선으로 도시한다.
 - ② 가는 파선으로 도시한다.
 - ③ 굵은 실선으로 도시한다.
 - ④ 굵은 1점 쇄선으로 도시한다.

55. 다음 중 키의 호칭 방법을 옳게 나타낸 것은?
- ① (종류 또는 기호) (표준번호 또는 키 명칭) (호칭치수) X (길이)
 - ② (표준번호 또는 키 명칭) (종류 또는 기호) (호칭치수) X (길이)
 - ③ (종류 또는 기호) (표준번호 또는 키 명칭) (길이) X (호칭치수)
 - ④ (표준번호 또는 키 명칭) (종류 또는 기호) (길이) X (호칭치수)

56. 압축 하중을 받는 곳에 사용되며, 주로 자동차의 현가장치, 자전거의 안장 등 충격이나 진동 완화용으로 사용되는 스프

링은?

- ① 압축 코일 스프링 ② 판 스프링
- ③ 인장 코일 스프링 ④ 비틀림 코일 스프링

57. CAD 시스템에서 기하학적 데이터의 변환에 속하지 않는 것은?

- ① 이동(translation) ② 회전(rotation)
- ③ 스케일링(scaling) ④ 리드로잉(redrawing)

58. CAD 시스템에서 출력 장치가 아닌 것은?

- ① 디스플레이(CRT) ② 스캐너
- ③ 프린터 ④ 플로터

59. CPU(중앙처리장치)의 주요 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 제어 기능 ② 연산 기능
- ③ 대화 기능 ④ 기억 기능

60. 정육면체, 실린더 등 기본적인 단순한 입체의 조합으로 복잡한 형상을 표현하는 방법?

- ① B-rep 모델링 ② CSG 모델링
- ③ Parametric 모델링 ④ 분해 모델링

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	④	①	③	②	②	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	④	③	①	①	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	③	③	③	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	①	②	②	①	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	③	①	②	④	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	①	②	①	④	②	③	②