

1과목 : 기계재료 및 요소

1. Cu 와 Pb 합금으로 항공기 및 자동차의 베어링 메탈로 사용 되는 것은?
① 양은(nickel silver) ② 켈릿(kelmet)
③ 배빗 메탈(babbitt metal) ④ 애드미럴티 포금(admiralty gun metal)
2. 다음 중 표면 경화법의 종류가 아닌 것은?
① 침탄법 ② 질화법
③ 고주파 경화법 ④ 심냉 처리법
3. 금속이 탄성한계를 초과한 힘을 받고도 파괴되지 않고 늘어 나서 소성변형이 되는 성질은?
① 연성 ② 취성
③ 경도 ④ 강도
4. 주철의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 주조성이 우수하다 ② 내마모성이 우수하다.
③ 강보다 인성이 크다. ④ 인장강도보다 압축강도가 크다.
5. 접착제, 껌, 전기 절연재료에 이용되는 플라스틱의 종류는?
① 폴리초산비닐계 ② 셀룰로오스계
③ 아크릴계 ④ 불소계
6. 주조용 알루미늄 합금이 아닌 것은?
① Al-Cu계 ② Al-Si계
③ Al-Zn-Mg계 ④ Al-Cu-Si계
7. 주철의 결점인 여리고 약한 인성을 개선하기 위하여 먼저 백 주철의 주물을 만들고, 이것을 장시간 열처리하여 탄소의 상태를 분해 또는 소실시켜 인성 또는 연성을 증가시킨 주철은?
① 보통 주철 ② 합금 주철
③ 고급 주철 ④ 가단 주철
8. 인장시험에서 시험편의 절단부 단면적이 14mm²이고, 시험 전 시험편의 초기단면적이 20mm²일 때 단면수축률은?
① 70% ② 80%
③ 30% ④ 20%
9. 나사가 축을 중심으로 한 바퀴 회전할 때 축 방향으로 이동한 거리는?
① 피치 ② 리드
③ 리드각 ④ 백래쉬
10. 축의 원주에 많은 키를 깎은 것으로 큰 토크를 전달시킬 수 있고, 내구력이 크며 보스와의 중심축을 정확하게 맞출 수 있는 것은?
① 성크 키 ② 반달 키
③ 접선 키 ④ 스플라인

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 교차하는 두 축의 운동을 전달하기 위하여 원추형으로 만든

기어는?

- ① 스퍼 기어 ② 헬리컬 기어
③ 웜 기어 ④ 베벨 기어

12. 다음 중 전동용 기계요소에 해당하는 것은?

- ① 볼트와 너트 ② 리벳
③ 체인 ④ 핀

13. 롤러 체인에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 롤러 링크와 판 링크를 서로 교대로 하여 연속적으로 연결한 것을 말한다.
② 링크의 수가 짝수이면 간단히 결합되지만, 홀수이면 오프셋 링크를 사용하여 연결한다.
③ 조립시에는 체인에 초기장력을 가하여 스프로킷 휠과 조립한다.
④ 체인의 링크를 잇는 핀과 핀 사이의 거리를 피치라고 한다.

14. 나사의 피치와 리드가 같다면 몇 줄 나사에 해당이 되는가?

- ① 1줄 나사 ② 2줄 나사
③ 3줄 나사 ④ 4줄 나사

15. 압축 코일스프링에서 코일의 평균지름이 50mm, 감김수가 10회, 스프링 지수가 5일 때, 스프링 재료의 지름은 약 몇 mm인가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

16. 초경합금의 주요 성분으로 거리가 먼 것은?

- ① 황 ② 니켈
③ 코발트 ④ 텅스텐

17. 금속선의 전극을 이용하여 NC로 필요한 형상을 가공하는 방법은?

- ① 전주 가공 ② 레이저 가공
③ 전자 빔 가공 ④ 와이어 컷 방전가공

18. 이동 방진구의 조(Jaw)는 몇 개 인가?

- ① 5개 ② 4개
③ 2개 ④ 1개

19. 연한 슷돌에 적은 압력으로 가압하면서 가공물에 회전운동과 이송을 주며, 슷돌을 다듬질할 면에 따라 매우 작고 빠른 진동을 주는 가공법은?

- ① 래핑 ② 배럴
③ 액체호닝 ④ 슈퍼 피니싱

20. 작업대 위에 설치하여 사용하는 소형의 드릴링 머신은?

- ① 다축 드릴링 머신 ② 직립 드릴링 머신
③ 탁상 드릴링 머신 ④ 레이디얼 드릴링 머신

21. 브로칭 머신의 크기는 어떻게 표시하는가?

- ① 가공 최대높이 ② 브로칭의 최대폭
③ 브로칭의 최대길이 ④ 최대인장력, 최대행정길이

22. 선반의 이송단위 중에서 1회전당 이송량의 단위?

- ① mm/s ② mm/rev
③ mm/min ④ mm/stroke

23. 밀링 분할법의 종류에 해당되지 않은 것은?

- ① 단식 분할법 ② 미분 분할법
③ 직접 분할법 ④ 차동 분할법

24. 연삭숫돌의 결합제 표시기호와 그 내용이 틀린 것은?


- ① B : 비닐 ② R : 고무
③ S : 실리케이트 ④ V : 비트리파이드

25. 지름이 120mm, 길이 340mm 인 탄소강 둥근 막대를 초경 합금 바이트를 사용하여 절삭속도 150m/min으로 절삭하고자 할 때 회전수는 약 rpm 인가?

- ① 398 ② 498
③ 598 ④ 698

3과목 : 기계제도


26. 왼쪽 입체도 형상을 오른쪽과 같이 도시할 때 표제란에 기입해야 할 각법 기호로 옳은 것은?




27. 구멍의 치수가 $\varnothing 30^{+0.025}_0$, 축의 치수가 $\varnothing 30^{+0.020}_{-0.005}$ 일 때 최대 점차는 얼마인가?

- ① 0.030 ② 0.025
③ 0.020 ④ 0.005


28. 어떤 물체를 제 3각법으로 다음과 같이 투상했을 때 평면도로 옳은 것은?



29. 표면거칠기 지시 기호의 기입 위치가 잘못된 것은?



30. 가공 과정에서 줄무늬가 다음과 같이 나타날 때 표면의 줄무늬 방향 지시기호(*)가 옳은 것은?



- ① = ② M
③ C ④ R

31. 기계제도에서 사용하는 선에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 숨은선, 외형선, 중심선이 한 장소에 겹칠 경우 그 선은 외형선으로 표시한다.
② 지시선은 가는 실선으로 표시한다.
③ 무게 중심선은 굵은 1점 쇄선으로 표시한다.
④ 대상물의 보이는 부분의 모양을 표시할 때는 굵은 실선으로 사용한다.

32. 도면 작성 시 가는 2점 쇄선을 사용하는 용도로 틀린 것은?

- ① 인접한 다른 부품을 참고로 나타낼 때
② 길이가 긴 물체의 생략된 부분의 경계선을 나타낼 때
③ 축 제도 시 키 홈 가공에 사용되는 공구의 모양을 나타낼 때
④ 가공 전 또는 후의 모양을 나타낼 때

33. 다음 중 공차의 종류와 기호가 잘못 연결된 것은?

- ① 진원도 공차 - $\varnothing$ ② 경사도 공차 - $\angle$
③ 직각도 공차 - $\perp$ ④ 대칭도 공차 - $//$

34. 그림에서 나타난 치수선은 어떤 치수를 나타내는가?



- ① 변의 길이 ② 호의 길이
③ 현의 길이 ④ 각도

35. 치수의 배치방법 중 개별 치수들을 하나의 열로서 기입하는 방법으로 일반 공차가 차례로 누적되어도 문제없는 경우에 사용하는 치수 배치방법은?

- ① 직렬 치수 기입법 ② 병렬 치수 기입법
③ 누진 치수 기입법 ④ 좌표 치수 기입법


36. 투상도의 선택방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대상물의 모양 및 기능을 가장 명확하게 표시하는 면을 주투상도로 한다.
② 조립도 등 주로 기능을 표시하는 도면에서는 대상물을 사용하는 상태로 투상도를 그린다.
③ 특별한 이유가 없는 경우는 대상물을 가로길이로 놓은 상태로 그린다.
④ 대상물의 명확한 이해를 위해 주투상도를 보충하는 다른 투상도를 되도록 많이 그린다.

37. 제도의 목적을 달성하기 위하여 도면이 구비하여야 할 기본 요건이 아닌 것은?

- ① 면의 표면거칠기, 재료선택, 가공방법 등의 정보
② 도면 작성방법에 있어서 설계자 임의의 창의성
③ 무역 및 기술의 국제 교류를 위한 국제적 통용성
④ 대상물의 도형, 크기, 모양, 자세, 위치의 정보

38. 다음 투상도에서 A-A와 같이 단면했을 때 가장 올바르게 나타낸 단면도는?



- ① ②
③ ④

39. 단면을 나타내는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단면임을 나타내기 위해 사용하는 해칭선은 동일 부분의 단면인 경우 같은 방식으로 도시되어야 한다.
② 해칭 부위가 넓은 경우 해칭을 할 범위의 외형 부분에 해칭을 제한할 수 있다.
③ 경우에 따라 단면 범위를 매우 굵은 실선으로 강조할 수 있다.
④ 인접하는 얇은 부분의 단면을 나타낼 때는 0.7mm 이상의 간격을 가진 완전한 검은색으로 도시할 수 있다. 단 이 경우 실제 기하학적 형상을 나타내어야 한다.

40. 다음 중 재료기호와 명칭이 틀린 것은?

- ① SM 20C : 회주철품
② SF 340A : 탄소강 단강품
③ SPPS 420 : 압력배관용 탄소 강관
④ PW-1 : 피아노 선

41. 도면의 촬영, 복사 및 도면 접기의 편의를 위한 중심마크의 선 굵기는 몇 mm 인가?

- ① 0.1mm ② 0.3mm
③ 0.7mm ④ 1mm


42. 최대 허용치수가 구멍 50.025mm, 축 49.975mm이며 최소 허용치수가 구멍 50.000mm, 축 49.950mm일 때 끼워 맞춤의 종류는?

- ① 헐거운 끼워맞춤 ② 중간 끼워맞춤
③ 억지 끼워맞춤 ④ 상용 끼워맞춤

43. 치수선에서는 치수의 끝을 의미하는 기호로 단말 기호와 기점 기호를 사용하는데 다음 중 단말 기호에 속하지 않는 것은?




44. 그림에서 ㉠부와 ㉡부에 두 개의 베어링을 같은 축선에 조립하고자 한다. 이때 ㉠부의 데이텀을 기준으로 ㉡부 기하공차를 적용하고자 할 때 올바른 기하공차 기호는?



- ① ②
③ ④

45. 다음과 같이 제3각법으로 그린 정투상도를 등각투상도로 바르게 표현한 것은?



- ① ②
③ ④

46. 스프링의 제도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 코일 스프링은 일반적으로 하중이 걸리지 않은 상태로 그린다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	③	①	③	④	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	①	②	①	④	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	①	①	③	③	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	②	①	④	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	①	②	④	③	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	②	①	③	②	②	③	①