

1과목 : 임의 구분

1. 수동변속기 차량에서 플라이 휠의 설명으로 틀린 것은?

- ① 폭발행정 시 발생한 회전력을 저축하였다가 속도를 일정하게 유지시킨다.
- ② 관성의 법칙을 이용한 장치이다.
- ③ 링기어는 일체형으로 만들어져 교환을 할 수가 없다.
- ④ 무게는 기관의 회전수와 실린더 수에 관계가 없다.

2. 속도와 가속도 관계에서 가속도 운동의 내용으로 틀린 것은?

- ① 10층 건물 옥상에서 떨어뜨린 물체
- ② 브레이크를 밟아 정지하는 자동차
- ③ 연직 위로 던진 야구공
- ④ 직선도로에서 10m/s의 일정한 속력으로 달리는 자동차

3. 물질에서 기체, 액체, 고체의 3상이 공존하는 상태를 무엇이라 하는가?

- ① 임계점 ② 3중점
- ③ 포화한계선 ④ 액화점

4. 편평 타이어의 특성으로 틀린 것은?

- ① 눈길에서 체인을 사용하지 않는다.
- ② 솔더부까지 트레드 패턴이 배열되어 있다.
- ③ 타이어 폭이 넓어 접지성이 좋다.
- ④ 코너링 성능이 향상되어 일반타이어보다 안전하다.

5. 다음 등식 중에서 틀린 것은?

- ① 1ℓ = 1000cc ② 1ℓ = 1000mm³
- ③ 1cm³ = 1cc ④ 1cm³ = 0.001ℓ

6. 전기회로에서 옴의 법칙을 틀리게 설명한 것은?

- ① 저항이 일정할 때 전압이 증가되면 전류도 증가된다.
- ② 전류가 일정할 때 저항이 증가되면 전압도 증가된다.
- ③ 전압과 저항이 증가되면 전류도 증가된다.
- ④ 전류와 저항이 증가되면 전압도 증가된다.

7. 차체 모양에 따른 웨건(Wagon)의 종류로 다양성을 활용한 승용차이며 리프트백, 스윙백, 오픈백이라고도 말하는 일명 2박스 카 라고 불리는 세단(Sedan)의 한 종류는?

- ① 해치백(Hatch Back)세단
- ② 패스트백(Fast Back)세단
- ③ 플레인백(Plain Back)세단
- ④ 노치백(Notch Back)세단

8. 바퀴 정렬에서 토인 조정은 무엇으로 하는가?

- ① 타이로드 ② 스트러트 바
- ③ 컨트롤 암 ④ 스테빌라이저 바

9. 전자제어 현가장치(ECS)의 기능으로 틀린 것은?

- ① 주행 조건에 따라 안정된 조향 기능
- ② 노면 조건에 따라 안티 록 제어 기능
- ③ 주행 조건에 따라 감쇠력 제어 기능
- ④ 노면 조건에 따라 차고 조정 기능

10. 전자제어 제동장치(ABS)의 기능으로 틀린 것은?

- ① 방향 안정성 확보
- ② 조향성 확보
- ③ 차륜의 신속한 고착 유지
- ④ 슬립율에 의한 최적의 제동거리 실현

11. 도막의 벗겨짐(peeling)현상의 발생 요인은?

- ① 용제의 용해력이 충분할 때
- ② 마스킹테이프를 즉시 떼어냈을 때
- ③ 도료와 강판의 친화력이 좋을 때
- ④ 구 도막 표면의 연마가 미흡할 때

12. 다음 중 도장할 장소에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

- ① 내부용 도료 ② 하도용 도료
- ③ 바닥용 도료 ④ 지붕용 도료

13. 도료를 혼합했을 때 일어나는 현상은?

- ① 명도는 높아지고, 채도는 낮아진다.
- ② 명도는 낮아지고, 채도는 높아진다.
- ③ 명도, 채도가 모두 높아진다.
- ④ 명도, 채도가 모두 낮아진다.

14. 자동차에서 사용되는 플라스틱 소재의 특성에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 금속보다 무게가 가볍다.
- ② 내식성이 우수하다.
- ③ 저온에서도 열변형이 발생한다.
- ④ 유기용제에 나쁜 영향을 받는다.

15. 페티도포용 주걱(스푼)으로 부적합한 것은?

- ① 나무주걱 ② 고무주걱
- ③ 플라스틱주걱 ④ 함석주걱

16. 도료 저장 중(도장 전) 발생하는 겔(gel)화 결함으로 방지대책 및 조치사항을 설명하였다. 바르지 못한 것은?

- ① 도료 저장시 도료 뚜껑을 완전히 닫은 후 20℃ 이하 실내에 보관한다.
- ② 장기간 저장한 것은 사용하지 않아야 한다.
- ③ 피도면의 충분한 세정 및 탈지 작업을 한다.
- ④ 결함 상태가 약한 것은 굳은 부분을 제거 후 희석제로 잘 희석하여 사용한다.

17. 수용성 도료 작업 시 사용하는 도장 보조 재료와 관련된 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 마스킹 종이는 물을 흡수하지 않아야 한다.
- ② 도료 여과지는 물에 녹지 않는 재질이어야 한다.
- ③ 마스킹용으로 비닐 재질을 사용할 수 있다.
- ④ 도료 보관 용기는 금속 재질을 사용한다.

18. 상도 도장 전 준비 작업으로 틀린 것은?

- ① 폴리셔 준비 ② 작업자 준비
- ③ 도료 준비 ④ 피도물 준비

19. 프라이머-서페이서를 분무하기 전에 퍼티의 단차, 에지

(edge)면의 불량부분이 발견되었을 경우 적용할 가장 적절한 연마지는?

- ① P16~P40 ② P60~P80
③ P80~P320 ④ P400~P600

20. 도장 작업 중에 발생하는 도료분진이 포함된 공기를 여과하여 배출하거나 또는 작업장에 깨끗한 공기를 공급하도록 되어있는 도장시설물은?

- ① 스프레이 부스(Spray Booth)
② 에어 크리너(Air Cleaner)
③ 에어 트랜스포머(Air Transformer)
④ 에어 건조기(Air Dryer)

2과목 : 임의 구분

21. 도막의 경도를 측정하는 기기가 아닌 것은?

- ① 클레멘 스크레치 경도계(Clemen scratch tester)
② 연필 스크레치 경도계(Pencil scratch tester)
③ 크로스 컷 경도계(Cross cut tester)
④ 스워드 로커 경도계(Sword rocker hardness)

22. 도장 중 주름(lifting, wrinkling)현상이 발생되었다. 그 원인으로 틀린 것은?

- ① 연마주변의 도막이 약한 곳에 용제가 침해하였다.
② 작업할 바탕도막에 미세한 균열이 있다.
③ 건조가 불충분하고 도장계통이 다른 도막에 작업을 하였다.
④ 2액형의 프라이머 서페이셔를 사용하였다.

23. PP(폴리프로필렌) 재질이 소재인 범퍼의 경우 플라스틱 프라이머로 도장 해야만 하는데 그 이유로 맞는 것은?

- ① 녹슬지 않게 하기 위해서
② 부착력을 좋게 하기 위해서
③ 범퍼에 유연성을 주기 위해서
④ 플라스틱의 변형을 막기 위해서

24. 메탈릭 도료 조색시 유색안료를 혼합하면 할수록 어떤 현상이 일어나게 되는가?

- ① 명도와 채도가 높아진다.
② 명도는 낮아지고 채도는 높아진다.
③ 명도와 채도가 낮아진다.
④ 명도는 높아지고 채도는 낮아진다.

25. 솔리드 색상의 도장작업에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 도막의 색상은 시간이 갈수록 조금씩 변한다.
② 2액형 우레탄 주재로 조색하고, 경화제를 혼합하면 색상은 조금 옅어진다.
③ 베이스 타입으로 도장하고 투명을 도장하면 색상이 선명하고 진해진다.
④ 솔리드색상 도장은 건조 전과 건조 후의 색상에 변화는 없다.

26. 불휘발분을 뜻하며 규정된 시험조건에 따라 증발시켜 얻어진 물질의 무게를 나타내는 것은?

- ① 점도 ② 희석비

③ 고형분(NV)

④ 휘발성 유기 화합물(VOC)

27. 아크릴 우레탄 도료를 강제 건조 시 도막 건조 온도로 적당한 것은?

- ① 20℃~30℃/20분~30분
② 30℃~40℃/20분~30분
③ 40℃~50℃/20분~30분
④ 60℃~70℃/20분~30분

28. 자동차도장 색상차이의 원인 중 현장 조색시스템 관리 도료 대리점의 원인으로 맞는 것은?

- ① 색상 혼합을 잘못했을 때
② 표준색과 상이한 도료의 출고
③ 도막이 너무 두껍거나 얇은 경우
④ 신차도료의 납품업체가 변경된 경우

29. 오염 물질의 영향으로 발생된 분화구형 결함을 무엇이라 하는가?

- ① 크레터링 ② 주름
③ 초킹 ④ 크레이징

30. 플라스틱 부품의 보수 도장에 대한 문제점 중 틀린 것은?

- ① 열경화성플라스틱(PUR)은 부착성이 우수하나 이형제 제거를 위해 표면조정 작업이 필요하다.
② 폴리카보네이트(PC)부품은 내용제성이 취약하여 도료 선정 시 주의가 필요하다.
③ 폴리프로필렌(PP)부품은 부착성이 양호하다.
④ 폴리프로필렌(PP)부품은 전용 프라이머를 사용한다.

31. 3코트 펄 조색시 컬러베이스의 건조가 불충분할 때 나타나는 현상은?

- ① 색상얼룩과 같은 이색현상이 심해진다.
② 광택성이 저하되며 도료가 흘러내린다.
③ 연마자국이 나타난다.
④ 펄 입자의 배열이 균일하다.

32. 워시프라이머 도장 후 점검사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 구도막에 도장되어 있지 않은가?
② 균일하게 분무하였는가?
③ 두껍게 도장하지 않았는가?
④ 거친 연마자국이 있는가?

33. 다음 중 광택장비 및 기구가 아닌 것은?

- ① 실링건 ② 샌더기
③ 폴리셔 ④ 버프 및 패드

34. 자동차 보수도장 용제 중 저비점인 것은?

- ① 메틸소부틸케톤 ② 아세톤
③ 크실렌 ④ 초산아밀

35. 조색된 색상을 비교할 때 틀린 설명은?

- ① 조색의 시편은 10 × 20cm가 적당하다.
② 광원을 안고, 등지고, 정면에서 비교한다.
③ 색을 관찰하는 각도는 정면, 15°, 45° 이다.
④ 색상은 햇빛이 강한 곳에서 비교한다.

36. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① P400 연마지로 금속 면과의 경계부를 경사지게 샌딩한다.
- ② 연마지 방수는 고운 것에서 거친 것 순서로 한다.
- ③ 단 낮추기의 폭은 1(cm) 정도가 적당하다.
- ④ 샌딩 작업에 의해 노출된 철판면은 인산아연피막처리제로 방청처리 한다.

37. 승용, 승합차의 보수도장에 적합한 스프레이건끼리 짝지어진 것은?

- ① 중력식, 정전식 ② 흡상식, 압송식
- ③ 중력식, 흡상식 ④ 중력식, 압송식

38. 습식연마의 장점이 아닌 것은?

- ① 건식연마에 비하면 페이퍼의 사용량이 절약된다.
- ② 연마 중 분진발생이 없다.
- ③ 수 연마용 샌더를 사용하면 손 연마에 비하여 작업이 빠르다.
- ④ 거칠기가 같은 페이퍼를 사용 할 때 건식연마보다 연마면이 탁월하다.

39. 마이크로미터의 취급시 안전사항이 아닌 것은?

- ① 사용 중 떨어뜨리거나 큰 충격을 주지 않도록 한다.
- ② 온도변화가 심하지 않은 곳에 보관한다.
- ③ 앤빌과 스펀들을 접촉되어 있는 상태로 보관한다.
- ④ 눈금은 시차를 작게 하기 위해서 수직위치에서 읽는다.

40. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 다음 그림이 나타내는 것은?



- ① 인화성물질경고 ② 폭발성물질경고
- ③ 금연 ④ 화기금지

3과목 : 임의 구분

41. 실린더 헤드 볼트를 조일 때 회전력을 측정하기 위해 사용되는 공구는?

- ① 토크 렌치 ② 오픈 엔드 렌치
- ③ 복스 렌치 ④ 소켓 렌치

42. 드릴머신으로 탭 작업을 할 때 탭이 부러지는 원인이 아닌 것은?

- ① 탭의 경도가 소재보다 높을 때
- ② 구멍이 똑 바르지 아니할 때
- ③ 구멍 밑바닥에 탭 끝이 닿을 때
- ④ 레버에 과도한 힘을 주어 이동할 때

43. 연 근로시간 1000시간 중에 발생한 재해로 인하여 손실된 일수로 나타낸 것은?

- ① 연 천인율 ② 강도율
- ③ 도수율 ④ 손실률

44. 공구의 안전한 취급 방법 중 틀린 것은?

- ① 스프레이건의 도료 분무시 방향이 다른 작업자의 인체를 향하지 않도록 한다.
- ② 사용한 공구는 청결하게 세정하여 현장의 작업장 바닥에 둔다.
- ③ 작업 종료시에는 반드시 공구의 개수나 파손의 유무를 점검하여 다음날 작업에 지장이 없도록 한다.
- ④ 전기 공구를 사용하는 경우 항상 손에 물기를 제거하고 사용한다.

45. 유기용제의 영향으로 인체에 나타나는 현상 중 기관지 장애를 일으키는 용제는?

- ① 톨루엔 ② 메틸알코올
- ③ 부틸아세테이트 ④ 메틸이소부틸케톤

46. 도장설비에서 화재의 발화 원인으로 틀린 것은?

- ① 도료 가스등의 산화열에 의한 자연발화
- ② 용제등 취급중의 정전기 발화
- ③ 도료 가스등과 회전부분과의 마찰열에 의한 발생
- ④ 도료 사용방법 미숙

47. 도장 위험물 보관에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 화재나 폭발의 방지에 충분한 주의가 필요하다.
- ② 가연물은 안전한 장소를 선택하여 보관한다.
- ③ 용제나 도료 등의 재료를 취급하는 곳에는 소화기가 필요하지 않다.
- ④ 사용 후의 천(헝겂)이나 잔류도료, 도료용기 등의 처리에 주의가 필요하다.

48. 스프레이부스 설치 목적에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경의 보호
- ② 도료의 절감
- ③ 작업자의 건강 유지
- ④ 도료 및 용제의 인화에 의한 재해방지


49. 색에 대한 지각의 순서로 옳은 것은?

- ① 동공→전안방→각막→수정체→초자체→망막
- ② 각막→전안방→동공→수정체→초자체→망막
- ③ 각막→전안방→동공→초자체→수정체→망막
- ④ 동공→전안방→각막→초자체→수정체→망막

50. 먼셀의 색상환 중 다섯 가지 주요 색상으로 옳은 것은?

- ① 빨강, 노랑, 청록, 파랑, 주황
- ② 빨강, 노랑, 연두, 파랑, 남색
- ③ 빨강, 노랑, 청록, 파랑, 자주
- ④ 빨강, 노랑, 초록, 파랑, 보라

51. 색상 거리가 가까우며, 오래 보고 있어도 피로하지 않은 색채 배색은?



52. 다음 중 한 색상 중에서 가장 채도가 높은 색을 무엇이라 하는가?

- ① 탁색 ② 순색
③ 명청색 ④ 암탁색

53. 다음 중 주목성이 가장 강한 색은?

- ① 주황색 ② 보라색
③ 파란색 ④ 검정색

54. 다음 중 색채가 주는 감정효과를 맞게 표현한 것은?

- ① 색의 한남감은 색상에 의한 효과가 가장 강하다.
② 색의 중량감은 채도에 의한 효과가 가장 강하다.
③ 색의 화려함은 명도의 효과가 가장 크다.
④ 색의 강한 느낌과 부드러운 느낌은 색상의 효과가 가장 크다.

55. 색의 대비현상에 대한 일반적인 설명이다. 가장 옳은 것은?

- ① 보색대비 - 유채색이 무채색과 인접될 때 무채색은 유채색의 보색 기미가 있는 듯이 보인다.
② 색상대비 - 배열된 원색들은 인근 유사색의 영향으로 자기 고유색상이 감추어지는 경향이 있다.
③ 면적대비 - 옷감을 고를 때 작은 견본에 비하여 옷이 완성되면 색상이 흐릿해졌다.
④ 채도대비 - 의상디자인에서 무채색을 적절히 활용하면 동적인 이미지를 연출할 수 있다.

56. 저채도의 탁한 주황색을 만들기 위한 가장 좋은 방법은?

- ① 주황에 흰색을 섞는다.
② 빨강과 노랑에 녹색을 섞는다.
③ 빨강과 노랑에 회색을 섞는다.
④ 빨강과 노랑에 흰색을 섞는다.

57. 다음 중 감법혼색의 3원색이 아닌 색은?

- ① Magenta ② Green
③ Yellow ④ Cyan

58. 박명시에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감도는 407~455nm인 상태가 된다.
② 간상체(night vision)라고도 한다.
③ 색을 정확히 판단할 수 있다.
④ 추상체와 간상체가 동시에 활동한다.

59. 여러 가지 많은 색 점들이 동시에 나열되어 있는 경우에 일어나는 혼색은?

- ① 가산혼합 ② 계시가법혼색
③ 병치혼합 ④ 감산혼합

60. 다음 색과 가장 거리가 먼 느낌은?

청록색, 파란색, 남색

- ① 진출하는 느낌 ② 시원한 느낌
③ 안정된 느낌 ④ 조용한 느낌

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	②	③	①	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	③	④	③	④	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	③	④	③	④	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	②	④	④	③	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	②	④	④	③	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	①	①	③	②	④	③	①