

1과목 : 금속재료일반

- 전기구리를 용융제련하여 구리 중의 산소를 0.02 - 0.04% 정도 남긴 구리는?
 - 정련구리
 - 탈탄구리
 - 합금구리
 - 경화구리
- 상온에서 액체인 수은이 고체로 되는 온도는?
 - 48.87℃
 - 38.87℃
 - 28.87℃
 - 18.87℃
- α 철의 자기변태이며 순철은 냉각시 이점을 경계로 하여 상자성체로 부터 강자성체로 변화하는 변태는?
 - A₀변태
 - A₂변태
 - A₃변태
 - A₄변태
- 소성변형 후의 위치가 어떠한 면을 경계로 하여 대칭이 되는 것과 같은 변형을 했을 때를 무엇이라 하는가?
 - 쌍정
 - 전주
 - 전단
 - 탄성
- 금속의 가공성을 이용하여 2개의 금속을 반 영구적으로 접합하는 방법은?
 - 용접
 - 단조
 - 전조
 - 압연
- 자연 중에 존재하는 원소 중 불활성가스는?
 - Hg, Fe
 - Mg, Sn
 - He, Ar
 - Pt, N
- Fe₃C 에서 탄소 함유량(%)은?
 - 0.02
 - 3.50
 - 6.67
 - 9.93
- 경합금에 속하지 않는 것은?
 - 티탄합금
 - 주철합금
 - 알루미늄합금
 - 마그네슘합금
- 오스테나이트계 18-8 스테인리스강의 주 특수원소는?
 - Si - Mn
 - Mo - Mn
 - Cr - Ni
 - Si - W
- 철강의 시멘타이트를 옳게 표현한 것은?
 - Fe₃C
 - FeH₂
 - Fe₂O₃
 - FeCN
- Pt-Rh 합금의 주성분은?
 - 인 - 팔라듐
 - 백금 - 로듐
 - 이리듐 - 토륨
 - 몰리브덴 - 탄탈
- 양은(german silver)의 주 성분은?
 - 규소 - 주석 - 은
 - 백금 - 주석 - 납
 - 탄탈 - 망간 - 금
 - 구리 - 아연 - 니켈
- 동일 조건에서 전기전도도가 가장 큰 것은?

- 인
- 황
- 은
- 납

- 상온에서 구리의 비중은?

- 약 8.9
- 약 7.8
- 약 4.5
- 약 2.7

- 중(重)금속이 아닌 것은?

- Fe
- Pt
- Mg
- Mo

- 한국산업규격의 금속 부문 기호는?

- KSA
- KSB
- KSC
- KSD


- 도면의 표제란에 기입된 "NS"가 뜻하는 것은?

- 국제표준규격으로 도시된 도면
- 영구 보존할 도면
- 가공여유 또는 수축여유를 고려하여 도시된 도면
- 척도를 맞추지 않고 그려진 도면

- 제도에서 물체 형상의 일부분을 생략하여 자르는 경우나 부분 단면의 경계를 나타내는 선은?

- 외형선
- 파단선
- 가상선
- 절단선

- 원호의 길이를 나타내는 치수선은?



- 단면도형에서 물체의 면이 단면임을 나타낼 때 사용되는 선은?

- 해칭선
- 절단선
- 가상선
- 지시선

2과목 : 금속제도

- 도면에 기입된 C3 의 C 는 무엇을 뜻하는가?

- 45° 모떼기
- 정사각형
- 반지름
- 지름

- 구멍의 종류 중 기준이 되는 구멍으로 최소허용치수가 기준 치수와 일치하는 구멍의 종류 기호는?

- A
- H
- P
- O

- 구멍치수 $\phi 50 \pm 0.025$ 에서 공차는?

- 0.025
- 0.025

- ③ 0.050 ④ 0
24. 일반구조용 압연강재의 기호 SS 330 에서 330 의 단위는?
 ① N/cm² ② kg/mm²
 ③ kg/cm² ④ N/mm²
25. 나사 제도에서 슛나사의 바깥지름 및 암나사의 안지름은 어떤 선으로 도시하는가? (단, 나사부는 눈에 보이는 경우임.)
 ① 굵은 실선 ② 가는 실선
 ③ 굵은 파선 ④ 가는 파선
26. 부품을 제작할 수 있도록 각 부품의 형상, 치수, 다듬질 상태 등 모든 정보를 기록한 도면은?
 ① 조립도 ② 배치도
 ③ 부품도 ④ 견적도
27. 기계제도나 금속제도에서 원칙적으로 사용하는 투상법은?
 ① 등각투상도법 ② 정투상도법의 제3각법
 ③ 정투상도법의 제1각법 ④ 사투상도법
28. 유효침탄 깊이를 측정하는 것은?
 ① 비커즈경도기 ② 만능인장기
 ③ 비틀림시험기 ④ 쇼어경도기
29. 강의 페라이트 결정 입도시험에서 절단법에 속하지 않는 것은?
 ① 피클링법 ② 중량법
 ③ 점산법 ④ 광전관법
30. 강의 담금질 조직과 관련이 가장 적은 것은?
 ① 트루스타이트 ② 솔바이트
 ③ 레데뷰라이트 ④ 오스테나이트
31. 고온 금속현미경의 장치가 아닌 것은?
 ① 금속 현미경 ② 시료 가열장치
 ③ 진공장치 ④ 냉각장치
32. 담금질한 강을 재가열 했을 때의 조직 변화 순서는?
 ① 솔바이트 → 펄라이트 → 마텐자이트 → 투루스타이트
 ② 마텐자이트 → 투루스타이트 → 솔바이트 → 펄라이트
 ③ 펄라이트 → 솔바이트 → 마텐자이트 → 투루스타이트
 ④ 투루스타이트 → 펄라이트 → 솔바이트 → 마텐자이트
33. 기계구조용 탄소강이나 구조용 합금강의 열처리 입도시험을 할 때 가장 적당한 방법은?
 ① 침탄법 ② 2중 침탄법
 ③ 황산법 ④ 산화법
34. 강을 고용체 범위까지 가열 후 급랭시켜 고용체의 상태를 상온까지 유지하는 처리는?
 ① 침탄처리 ② 탈가스처리
 ③ 화염경화처리 ④ 용체화처리
35. 황동의 현미경 조직 시험편의 연마에 가장 좋은 연마제는?
 ① 산화 알루미늄 ② 산화철

- ③ 산화크롬 ④ 산화구리
36. 현미경으로 조직을 관찰할 때 가장 미세한 조직은?
 ① 오스테나이트 ② 페라이트
 ③ 솔바이트 ④ 마텐자이트
37. 강의 설퍼프리트 시험에 사용되는 수용액은?
 ① NaOH ② Fe₂O₃
 ③ H₂SO₄ ④ CaCO₃
38. 재료의 연성을 알기위한 시험은?
 ① 크리프시험 ② 커핑시험
 ③ 마르텐스시험 ④ 마이어시험
39. 시편의 직경 14mm, 평행부 60mm, 표점거리 50mm, 파단 후 길이 60mm, 최대하중 9930kgf일 때 연신율(%)은?
 ① 16 ② 20
 ③ 28 ④ 40
40. 재료에 파괴하중보다 작은 힘을 가하여 변형량을 측정하는 시험은?
 ① 크리프시험 ② 마멸시험
 ③ 압축시험 ④ 굽힘시험

3과목 : 금속재료조직 및 비파괴시험

41. 피로시험의 S-N 곡선과 피로한도에서 약 몇 사이클의 반복에 상당하는 응력값을 피로한도라 하는가?
 ① 10⁻² ② 10⁻⁴
 ③ 10² ④ 10⁸
42. 축에 링을 가열하여 억지 끼워 맞춤하였을 때 각각 어떤 응력이 생기는가?
 ① 축 → 압축 응력, 링 → 인장 응력
 ② 축 → 인장 응력, 링 → 압축 응력
 ③ 축 → 인장 응력, 링 → 전단 응력
 ④ 축 → 압축 응력, 링 → 비틀림 응력
43. 쇼어경도계의 특징이 아닌 것은?
 ① 시험기에 경사가 진다면 관사이의 마찰로 정확한 경도값을 얻을 수 없다.
 ② 시험편이 얇은것 또는 작은것도 측정이 가능하다.
 ③ 재료나 제품에 직접 시험을 하기는 곤란하다.
 ④ 운반이 용이하고 시험을 간단히 할 수 있다.
44. 비커즈 경도계의 특징 중 틀린 것은?
 ① 하중을 임의로 변화시킬 수 있다.
 ② 얇은재료의 경도인 침탄층의 경도도 측정할 수 있다.
 ③ 단단한 재료는 측정이 가능하나 연한 재료의 측정은 불가능하다.
 ④ 압입자는 꼭지 대면각이 136° 되는 사각뿔인 다이아몬드로 되어 있다.
45. 로크웰 경도시험 C스케일의 표시로 맞는 것은?
 ① HSC ② HCC

- ③ HRC ④ HBC
46. 약 19mm 높이에서 하중이 낙하되는 지시형 경도계는?
 ① A형 브리넬 경도계 ② B형 로크웰 경도계
 ③ C형 비커즈 경도계 ④ D형 쇼어 경도계
47. 강의 T 용접 시험편의 내부 결함 탐상은 어느 방법으로 하는 것이 좋은가?
 ① 후유화성 침투 ② 매크로
 ③ 방사선 투과 ④ 염색 침투
48. 고온, 고압용 용접부품(보일러 드럼 등)등에 대한 비파괴검사법으로 가장 좋은 것은?
 ① 현미경 검사 ② X-선 투과검사
 ③ 불꽃검사 ④ 매크로검사
49. 초음파 탐상검사에 사용되는 것과 관련이 없는 것은?
 ① 표준시험편 ② 접촉매질
 ③ 탐촉자 ④ 나이탈 부식액
50. 에코우를 사용하여 결함을 탐상하는 시험법은?
 ① 침투탐상 ② 후유화성 형광탐상
 ③ 응력탐상 ④ 초음파탐상
51. 자분 탐상할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은?
 ① 검사품의 비중과 탄소 함유량
 ② 탈자 시간과 전압의 세기
 ③ 대비 시험편 및 초음파 선정
 ④ 자화전류의 세기와 자장의 방향
52. 기름이 새어 나오는 상태로 결함의 깊이 및 크기를 추정 할 수 있는 시험방법은?
 ① 누출시험 ② 초음파 검사법
 ③ X선 검사법 ④ 감마선 검사법
53. 침투탐상시험의 표기 약호로 맞는 것은?
 ① MT ② PT
 ③ AE ④ CE
54. 매크로 시험에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 비파괴 시험의 일종이다.
 ② 확대경을 사용하거나 육안으로 검사한다.
 ③ 표면을 부식시켜 파면검사를 할 수 있다.
 ④ 조직의 균일성 등을 검사할 수 있다.
55. 압력이 갑자기 발생하거나 개방으로 폭음을 일으키면서 팽창하여 일어나는 경우는?
 ① 충돌 ② 폭발
 ③ 낙하 ④ 도괴
56. 산란방사선의 정도를 약화시키는 방지대책이 아닌 것은?
 ① 후방 스크린 사용
 ② 마스크의 사용
 ③ 필터 및 조리개 사용
 ④ 필름 후면의 구리 사용

57. 도수율을 나타내는 공식으로 옳은 것은?
 ① (재해자수/평균근로자수)× 1000
 ② (연근로시간수/재해발생건수)× 1000
 ③ (근로손실일수/연근로시간수)× 1000
 ④ (산업재해건수/연근로시간수)× 1000000
58. 금속재료시험의 주의사항 중 틀린 것은?
 ① 시험 전 취급설명을 숙지한다.
 ② 자주 정밀도에 관해 확인한다.
 ③ 장비와 친숙하기 위해 스위치를 자주 눌러 본다.
 ④ 안전장구를 착용하고 시험에 임한다.
59. 브리넬 경도기 사용법 중 틀린 것은?
 ① 시험기는 충분한 안정성이 있고 견고한 기초대에 설치해야 한다.
 ② 시험기를 분해하였을 때에는 재차 정밀도에 관하여 검사 후 사용한다.
 ③ 압입자는 기름종이에 싸서 보관한다.
 ④ 시험편의 두께는 압흔 깊이의 5배 미만이어야 한다.
60. 충격시험에서 샤르피 흡수 에너지를 노치(Notch) 부분의 원단면적으로 나눈 값은?
 ① 해머의 질량 ② 효율에너지
 ③ 충격값 ④ 시험편 파괴값

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	①	①	③	③	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	①	③	④	④	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	④	①	③	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	④	①	③	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	③	③	④	③	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	①	②	④	④	③	④	③