Hacking into TomTom GO



Thomas Kleffel, Christian Daniel und das www.opentom.org-Projekt

Hacking into TomTom GO

Vortrags-Abschnitte

Geschichte des Hacks

Überblick über die Hardware

Umgang mit Treibern im GO-Kernel

GO im Originalzustand...

Navigation- je nach Version durch ganz Europa



G500, G700 und RIDER arbeiten als Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Alle Modelle exportieren ihren Speicher als USB-Storage (GO = USB device)

Erweiterungsmöglichkeiten via SDK

OS ist von Haus aus Linux

Möglichkeiten...

MP3-Player

Video-Player

Kopierstation z.B. von Digicam

Rückfahrkamera

Spielkonsole

Wardriving mit WLAN, GPS und Straßen-Karte...

OpenEmbedded, Qtopia, GPE, ...



Linux & GPL

Für Systeme unter Linux sollte Reverse Engineering *eigentlich* nicht nötig sein.

Die GPL verpflichtet den Hersteller zur Veröffentlichung aller zur Entwicklung eigener Funktionalität notwendigen Dinge.

- Quellen für Kernel & GNU-Tools
- Toolchain (Compiler, Libs, ...)
- Systemsspezifische Build-Tools

Die Realität zeigt, daß Hersteller diese Prinzipien oft ignorieren... http://www.gpl-violations.org hilft hier gerne etwas aus :-)

Erste Schritte

Durch einfaches "Herumspielen" konnten dem System schon wertvolle Informationen abgerungen werden:

- Bootloader (Taste lange drücken!)
- Debug-Tools / JTAG
- Fehlermeldungen
- Abstürze

```
TomTom GO (TM) (c) TomTom 2003-2004

Bootloader version: 1.35

Compiled at: Jul 13 2004 14:13:28

Memory: 32MB cont.

Startup mode: Standby (power off mode)

Product ID: B11274000757

Calibration data: 135 902 118 886

Battery voltage: 4161 mV

RTC: 00:01:49
```

Analyse des Dateisystems

```
33 Jan 1 2004 CurrentMap.dat
  2048 Oct 13 22:36 Deutschland-Map
  2048 Oct 13 22:36 TomTom-Cfg
773676 Sep 3 16:04 data.chk
794756 Mar 24 2004 data01.chk
826460 Mar 24 2004 data02.chk
683093 Mar 24 2004 data05.chk
670562 Mar 24 2004 data12.chk
735281 Apr 12 2004 data13.chk
712656 Apr 11 2004 data15.chk
    28 Mar 23 2004 deuf.vif
    30 Mar 23 2004 deum.vif
    33 Mar 23 2004 engf.vif
    34 Mar 23 2004 fraf.vif
    37 Jun 10 12:33 install.bif
    30 Mar 23 2004 ita.vif
    35 Mar 23 2004 nldf.vif
267536 Sep 3 16:04 system
     4 Jun 7 18:08 tomtom.aid
            1 2004 ttgo.bif
   220 Jan
            3 16:04 ttsystem
1908942 Sep
```

```
# strings ttsystem
ran out of input data
Malloc error
Memory error
Out of memory
incomplete literal tree
incomplete distance tree
bad gzip magic numbers
internal error, invalid method
Input is encrypted
Multi part input
Input has invalid flags
invalid compressed format (err=1)
invalid compressed format (err=2)
out of memory
invalid compressed format (other)
crc error
length error
Uncompressing Linux...
done, booting the kernel.
\lceil \overline{\ldots} \rceil
```

Extraktion des Kernels aus ttsystem

zlmage:

Loader

(unkomprimiert, mit strings)

Kernel / vmlinuz (gzip-Komprimiert)

gzip-Daten beginnen mit den Magic Bytes 0x8b 0x1f

Parameterblock

Alles ab den Magic Bytes wurde in eine neue Datei kopiert und mit gunzip entpackt.

Damit stand der Kernel als vmlinux zur weiteren Analyse zur Verfügung.

Analyse des Kernels mit "strings" ergab (auszugsweise):

```
root=/dev/ram0 console=ttyS0 Linux version 2.4.18-rmk6-swl5-tt201 (aya@achilles.intra.local) <3>initrd (0x\%08lx - 0x\%08lx) extends beyond physical memory - disabling initrd EXT2-fs: unable to read group descriptors FAT: logical sector size too small for device (logical sector size = %d) u.v.m.
```

Konsole auf seriellem Port

Init-Ramdisk

Linux 2.4

FAT für SD-Karten Ext2 für Init-Ramdisk

GPL-Violation nachgewiesen...

- Die Benutzung von GPL-Code (Linux Kernel) war hiermit hinreichend nachgewiesen.
- Der Hersteller konnte nachdrücklich auf den GPL-Verstoß hingwiesen werden.
- Anhand der Texte im Kernel kann die Verwendung einzelner Features nachgewiesen werden.
- Nachdem TomTom eher träge reagierte, kam es zur Abmahnung eines großen Händlers in Deutschland.
- Nachdem die ganze Juristerei doch etwas Zeit brauchte und bei uns die Neugier nagte, ging es weiter...

Extraktion der Init-Ramdisk

Die Init-Ramdisk wird vom Bootloader in den Speicher geladen und die Startadresse dem Kernel übergeben.

Der Kernel sucht nach Filesystem- oder gzip-Magics.

ttsystem:

Offensichtlich befand sich am Anfang von ttsystem ein weiterer gzip-komprimierter Block – dieser enthielt ein ext2-Dateisystem, die Init-Ramdisk.

Analyse der Init-Ramdisk

- Die Init-Ramdisk enthält ein Mini-Linux-System, basierend auf BusyBox.
- Auch die Navigations-Software (/bin/ttn) ist in der Init-Ramdisk enthalten.
- Das Init-Script (/etc/rc) sah einen Debug-Modus mit Shell vor!

```
echo "* Starting ${product}"
if test -f ${debugf}
then
   ${ttnapp} > /dev/console 2>&1 &
   echo "* Starting shell"
   sh
else
   ${ttnapp} > /dev/null 2>&1 &
fi
```

- Die Konsole wird im Kernel auf ttyS0 gesetzt.
- Wir vermuteten also, daß ttySO von außen zugänglich sein mußte...

Ein genauer Blick auf die Hardware...



- 5V Stromversorgung
- USB
 (Host/Device in Software(!) umschaltbar)



- Externe GPS-Antenne
- 2x10 Pins für Docking-Station & Carkit

Ein genauer Blick auf die Hardware...

Uncompressing Linux..... done, booting the kernel. Linux version 2.4.18-rmk6-swl5tt200 (ava@achilles.intra.local) (qcc version 2.95.2 19991024 (release)) #1 Fri Sep 3 15:03:17 **CEST 2004** CPU: SAMSUNG S3C2410(Arm920T)sid(wb) revision 0 Machine: SAMSUNG ELECTRONICS Co., I td On node 0 totalpages: 8192 zone(0): 8192 pages. zone(1): 0 pages. zone(2): 0 pages. TomTom Go Boot, built at 2004-09-03 15:04:15 * Mounting /proc * Waiting for SD card to mount




Image-Format von ttsystem

"TTBL"

Länge Ramdisk (1238414 Bytes)

Zieladdresse Ramdisk (0x31000000)

Daten Ramdisk

16 unbekannte Bytes

Länge Kernel (1030340 Bytes)

Zieladdresse Kernel (0x31700000)

Daten Kernel "vmlinuz"

16 unbekannte Bytes

Einsprung-Adresse

- Veränderung der Init-Ramdisk und Einbau in ein bestehendes ttsystem
- Anpassung des Längen-Parameters
- Image wurde vom TTBL nicht akzeptiert
- Was bedeuten die mysteriösen 16 Byte nach Kernel und Init-Ramdisk???
- Trial-and-Error schlugen fehl (kein MD4, MD5 oder ähnliches)
- ...TomTom machte einen Fehler: Ein Bootloader-Update

Die Image-Signaturen

Um den noch bestehenden Verdacht auf MD5 zu prüfen, suchten wir nach typischen Konstanten:

md5.c:

```
MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
MD5STEP (F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
MD5STEP (F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
MD5STEP (F1, a, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12):
MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12):
MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12):
```

- Der Bootloader enthält offensichtlich eine MD5-Implementation
- Der Hash stimmte trotzdem nicht – MD5 ist also nicht ausreichend

```
MD5ST 0000047328 1e ff 2f e1 78 a4 6a d7 56 b7 c7 e8 db 70 20 24 .ÿ/áx¤j×V·ÇèÛp $
MD5ST 0000047344 ee ce bd c1 51 f0 83 0a 2a c6 87 47 13 46 30 a8 îî½ÁQð..*Æ.G.F0"
0000047360 01 95 46 fd d8 98 80 69 51 08 bb 74 42 28 a3 76 ..FýØ..iQ.»tB(fv 0000047376 22 11 90 6b 6d 8e 67 02 72 bc 86 59 21 08 b4 49 "..km.g.r¼.Y!.´I
```

Die Image-Signaturen

Was einmal gut geklappt hat, funktioniert auch ein zweites Mal: Wir suchten also nach Konstanten für Crypto-Algorithmen...

...und wurden bei Blowfish fündig!

blowfish.c:

```
/* precomputed S boxes */
static const u32 ks0[256] = {

0xD1310BA6,0x98DFB5AC,0x2FFD72DB,0xD01ADFB7,0xB8E1AFED,0x6A267E96,
0xBA7C9045,0xF12C7F99,0x24A19947,0xB3916CF7,0x0801F2E2,0x858EFC16,
0x636920D8,0x71574E69,0xA458FEA3,0xF4933D7E,0x0D95748F,0x728EB658,
0x718BCD58,0x82154AEE,0x7B54A41D,0xC25A59B5,0x9C30D539,0x2AF26013,
[...]
```

```
0000159824 a6 0b 31 d1 ac b5 df 98 db 72 fd 2f b7 df 1a d0 | .1Ѭμβ.Ûrý/·β.Đ
0000159840 ed af e1 b8 96 7e 26 6a 45 90 7c ba 99 7f 2c f1 i á,.~&jE.|°..,ñ
0000159856 47 99 a1 24 f7 6c 91 b3 e2 f2 01 08 16 fc 8e 85 G.;$÷1.³âò...ü..
0000159872 d8 20 69 63 69 4e 57 71 a3 fe 58 a4 7e 3d 93 f4 Ø iciNWqfbX¤~=.ô
```

Die Image-Signaturen

Die weitergehende Analyse des Bootloaders mittels Disassembler führt zum Blowfish-Key:


d8 88 d3 13 ed 83 ba ad 9c f4 1b 50 b3 43 fa dd

Mit diesem Schlüssel signierte Images werden vom TomTom-Bootloader akzeptiert.




Modell-Tabelle

	RAM	Storage	BT	Sound	USB-Host	G-Sense	RC RX
Classic	32MB	SD-Card		DA	möglich	vorh.	_
ONE	32MB	SD-Card	ja	DA	möglich		
GO 300	32MB	SD-Card	ja	DA	möglich	_	-
GO 500	32MB	SD-Card	ja	AD/DA	möglich	vorh.	vorh.
GO 700	64MB	HDD	ja	AD/DA		vorh.	vorh.
RIDER	64MB	SD-Card	ja		möglich	_	_




Dock-Port - Classic-Modell





Dock-Port – neuere Geräte

Pin	Signal					
M1	Signal ground	Malaga-Dock				
M2	Dock sense					
M3	Dock sense	(\circ)				
M4	Mic-In mono	RF Connector				
M5	Line-Out left	KF Collifector				
M6	Line-Out right	M1 M15				
M7	Car-radio mute					
M8	Light sense					
M9	Ignition sense					
M10	ttyS0 TxD $(3.3V)$					
M11	ttyS0 RxD $(3.3V)$					
M12	ttyS0 RtS $(3.3V)$	Deact Din				
M13	ttyS0 CtS (3.3V)	Reset Pin				
M14	+3.3V from device	Display				
M15	$+5\mathrm{V}$ from dock	—				

USB







Treiber

Display/Framebuffer

Ein ganz normaler Framebuffer-Treiber

allerdings bei fast allen Modellen ist das Display um 90 Grad verdreht eingebaut (daher 240x320)

Zugriff via mmap() auf /dev/fb0

Sound

Für die Freisprecheinrichtung neu entwickelt – 4ms Latenz...

Eigenes CoolSound API

Demnächst gibts auf www.opentom.org einen OSS-Treiber, der ein /dev/dsp exportiert

Treiber

GPS

Beim Classic und GO300 an /dev/ttySAC1, bei den anderen an /dev/ttySAC2

Standard-NMEA GPS-Protokoll, allerdings werden vom seriellen Treiber zusätzlich Timestamps eingefügt:

\$PT0M105,s,us,*cs

G-Sensor

Character-Device 120:0

Sampling-Rate kann über ioctl() eingestellt werden



```
typedef struct {
   unsigned int xData;
   unsigned int yData;
   unsigned int sTimeStamp;
   unsigned int usTimeStamp;
   unsigned int temperature;
} ACCMETER_DATA;
```

Treiber

Touchscreen

Character-Device 254:0

Power-Taste

/dev/input/event0

Event-Device sendet KEY_POWER Tasten-Ereignisse

Fernbedienung

Character-Device 122:0

Kalibrierung über ioctl()

```
typedef struct {
   unsigned int remoteId;
   unsigned char batteryStatus;
   unsigned char keycode;
} RC_EVENT;
```

Was funktioniert denn schon?





ScummVM rockt...



die Rückfahr-Cam auch

Ausblick

Crypto-Key-Server via BT

Radar-Warner :-) (via USB-Receiver)

Anbindung an Motor-Elektronik via CAN

Vielen Dank!

Noch Fragen?

www.opentom.org
www.gpl-violations.org
www.maintech.de