


雨漏り調査報告書




基本情報			
お客様名	株式会社羽山工務店	物件名	仁礼工業株式会社
所在地	東京都立川市一番町4丁目63-8		
調査日	2026/07/16	天候	曇り
調査担当者	小野 哲也	立会者	永谷 賢志、諫武 知哉
発行日	2026/07/17	文書番号	2026-001
ご相談内容・調査のきっかけ			
雨漏り			

※本報告書は株式会社麓が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

間取り図・雨漏り箇所マップ			
お客様名	株式会社羽山工務店	物件名	仁礼工業株式会社
図面・雨漏り箇所マップ			
クリック または ドラッグ＆ドロップ で間取り図・平面図・PDFを追加 雨漏り箇所 ● 水染み ★ 劣化 ×			
メモ	雨漏り箇所や撮影ポイントなど自由記入		
【凡例】 ● 雨漏り箇所 ★ 水染み・雨漏り跡 × 劣化箇所			

※本報告書は株式会社薔が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

点検結果



7階休憩室

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐

☐

☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください

工事名 仁礼工業株式会社
工 種 雨漏り 撮影日 令和8年7月16日
7階和室



7階休憩室

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無


☐

☐

☐

所見・アドバイス

サッシ枠から雨漏り



6階女子トイレ

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐

☐

☐

所見・アドバイス

サッシ枠から雨漏りす




6階女子トイレ	
☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
サッシ枠から雨漏り	



6階女子トイレ	
☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
サッシ枠から雨漏り	



6階女子トイレ	
☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
サッシ枠から雨漏り	



5階会議室	
☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
サッシ枠から雨漏り	



5階会議室	
☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
サッシ枠から雨漏り	



5階会議室	
☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	
所見・アドバイス	
天井クロスめくれ有り	

4F
消火設備・消火器の配置図

○ 消火器

□ 火災報知器

△ 非常口

□ 避難経路

【北】

【南】

【西】

【東】

工事名 仁礼工業株式会社

工 種 雨漏り

撮影日 令和8年7月16日

4階トイレSK

4階トイレSK

✓ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐

☐

☐

所見・アドバイス

入隅から雨漏り

工事名 仁礼工業株式会社

工 種 雨漏り

撮影日 令和8年7月16日

4階トイレSK

4階トイレSK

✓ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐

☐

☐

所見・アドバイス

入隅から雨漏り

3F
消火設備・消火器の配置図

○ 消火器

□ 火災報知器

△ 非常口

□ 避難経路

【北】

【南】

【西】

【東】

工事名 仁礼工業株式会社

工 種 雨漏り

撮影日 令和8年7月16日

3階トイレSK

3階

✓ 雨漏り箇所・漏水痕の有無


☐

☐

☐

所見・アドバイス

入隅から雨漏り



3 階壁

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

壁から雨漏り



3 階サッシ

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

サッシ枠から雨漏り



3 階サッシ

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

サッシ枠から雨漏り



3階エキスパンジョイント下部分

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



3階エキスパンジョイント下部分

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



3階エキスパンジョイント下部分

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



3階エキスパンジョイント下部分

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



3階エキスパンジョイント下部分

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください




2階設備バルコニー下天井

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



工事名	仁礼工業株式会社		
工 種	雨漏り	撮影日	令和8年7月16日
2階設備バルコニー下天井			

2階設備バルコニー下天井

☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



工事名	仁礼工業株式会社		
工 種	雨漏り	撮影日	令和8年7月16日
2階設備バルコニー下天井			

2階設備バルコニー下天井

☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください






工事名	仁礼工業株式会社		
工 種	雨漏り	撮影日	令和8年7月16日
2階設備バルコニー下天井			

2階設備バルコニー下天井

☒	雨漏り箇所・漏水痕の有無
☐	
☐	
☐	

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください





1 階押出成形工場内壁

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください



1 階押出成形工場内壁

☒ 雨漏り箇所・漏水痕の有無

☐☐☐

所見・アドバイス

所見・アドバイスをご記入ください

※本報告書は株式会社薔が実施した現地調査の結果に基づき作成しております。

雨漏りの原因

外壁目地シーリング、サッシ取り合い部分のシーリング、笠木の内側、エキスパンジョイントの内部等、考えられる原因は複数あります。

劣化状況・総合的な緊急度

☒ 高：早急な対応が必要 ☐ 中：時期を見て計画的に ☐ 低：経過観察

劣化の進行状況、放置した場合の影響範囲など

補修のご提案

選択	箇所	補修内容	推奨時期	優先度
☐	全体	調査をせず、外装全体の防水、塗装改修。		✓
☐	全体	足場設置→調査→部分的に広範囲に改修		✓
☐	局所	高所作業車で局所的に調査→原因判明部を高所作業車で局所的に補修		✓

このまま放置した場合に想定されるリスク

補修を行わない場合に想定される被害の拡大、修繕費用の増加など

総合所見・まとめ

調査結果のまとめ、お客様へのアドバイスなど

調査担当者： 小野 哲也

印