BAPKJ/BS-KPI/2018/5(K)



KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

LALUAN PERSEKUTUAN 1 (FT001), SEKSYEN 802, JALAN ALOR SETAR – BUTTERWORTH, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH


LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA 2018



JABATAN KERJA RAYA Cawangan Jalan Ibu Pejabat JKR Malaysia Tingkat 26, Menara PJD Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Disediakan oleh:
Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan
Pakar Kejuruteraan Jalan Dan Jambatan
Cawangan Jalan
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tingkat 25, Menara PJD
Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

1.0 PENGENALAN


Laporan ini menyatakan tentang penemuan terhadap siasatan *blackspot* bagi Laluan Persekutuan FT001 Seksyen 802. Laluan ini telah dikenalpasti oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya yang mana merupakan salah satu kawasan yang dikategorikan sebagai *blackspot* di negeri Kedah yang akan dirawat pada tahun 2018 bagi Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11). Bahagian Audit & Program Keselamatan Jalan, Cawangan Jalan telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kajian dan menyediakan cadangan penambahbaikan. Pelan lokasi adalah seperti Rajah 1.



Rajah 1: Pelan lokasi

2.0 METODOLOGI

Carta alir kajian bagi aktiviti utama adalah seperti Rajah 2.



Rajah 2: Carta Alir Kajian

3.0 PENGUMPULAN DATA KEMALANGAN

Data kemalangan yang diterima adalah berdasarkan kepada Borang POL27 yang dikemukakan oleh Bahagian Perancang Jalan, Kementerian Kerja Raya dan JKR Daerah yang berkaitan. Data kemalangan bagi sekurang-kurangnya 3 tahun terkini diperlukan untuk penyediaan analisis yang mencukupi. Bagi lokasi *blackspot* di Laluan FT001 Seksyen 802, sebanyak 4 Borang POL27 untuk 3 tahun telah diterima (rujuk **Lampiran A**).

Semua data kemalangan yang diperolehi daripada Data POL 27 dikumpul untuk menyediakan *Stick Diagram*.

3.1 Stick Diagram

Sebagai tambahan perincian data kemalangan seperti waktu kemalangan, jenis kemalangan, jenis perlanggaran, kadar keparahan dan lain-lain telah diringkaskan dalam bentuk *stick diagram* (Rujuk **Lampiran B**).

4.0 PROSES PENYEDIAAN COLLISION DIAGRAM

4.1 Collison Diagram Awalan

Setelah *stick diagram* disediakan, perincian lakaran perlanggaran dan ulasan di dalam Borang POL27 telah digunakan untuk penyediaan *collision diagram* awalan bagi laluan ini. *Collision diagram* awalan ini digunakan sebagai asas dalam penyediaan *collision diagram* terperinci semasa kajian tapak. *Collision diagram* awalan ini disediakan menggunakan simbol-simbol yang standard.

4.2 Lawatan Tapak dan Tinjauan

Berdasarkan daripada *collision diagram* awalan, pasukan telah dihantar ke tapak untuk pengesahan dan mengumpul data tambahan yang terdapat di sepanjang laluan tersebut. *Collision diagram* awalan dan data tambahan digunakan sebagai panduan untuk

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN 1 (FT001), SEKSYEN 802, JALAN ALOR SETAR – BUTTERWORTH, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH

mengenalpasti lokasi *blackpsot* tersebut. Gambar-gambar juga telah diambil di lokasi tertentu di sepanjang laluan untuk rujukan.

4.3 Collison Diagram Terperinci

Berdasarkan lawatan tapak, data kemalangan yang dikumpul telah digunakan untuk menyediakan *collision diagram* terperinci menggunakan simbol standard seperti di **Lampiran C**.

5.0 DIAGNOSIS KEMALANGAN

5.1 Analisa Makro Data Kemalangan

Sebanyak 4 kemalangan telah berlaku dan 3 (75%) daripadanya adalah melibatkan kematian dan 1 (25%) melibatkan kecederaan parah. Perincian kemalangan adalah seperti Jadual 1.


Jadual 1: Analisa Makro Data Kemalangan

	PERINCIAN KEMALANGAN	BILANGAN	PERATUS (%)
1	Jumlah Kemalangan	4	100
2	Jenis Kemalangan		
	i. Kemalangan Maut	3	75
	ii. Cedera Parah	1	25
	iii. Cedera Ringan	0	0
	iv. Rosak Sahaja	0	0
3	Waktu Kemalangan		
	i. Siang	2	50
	ii. Malam	2	50
4	Jenis Perlanggaran		
	i. Depan Dengan Depan	1	25
	ii. Langgar Belakang	1	25
	iii. Langgar Sebelah Tepi	1	25
	iv. Terbabas	1	25
5	Motosikal		
	i. Kemalangan Melibatkan Motosikal	4	100
	ii. Kemalangan Maut Melibatkan Motosikal	3	75

Berdasarkan kepada data kemalangan POL 27, jenis perlanggaran yang berlaku di lokasi tidak menunjukkan persamaan serta berlaku dalam waktu yang berbeza (siang dan malam). Terdapat 1 (25%) bilangan jenis pelanggaran Depan Depan, 1 (25%) bilangan jenis pelanggaran Langgar Belakang, 1 (25%) bilangan jenis pelanggaran Langgar Sebelah Tepi dan 1 (25%) bilangan jenis pelanggaran Terbabas. Oleh itu, diagnosis kemalangan tidak dapat ditentukan dari jenis kemalangan di lokasi. Walaubagaimanapun, dua kemalangan yang berlaku pada waktu malam adalah di laluan menghala ke Butterworth. Kemalangan mungkin berlaku disebabkan keadaan jalan yang gelap disebabkan ketiadaan lampu jalan dilaluan arah tersebut.

5.2 Lokasi Kawasan Blackspot

Jalan sedia ada di lokasi *blackspot* bagi Laluan FT001 Seksyen 802 adalah seperti di Rajah 3.



Rajah 3: Jalan sedia ada

Perincian lukisan jalan sedia ada lokasi blackspot adalah seperti di Lampiran D.

5.3 Gambaran di tapak


Berdasarkan lawatan tapak, kemalangan mungkin berlaku disebabkan oleh garisan jalan yang mengelirukan di antara garisan jalan yang lama dan yang baru (rujuk Gambar 1).



Gambar 1: Garisan jalan yang mengelirukan di kawasan simpang

Selain itu, lebar lorong yang terlalu besar juga menggalakkan pemandu untuk memandu laju (rujuk Gambar 2).

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN 1 (FT001), SEKSYEN 802, JALAN ALOR SETAR – BUTTERWORTH, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH



Gambar 2: Lebar lorong yang besar

Pemerhatian di tapak juga mendapati tiada acceleration lane disediakan di persimpangan bagi kenderaan yang keluar dari kawasan kilang menghala ke Alor Setar. Ini boleh menyebabkan kemalangan jenis pelanggaran Langgar Tepi (side collision) dan Langgar Belakang (rear end collision) (rujuk Gambar 3).



Gambar 3: Aacceleration lane tidak disediakan bagi kenderaan yang ingin masuk ke jalan utama

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN 1 (FT001), SEKSYEN 802, JALAN ALOR SETAR – BUTTERWORTH, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH

Pemerhatian di tapak juga mendapati, terdapat isu weaving bagi motosikal di laluan motosikal yang ingin masuk ke kawasan kilang dengan kenderaan di laluan utama (rujuk Gambar 4). Ini boleh mengakibatkan kemalangan jenis pelanggaran Langgar Tepi (side collision) dan Langgar Belakang (rear end collision).




Gambar 4: *Weaving* bagi motosikal di laluan motosikal untuk masuk ke kanan dengan kenderaan di laluan utama.

Selain itu, lampu jalan di lokasi tersebut juga didapati hanya di pasang di sebelah bahagian jalan sahaja (laluan menghala ke Alor Setar) dan menyebabkan laluan jalan yang menghala ke Butterworth agak malap (rujuk Laporan POL27).

6.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, bagi meningkatkan tahap keselamatan di persimpangan, mengecat semula dan *realign* lorong mengikut piawaian JKR, penyediaan *proper junction* beserta *auxiliary lanes* dan pemasangan lampu isyarat adalah perlu. Manakala bagi mengatasi isu jalan gelap, tahap delinasi perlu ditingkatkan dengan memasang lampu jalan yang mencukupi serta mengganti semula lampu jalan yang malap.

Cadangan penambahbaikan lokasi blackspot adalah seperti Rajah 4.



Rajah 4: Cadangan penambahbaikan

Perincian lukisan cadangan penambahbaikan adalah seperti di Lampiran E.

LAPORAN MEMPERELOK KAWASAN BERBAHAYA DI LALUAN PERSEKUTUAN 1 (FT001), SEKSYEN 802, JALAN ALOR SETAR – BUTTERWORTH, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH

7.0 RINGKASAN

Bagi mengurangkan jumlah kemalangan, berikut adalah ringkasan diagnosis dan cadangan penambahbaikan:

7.1 Diagnosis

- a. Garisan jalan yang mengelirukan
- b. Lebar lorong yang besar (melebihi piawai)
- c. Storage lane (acceleration lane) tidak disediakan
- a. Gelap (lampu jalan malap)

7.2 Cadangan Penambahbaikan

- a. Mengecat semula dan realign lorong mengikut piawaian JKR
- b. Menyediakan proper junction beserta auxiliary lanes
- c. Meningkatkan tahap keselamatan di persimpangan dengan memasang lampu isyarat bagi mengatasi masalah ketiadaan *acceleration lane* dan isu *weaving*.
- d. Meningkatkan tahap delinasi dengan memasang lampu jalan yang mencukupi dan menggantikan lampu jalan yang malap

LAMPIRAN A

Borang POL27

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORANKEMALANGAN JALAN RAYA

NO. BATCH

PEGAWAI YANG MENG SI BORANG

DISEMAK OLEH

NO. RUJ. TRAFIK

T/TANGA NO PKI TAILIBH

T/TANGAN

AILI BR 15 (AIL) FASP Cegawai Paryiesat Trafik IPD Kuala Muda Sungai Petani, Kedah. NAMA A. BUTIR LAPORAN/MASA KETADIAN

NOJPKT	
NAMA	

C. SUASANA SEKITAR	L.		34. JENIS CUACA : 1				35, JENIS CAHAYA	A : 1	
B BUTIR-BUTIRJAI 19. JENIS PERMUKAA 20. SISTEM LALULIN 21. BENTUK JALAN 22. KUALITI PERMUK 23. KEADAAN JALAN	N :3	.	24. JENIS GARIS 25. LANGGAR LARI 26. JENIS KAWALAN 27. LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU JALAN	: 2 : 2 : 9 : 4 Kiri Kanan	: 2 : 2	Meter Meter	29. JENIS BAHU 30. KECACATAN 31. HAD LAJU 32. KEADAAN PE 33. JENIS PELAN	JALAN RMUKAAN	: 2 : 12 : 2 : 1
4. NO. LAPORAN 5. TAHUN 6. BULAN 7. TARIKH 8. MASA KEJADIAN	: 010413 : 2015 : 09 : 19 : 1120	(01 - 12) (01 - 31) (0 - 2359)	9. HARI KEJADIAN 10. BIL. KENDERAAN TE 11. BIL. KENDERAAN RO	SAK		: 7 : 2 : 0 : 1 : 0	2. Daerah - 12 14. BIL. PENUMPAI 15. BIL. PENUMPAI 16. BIL. PEJALAN K 17. BIL. PEJALAN K	NG CEDERA CAKI MATI CAKI CEDERA	-99 : 0 : 1 : 0 : 0

36. JENIS JALAN 2

38. JENIS TEMPAT : 3

37. NO. LALUAN F0001

NAMA JALAN/SPG

39. JENIS KAWASAN : F0001 - JALAN ALOR SETAR - BUTTERWORTH

E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

BIL	44											
)	41	42	43	44	45	46	47	48	49			1
	HINO-KING	KAD6505	KAD6505 E1	9		10	- 1/	40	49	50	51	1
				o o		9	- 11	2	0	2	6	1

F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen[Tarilth[PSV	55	56	57	80	50	[ca		1	
1	1	42	I	B2,D,E 04/03/2016 2	2		37	30	39	60	61	62	63
				7 (1120202	1 2	4	4	6	9	14	3	1	4

G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL NAMA PEJALAN KAKI	72	73	T					- 12
OCCUPAD DELLEVANO	12	13	74	75	76	77	78	79

80 SEBAB BINATANG : 4

81. RM KEROSAKAN KENDERAAN

82. RMKEROSAKAN HARTA

: 0

H. MAKLUMAT TAMBAHAN

83. Pos Kilometer

: 0

86. Kod Peta

89. Nod 1

84-100 Meter Terhampir

87. Latitude

:0.0.0 : 0.0.0

:0

90. Nod 2

85. Siri Peta

88. Longitude

91. Arah

:1

Λ	SUR	ΔΤ	2/2
<i>A</i> .	SON	A.E.	68 4

AKARAN KEJADIAN

("Lukis arah pegerakan kend. no. kend. serta tanda lain di "spot" kejadian)

LAKARAN LOKASI KEJADIAN

(*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

r.	PUS	KILUMI	STER	TERD	EKAT	

Jarak Dari

ALOR SETAR

 $(-g)_{ij}$

(Nama Tempat/Bandar)

0 km

No.Seksyen



Jarak Dari

BUTTERWORTH

POL27 (Pin. 1/91-2Crs

(Nama Tempat/Bandar)

 $0 \, \mathrm{km}$

JARAK KEJADIAN adalah

0 meter dari Pos Kilometer ke arah

Jika TIDAK TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini. Jarak kejadian adalah

ALOR SETAR
(Nama Tempat/Bandar)

ke arah

(Nama Tempat/Bandar)

53 km dari

BUTTERWORTH

(Nama Tempat/Bandar)

L. ULASAN

PADA 19/09/2015 JAM LEBIH KURANG 11:20 HRS TERIMA MAKLUMAT TELAH BERLAKU SATU KJR MAUT DI KM 53 JALAN A/SETAR-B/WORTH MELIBATKAN SEBUAH M/TRELER no.KAD 6505 (A1) DAN SEBUAH M/SIKAL no.PKE 2757 (A2-PENUNGGANG) (A3-PEMBONCENG). DALAM KEMALANGAN INI M/LORI DARI ARAH BANDAR SG. PETANI MENUJU KE ARAH GURUN MANAKALA M/SIKAL no.PKE 2757 DARI ARAH GURUN MENUJU KE ARAH BANDAR SG. PETANI. KEMALANGAN BERLAKU APABILA (A1) DALAM PROSES MEMBUAT PUSINGAN U (UNTUK KE ARAH BANDAR SG. PETANI) TELAH DILANGGAR OLEH M/SIKAL A2 DI BAHAGIAN TAYAR BELAKANG SEBELAH KIRI. KEJADIAN BERLAKU DI LORONG KANAN (TEMPAT KEJADIAN 2 LORONG). AKIBAT DARI KEMALANGAN TERSEBUT (A1) TIDAK CEDERA, (A2) CEDERA PARAH DI KEPALA DAN MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN, (A2) CEDERA PARAH DI KEPALA DAN DIRAWAT DI ZON KUNING WAD KECEMASAN HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM (HSAH) SG. PETANI. KES DISIASAT DI BAWAH SEKSYEN 41 (1) APJ 1987. SIASATAN LANJUT MASIH DIJALANKAN.

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA	NO. RUJ. TRAFIK	PEGAWAI YANG T/TANGAN NO./PKT NAMA	G MENGISI BORANG	T/TANGAN NO./PKT NAMA		
A. BUTIR LAPORAN/MASA KEJADIAN 4. NO. LAPORAN : 002537 5. TAHUN : 2016 6. BULAN : 03 (01 - 12) 7. TARIKH : 05 (01 - 31) 8. MASA KEJADIAN : 1750 (0 - 2359)	9. HARI KEJADIAN 10. BIL. KENDERAAN 11. BIL. KENDERAAN 12. BIL. PEMANDU M 13. BIL. PEMANDU C	n terlibat n rosak iati	: 1 15. BIL. P : 0 16. BIL. P : 0 17. BIL. P	ENUMPANG MAT ENUMPANG CED EJALAN KAKI MA EJALAN KAKI CE KEMALANGAN	ERA : 0 ATI : 0	
B. BUTIR-BUTIR JALAN RAYA 19. JENIS PERMUKAAN : 3 20. SISTEM LALULINTAS : 1 21. BENTUK JALAN : 01 22. KUALITI PERMUKAAN : 1 23. KEADAAN JALAN : 1	24. JENIS GARIS 25. LANGGAR LARI 26. JENIS KAWALAN 27. LEBAR JALAN 28. LEBAR BAHU JAL	: 0	30. KE 31. HA 32. KE	(IS BAHU JALAN CACATAN JALAN D LAJU ADAAN PERMUKA IIS PELANGGARA	:2 :12 :4 AAN :1	
D. LOKASI 36. JENIS JALAN : 02 37. NO. LALUAN : F0001 NAMA JA E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN BIL 41	34. JENIS CUACA : 1 38. JENIS TEMPAT ALAN/SPG : JALAN TAL	:2 STRUTAMPIN LAM OF 8 ETAR - B	39. JENI		07	
F. BUTIR-BUTIR PEMANDU BIL 52 53 54 Kelas L	esen[Taríkh PSV 55	56 57	58 59	60 61	62 63	
BIL NAMA PENUMPANG BIL NAMA PEJALAN KAKI 80. SEBAB BINATANG : 4 81. R	64 72 M KEROSAKAN KENDER.	65 66 73 74 AAN :0		69 70 77 78	71 79 : 0	
H. MAKLUMAT TAMBAHAN 83. Pos Kilometer : 0 84. 100 Meter Terhampir : 0 85. Siri Peta :	86. Kod Peta 87. Latitude 88. Longitude	: : 05.28.250 : 100.35.235	89. Nod 90. Nod 91. Arah	2 ;		

I. LAKARAN KEJADIAN (*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di	
, and and some lands (and	POL27 (Pin. 1/91-20" *spot" kejadian)
*5	
LLAKADANTOVA	
J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN (*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepad	da tanda tetap)

Jarak Dari BUKIT MAKMUR			
(Nama Tempat/Bandar)		Jarak Dari	BEDONG
0 km	X		(Nama Tempat/Bandar)
No.Seksy	en 🕳 🕮		0 km
	eter dari Pos Kilometer ke arah		
ka TIDAK TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYE BUKIT MAKMUP	N. sila isiban bahari		(Nama Tempat/Bandar)
BUKIT MAKMUR		lian adalah	7 km dari
(Nama Tempat/Bandar)	ke arah		BEDONG
		((Nama Tempat/Bandar)



L. ULASAN

RINGKASAN KEJADIAN.

SATU KEMALANGAN JALANRAYA TELAH BERLAKU PADA 05/03/2016 JAM LEBIH KURANG 1750 HRS DI KM .53 JALAN ALOR SETAR -BUTTERWOTH MELIBATKAN SEBUAH M/SIKAL BERKUASA TINGGI BERNOMBOR PMK 6884 YANG HILANG KAWALAN DAN TERLANGGAR TIANG ELEKRIK LALU TERBABAS KE DALAM LONGKANG DI SEBELAH KIRI BAHU JALAN LAPORAN IKRAR KEMALANGAN TELAH DI BUAT OLEH KPL 120581 ZAINOL BIN ABDUL RAHMAN.

SIASATAN AWAL YANG DIJALANKAN DAPATI KEMALANGAN BERLAKU SEMASA (A1) PENUNGGANG M/SIKAL NOMBOR PMK 6884 DALAM PERJALANAN DARI ARAH PUSAT BANDAR SUNGAI PETANI MENUJU KE ARAH BEDONG , SEMASA SAMPAI DI KM .53 JALAN ALOR SETAR - BUTTERWORTH M/SIKAL YANG DITUNGGANGI TELAH HILANG KAWALAN LALU TERLANGGAR TIANG ELEKTRIK DI KIRI BAHU JALAN DAN TELAH TERBABAS KE DALAM LONGKANG DI SEBELAH KIRI BAHU JALAN . (A1) TELAH DIHANTAR KE HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM UNTUK RAWATAN .

KEROSAKAN KENDERAAN.

1. M/SIKAL NOMBOR PMK 6884

LAMPU HADAPAN PECAH, HANDLE BENGKOK, TANGKI KEMEK DAN TERCABUT, PENGHADANG ANGIN PECAH, LAMPU BELAKANG PECAH, ENGIN PECAH, EKZOS KEMEK, FOK DEPAN PATAH, KUSYEN PECAH, TAYAR HADAPAN DAN BELAKANG BENGKOK, RANTAI PUTUS, MUDGUARD DEPAN DAN BELAKANG PECAH.

ULASAN KES.

KEMALANGAN BERLAKU DI JALAN LURUS KETIKA CUACA BAIK , PERMUKAAN JALAN KERING , KES DI MAKLUMKAN KEPADA TUAN KBKA/KTD KUALA MUDA . ARAHAN DARI TUAN KBKA/KTD KUALA MUDA BUKA KS(T) DI BAWAH RULE 10 LN 166/59.



POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA

PEGAWAI YANG MENGISI BORANG DISEMAK OLEH NO. BATCH T/TANGAN

NO DELL'EDITOR	DIANGAN	TANGAN	
NO. RUJ. TRAFIK	NO./PKT	NO./PKT	
	NAMA	NAMA	

A. BUTIR LAPORA	N/MASA K	EJADIAN	KOD BALAI I. Ne	geri - 04		2.	Daerah - 12 3. Balai	- 99
4. NO. LAPORAN	: 002785		9. HARI KEJADIAN		- 5	3	14. BIL. PENUMPANG MATI	: 0
5. TAHUN	2017		10. BIL. KENDERAAN TER	LIBAT		2	15. BIL. PENUMPANG CEDERA	: 0
6. BULAN	: 03	(01 - 12)	II. BIL. KENDERAAN ROS	AK		0	16. BIL. PEJALAN KAKI MATI	: 0
7. TARIKH	: 14	(01-31)	12. BIL. PEMANDU MATI			1	17. BIL. PEJALAN KAKI CEDERA	
8. MASA KEJADIAN	: 2230	(0 - 2359)	13. BIL. PEMANDU CEDER	A		0	18. JENIS KEMALANGAN	: 1
B. BUTIR-BUTIR JAI	LAN RAYA							
19. JENIS PERMUKAA	AN	: 3	24. JENIS GARIS	: 2			29. JENIS BAHU JALAN	ε:1
20. SISTEM LALULIN	TAS	4	25. LANGGAR LARI	: 2			30. KECACATAN JALAN	±11
21. BENTUK JALAN		01	26. JENIS KAWALAN	: 9			31. HAD LAJU	82
22. KUALITI PERMUI	KAAN	1	27. LEBAR JALAN	: 3			32. KEADAAN PERMUKAAN	2.1
23. KEADAAN JALAN		l	28. LEBAR BAHU JALAN	Kiri	; 2	Meter	33. JENIS PELANGGARAN	: 02
				Kanan	: 0	Meter		5/
C. SUASANA SEKITA	R		34. JENIS CUACA : I				35. JENIS CAHAYA : 4	

D. LOKASI

36. JENIS JALAN 02

38. JENIS TEMPAT

39. JENIS KAWASAN

37. NO. LALUAN F0001

NAMA JALAN/SPG

E. BUTIR-BUTIR KENDERAAN

BIL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
L	PROT - WIRA	BGL9460	D0	I	3	10	11	2	0	2	6
2	YAMA - 125ZR	AJC2254	B2	1	2	10	11	2	0	2	6

F. BUTIR-BUTIR PEMANDU

BIL	52	53	54	Kelas Lesen Tarikh PSV	55	56	57	58	59	60	61	62	63
1	1	40	11	23 28/11/2017 2	3	4	4	6	9	15	3		12
2	I	20	L	03 15/03/2017 2	2	3	1		9	15	3		04

G. BUTIR-BUTIR KECEDERAAN

BIL NAMA PENUMPANG	64	65	66	67	68	69	70	71
BIL NAMA PEJALAN KAKI	72	73	74	75	76	77	78	79

80. SEBAB BINATANG : 4

81. RM KEROSAKAN KENDERAAN : 0

82. RM KEROSAKAN HARTA

: 0

H. MAKLUMAT TAMBAHAN

83. Pos Kilometer

86. Kod Peta

89. Nod 1

: 1

84. 100 Meter Terhampir : 0 87 Latitude 5.38.46 90. Nod 2

85. Siri Peta

88. Longitude

100.29.23

91. Arah

I. LAKAŘAN KEJADIAN

(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)

J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN

100

(*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KIL	OMETER TERDEKAT	DVIECU da		
Jarak Dari	AMANJAYA MALL	ў	arak Dari	SUNGAI LALANG
	(Nama Tempat/Bandar)	5		(Nama Tempat/Bandar)
	0 km	K		B), (3)
	No.Seksyen JARAK KEJADIAN adalah 0 meter dari Pos	Kilometer ke arah		0 km
		-		lama Tempat/Bandar)
Jika TIDAK	TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isika	n bahagian ini. Jarak kejadian :	adalah	4 km dari
	AMANJAYA MALL	ke arah	SI	UNGAI LALANG
	(Nama Tempat/Bandar)		(Na	una Tempat/Bandar)

L. ULASAN

PADA 14/03/2017 JAM L/KRG 22:30 HRS BERTEMPAT DI KM 53 JALAN A/SETAR - BUTTERWORTH (BERDEKATAN PEJABAT POS BUKIT MAKMUR) TELAH BERLAKU SATU KJR MAUT MELIBATKAN M/KAR NO.BGL 9460 [A1] DAN M/SIKAL NO.AJC 2254 [A2]. DALAM KJR INI KEDUA-DUA KENDERAN DARI ARAH BANDAR SUNGAI PETANI MENUJU KE ARAH SG. LALANG DALAM KEDUDUKAN [A1] MENDAHULUI [A2]. KEMALANGAN BERLAKU APABILA TIBA DI TEMPAT KEJADIAN, [A2] TELAH GAGAL MENGELAK LALU MELANGGAR BAHAGIAN BELAKANG SEBELAH KANAN M/KAR [A1] LALU [A2] JATUH. AKIBAT DARI KJR TERSEBUT [A1] TIDAK CEDERA MANAKALA [A2] PARAH DI BAHAGIAN DADA DAN DIBAWA KE ZON MERAH, WAD KECEMASAN, HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM (HSAH), SG. PETANI.

WALAU BAGAIMANAPUN, PADA 15/03/2017 JAM L/KRG 00:10 HRS, TERIMA PANGGILAN TELEFON DARI HSAH DAN DIMAKLUMKAN [A2] TELAH MENINGGAL DUNIA PADA 14/03/2017 JAM 22:55 HRS SEWAKTU MENERIMA RAWATAN DI WAD TERSEBUT.

KES DISIASAT DI BAWAH SEKSYEN 41 (1) APJ 1987 DAN SIASATAN LANJUT MASIH DIJALANKAN.

POL27 (Pin. 1/91-2Crs-1/99)

MUKA SURAT 1/2

84. 100 Meter Terhampir

85. Siri Peta

: 0

POLIS DIRAJA MALAYSIA LAPORAN KEMALANGAN JALAN RAYA				NO. BATO		PEGAWAI YANG MENGI T/TANGAN NO/PKT NAMA			DISI BORANG DISEMAK OLEH T/TANGAN NO/PKT NAMA					
A. BUTIR LA	PORAN/	MASA KE	EJADIAN	KOD BALAI		. Negeri - 0	4		2. Daerah -	12	71		3. Balai	. 99
4. NO. LAPOR	AN :	006613		9. HARIKE	JADIAN			2	14. B11.	. PENUN	MPA	NG MA	TI	.0
. TAHUN	:	2017		10. BIL. KEN	DERAAN	TERLIBAT		2		PENUN				: 0
. BULAN	:	06	(01-12)	11. BIL. KEN	DERAAN	ROSAK	:	0		PEJAL.				: 0
7. TARIKH	13	19	(01-31)	12. BIL. PEM	ANDU MA	ATI	:	1		. PEJAL.				: 0
3. MASA KEJA	.DIAN :	2145	(0 - 2359)	13. BIL. PEM	ANDU CE	DERA	:	0	18. JEN	IIS KEM	IALA	ANGAN		:1
I. BUTIR-BUT	'IR JALA!	N RAYA												
9. JENIS PERM	MUKAAN	: :	3	24. JENIS GA	RIS	: 2			29. 1	IENIS BA	AHU	JALAN	ı	; 2
0. SISTEM LA	LULINTA	S :4	4	25. LANGGA	R LARI	: 2				KECACA				: 12
II. BENTUK JA		: (01	26 JENIS KA	WALAN	. 9				HAD LA.		vitta#\$1		: 4
2. KUALITI PE	ERMUKA	AN :	l	27. LEBAR JA	ALAN	. 9				KEADA	_	PERMUR	CAAN	31
3. KEADAAN	JALAN	: 1	£	28. LEBAR B	AHU JAL	AN Kiri	: 1	Meter		ENIS PE				:: 01
						Kan	an :1	Meter) ,
). LOKASI 6. JENIS JALA	N : 02	01	NAMA J		MPAT	: 4	NN LAM	√6D/N	39. JE MANTIN	ENIS CA	.WAS	SAN	: 07	
6. JENIS JALA 7. NO. LALUA	.N : 02 .N : F00		NAMA JA	38. JENIS TEN	мрат	: 4	efav.	- B	39. JE MANTIN		.WAS	SAN		
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT	.N : 02 .N : F00	ERAAN	NAMA JA	38. JENIS TEN	MPAT LANTAN Mon f	:4 Tev S	etav	- B	39. JE	War	WA!	SAN	: 07	
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT	.N : 02 .N : F00 TIR KEND	ERAAN 41		38. JENIS TENALAN/SPG : JA	MPAT LAN TAN TIN T	:4 TOY	e av	- Bi	39. JE	ENIS KA	WAS Por	SAN	: 07	_
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT	.N : 02 .N : F00 FIR KEND	ERAAN	RA	38. JENIS TEN	MPAT LANTAL Alva f 43 4 D0	:4 TOY 44	45 2 7	- B	39. JE	War	WA!	SAN	: 07 50 2	
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA 6. BUTIR-BUT BIL	.N : 02 .N : F00 CIR KEND PR	ERAAN 41 ROT - WIF	RA	38. JENIS TEN ALAN/SPG : JA 42 BEN928	MPAT LANTAL Alva f 43 4 D0	:4 TOY 44	2	- B	39. JE	ENIS KA World	WA!	SAN 49 8	: 07	
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT BIL	.N : 02 .N : F00 CIR KEND PR	ERAAN 41 ROT - WIF	RA 10	38. JENIS TEN ALAN/SPG : JA 42 BEN928	43 4 D0 6 B2	: 4	7	46	39. JE MANTIN 47 11	ENIS KA World	WAS	SAN 49 8 0	: 07 50 2 2	1
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT BIL 1 2 F. BUTIR-BUT BIL 52	IN : 02 IN : F00 PR KEND PR DE	ERAAN 41 ROT - WIF	RA 10 Kelas I	38. JENIS TENALAN/SPG : JA 42 BEN928 KDL713	MPAT LANTAL Alva f 43 4 D0	: 4	2	46 1 4	39. JE MANTIN 47 11 11 11	48 2 2	88 2	SAN 49 8 0	: 07 50 2	
F. BUTIR-BUT	IN : 02 IN : F00 FIR KEND PR DE TIR PEMA	ERAAN 41 ROT - WIR EM - DV I	RA 10 Kelas I	38. JENIS TENALAN/SPG : JA 42 BEN928 KDL713	43 4 D0 6 B2	: 4	57	46	39. JE MANTIN 47 11	ENIS KA World	88 !	SAN 49 8 0	: 07 50 2 2	1
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT BIL 2 F. BUTIR-BUT BIL 52 1 1 2	PR DE STR PEMA 53 63 34	### ##################################	Kelas I 26 23	38. JENIS TENALAN/SPG : JA 42 BEN928 KDL713 Lesen Tarikh PSV	43 4 D0 6 B2	: 4 1 1 56 3	57	46 1 4	39. JE MANTIN 47 11 11 11 59 9	48 2 2 2 60 115	88 !	49 8 0	: 07 50 2 2	
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTIR-BUT BIL 2 F. BUTIR-BUT BIL 2 C. BUTIR-BUT C. BUTIR-BUT C. BUTIR-BUT	PR DE STR PEMA 53 63 34	ERAAN 41 ROT - WIR EM - DV I NDU 54 1 I	Kelas I 26 23	38. JENIS TENALAN/SPG : JA 42 BEN928 KDL713 Lesen Tarikh PSV	43 4 D0 6 B2	: 4 1	57 4 1	46 1 4 58 6	39. JE MANTIN 47 11 11 11 59 9	48 2 2 2	88 !	SAN 49 8 0	: 07 50 2 2	
D. LOKASI 6. JENIS JALA 7. NO. LALUA E. BUTTR-BUT BIL 2 F. BUTTR-BUT BIL 2 G. BUTTR-BUT BIL NAMA	PR	ERAAN 41 ROT - WIR EM - DV I NDU 54 I I DERAAN	Kelas I 26 23	38. JENIS TENALAN/SPG : JA 42 BEN928 KDL713 Lesen Tarikh PSV	43 4 D0 6 B2	: 4 1 1 56 3 3 65	57 4 1	58 67	39. JE MANTIN 47 11 11 11 59 9 9	48 2 2 2 15	88 !	SAN 49 8 0	: 07 50 2 2 62	
BIL 52 BUTIR-BUT BIL 1 BUTIR-BUT BIL 52 BUTIR-BUT BIL 1	PR KEND TIR KEND TIR PEMA 53 63 34 TIR KECE PENUMPA	ERAAN 41 ROT - WIFE EM - DV I NDU 54 I I DERAAN ANG KAKI	Kelas I 26 23	38. JENIS TENALAN/SPG : JA 42 BEN928 KDL713 Lesen Tarikh PSV	43 4 D0 6 B2 55 1 1	44 1 1 56 3 3	2 7 57 4 1	- Bi 46 1 4 58 6 67	39. JE MANTIN 47 11 11 11 59 9	48 2 2 2 15 15 69 77	88 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	SAN 49 8 0 61 3 3 70 78	: 07 50 2 2	

87: Latitude

88. Longitude

100.30.42

: 05.41.32

90, Nod 2

91. Arah

: 5

I. LAKARAN KEJADIAN

(*Lukis arah pegerakan kend, no. kend, serta tanda lain di "spot" kejadian)

J. LAKARAN LOKASI KEJADIAN

(*Lukis kedudukan lokasi kejadian merujuk kepada tanda tetap)

K. POS KILOMETER TERDEKAT

Jarak Dari

PEJABAT TRAFIK KUALA MUDA

(Nama Tempat/Bandar)

0 km

No.Seksven



Jarak Dari

KM 53 JLN ALOR SETAR-BUTTERWORTH

(Nama Tempat/Bandar)

0 km

JARAK KEJADIAN adalah

0 meter dari Pos Kilometer ke arah

(Nama Tempat/Bandar)

Jika TIDAK TERDAPAT POS KM atau NO. SEKSYEN, sila isikan bahagian ini. Jarak kejadian adalah

12 km dari

PEJABAT TRAFIK KUALA MUDA

KM 53 JLN ALOR SETAR-BUTTERWORTH

(Nama Tempat/Bandar)

(Nama Tempat/Bandar)

L. ULASAN

PADA 19/06/2017 JAM LEBIH KURANG 9.45 MALAM BERLAKU SATU KEMALANGAN JALANRAYA MELIBATKAN M/SIKAL NO KDL 7136 DENGAN M/KAR NO BEN 9282 DI KM 53 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH.

SIASATAN AWAL DIJALANKAN DAPATI PEMANDU M/KAR NO : BEN 9284(AI) DALAM PERJALANAN DARI SG LALANG KE SUNGAI PETANI. SAMPAI DI KM 53 JALAN ALOR SETAR-BUTTERWORTH, SEBUAH M/SIKAL NO : KDL 7136(A2) DIPERCAYAI TELAH MEMASUKI LALUAN (A1). PEMANDU (AI) TELAH CUBA MENGELAK TETAPI BERLAKU PERLANGGARAN. PENUNGGANG M/SIKAL NO : KDL 7136(A2) TELAH MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN. POST MORTEM AKAN DIJALANKAN OLEH DOKTOR MOHD SHAAKIR BIN IBRAHIM DI UNIT FORENSIK HOSPITAL SULTAN ABDUL HALIM. TEMPAT KEJADIAN JALAN LURUS, KERING

KEROSAKAN KENDERAAN

I) M/KAR NO BEN 9284 : BUMPER DEPAN ROSAK, BONET DEPAN ROSAK/KEMEK, LAMPU BESAR KANAN ROSAK, CERMIN DEPAN RETAK, RADIATOR KEMEK, FENDER SEBELAH KANAN KEMEK

2) M/SIKAL NO: KDL 7136: FORK DEPAN BENGKOK, RIM DEPAN PECAH, LAMPU BESAR DEPAN PECAH, LAMPU SIGNAL KIRI/KANAN PECAH, KEPAK KIRI/KANAN PECAH, HANDLE BENGKOK, RAGA M/SIKAL ROSAK, PEMIJAK KANAN TIADA, BODY M/SIKAL BENGKOK, EKZOZ CALAR, COVER BODY KIRI/KANAN CALAR

ULASAN KES


KES TELAH DIMAKLUMKAN KEPADA KBSPT DAN RAHAN BELIAUBUKA KS(T) BAWAH SEK. 41 APJ 1987


LAMPIRAN B

Stick Diagram

BLACKSPOT 2018 FT001 Jalan Alor Setar - Butterworth, Seksyen 802 STICK DIAGRAM

ARAH DARI (ALOR SETAR/BUTTERW ORTH)	ALOR SETAR	BUTTERWORTH	ALOR SETAR	ALOD CETAD
PEJALAN	0	0	0	•
BIL. MOTOSIKAL	1	1	æ	
PERMUKAAN JALAN (KERING/BASAH)	KERING	KERING	KERING	CHILDRA
BENTUK	LURUS	LURUS	LURUS	CHENTS
JENIS PERLANGGARAN	4	12	2	•
ROSAK				
BIL. CEDERA	0	0	0	
BIL. PARAH	1	0	0	•
BIL. MAUT	1	Ø	H	*
JENIS	1	E	4	
SIANG/MALAM	SIANG	SIANG	MALAM	****
MASA	1120	1750	2230	2115
HARI	SABTU	SABTU	SELASA	ICMIN
TARIKH	19	S	製工	**
BULAN	6	3	æ	3
TAHUN	2015	2016	2017	2000
REPORT NO.	010413	002537	002785	006612
NO.	-1	2	m	-





PELAN LOKASI SEDIA ADA

