

KETERLAMBATAN KAPAL MEMASUKI ALUR PONTIANAK

DATA STORYTELLING

Pengaruh pasang surut terhadap waiting time dan ketepatan jadwal kapal

MAIN MESSAGE Kapal perlu tiba dalam jendela pasang yang tersedia; interval pasang maksimum diasumsikan 6 jam.

01 KONTEKS & MASALAH

Kapal yang memasuki Alur Pontianak perlu menyesuaikan draft dan kedalaman efektif alur dengan kondisi pasang surut.


Dalam ilustrasi ini, kondisi pasang maksimum tersedia setiap 6 jam. Kapal yang melewati window harus menunggu hingga pasang berikutnya, sehingga ETA dan jadwal sandar dapat bergeser.

Potensi waiting time akibat tidal window

- Tiba tepat window < 1 jam
- Terlambat 1-2 jam 4-5 jam
- Melewatkan window hingga 6 jam

02 CERITA DALAM DATA

Siklus ilustratif: pasang maksimum berulang setiap 6 jam



KEY INSIGHT

Jika tidal window terlewat, waiting time dapat mendekati 6 jam sampai pasang berikutnya.

03 REKOMENDASI

H-24

Prediksi tidal window

Tentukan target pasang terdekat.

H-12

Validasi draft & UKC

Pastikan transit memenuhi batas aman.

H-6

Sinkronisasi operasi

Konfirmasi pandu, tunda, terminal.

H-2

Arrival speed control

Jaga ETA agar tidak kehilangan window.

ONE RECOMMENDATION

Sinkronkan ETA dengan siklus pasang 6 jam sejak tahap voyage planning.

BAHAN DISKUSI

Seberapa jauh speed adjustment perlu dilakukan agar kapal tidak kehilangan tidal window?

KESIMPULAN

Dengan interval pasang maksimum 6 jam, kehilangan satu tidal window dapat menambah waiting time hingga mendekati 6 jam.

Catatan: angka waiting time pada deck bersifat ilustratif; interval pasang maksimum 6 jam mengikuti asumsi yang diberikan.