DANA24 ARQUITECTOS VOLUNTARIOS







PAIPORTA

Datos actualizados: 11/23/2024

Resultado	Referencia	Calle	Numero	Viviendas	Uso Actual	Fecha			And	omalías				Requie	eren act	tuació	n urge	ente				
BLACK	2276311YJ2627N	PZ CERVANTES	15	0	residencial	21/11/2024						•			•	•				0		
	2477104YJ2627N	CL ALQUERIA QUINFO	1	1	residencial	11/11/2024						•			•					2		
RED	2276128YJ2627N	CL VIRGEN DE LOS DES	12	2	residencial	19/11/2024						•				•					4	
	2375114YJ2627N	CL DR CAJAL	16	1	residencial	17/11/2024						•			•	•				0		
	2376603YJ2627N	PZ CERVANTES	8	0	residencial	17/11/2024						•		•			•			0		
	2376609YJ2627N	CL CONSTITUCION	14	3	residencial	21/11/2024						•				•				0		
	2477103YJ2627N	CL ALQUERIA QUINFO	3	1	residencial	11/11/2024							•		•	•				0		
	2477106YJ2627N	CL MUSIC VICENT PRATS	5	4	residencial	11/11/2024						•				•				0		
YELLOW	2280403YJ2628S	CL MIGUEL GRAU	5	1	residencial	12/11/2024						•					•			0		
	2379103YJ2627N	CL SALVADOR GINER	15	3	residencial	12/11/2024						•				•				0		
	2379105YJ2627N	CL SALVADOR GINER	11	4	residencial	12/11/2024						•				•				0		
							0 2	4	0 2 4 6	8024	0	0	1 2 3	3 0	2 4	1 0	1 2	30	2 4	6 0	5 1	0
							Sóta	ano	PBaja	Fachada	Perímetro	S_U	Irgente	PB_U	Jrgente	F_L	Irgent	e Urge	nte To	talNo	Operativ	S_Inundad

INSPECCIONADO		209
RUINAS	^	6 3%
DAÑOS Y RIESGO		15 7%
CON DAÑOS		176 84%
SIN DAÑOS		11 5%
NO AFECTADO		1 0%
PENDIENTE		962



La tabla sólo muestra las referencias catastrales en las que se ha indicado que se requiere una actuación urgente.

Negro: colapso o ruinas

Rojo: edificio con daños y riesgo Amarillo: edificio con daños Verde: sin daños aparentes

Violeta: no afectado

Azul claro: pendiente de mapear

Perímetro: otras anomalías en el perímetro de la edificación
URGENTE_N: número de elementos que requieren actuación urgente
No operativo: número de elementos no operativos (cocina,baños,

dormitorios, estar, patio exterior)

Download PDF

Observaciones legales: El alcance de la presente inspección visual está limitada al momento de su realización, a los elementos estructurales observables y al desconocimiento de las propiedades del terreno y sus posibles alteraciones por escorrentías o la aparición de socavaciones. Se recomienda observar la evolución del edificio. En el caso de aparición de nuevas anomalias o evolución rápida de las mismas acudir al técnico competente para una nueva inspección. No forma parte de la inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prevenir causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo de mapeo.