"TASDIQLAYMAN"

Texnik xizmat ko'rsatish menejeri Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

> 16.07.2024 15:49:36







Yaroqsizlik dalolatnomasi

Biz, komissiya a'zolari:

Berdiyev To'lqin Omonovich - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Bo'lim boshlig'i

Berdiyev Aziz Furqatovich - Maxsulotni oxirgi qayta ishlash sexi muhandis texnologi

Pardayev Aliyor Dusnazarovich - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Bo'lim boshlig'i o'rinbosari

Buriyev Mansur Jurayevich - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / Uchastka boshlig'i Bekmirzayev Orif Maxmatqulovich Mukammallik markazi / metrologiya bo'yicha yetakchi mutaxassis

Saidov Imom Hasan-o'g'li- Ishonchlilik bo'limi rostlash klapanlari bo'yicha bosh mutaxassisi

To'rayev Bobir Botir o'g'li - Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi / NO'A bo'yicha muhandisi (PWU)

Qisqa mazmuni:

WO-110635 ga asosan 2024yil 11 iyul kuni "Mahsulotga oxirgi ishlov berish" sexi 45 qurilmasidagi 145-PV-0065B boshqaruv klapani joyida tekshirildi. Tekshiruv davomida quyidagi muommolar aniqlandi:

1)Boshqaruv klapaniga DCS muhandisi tomonidan berilgan qiymatga nisbatan 4-5 foiz xatolik bilan ishlayotganligi .

2) Boshqaruv klapani pozitsionerining ekranida "spool valve problem" yozuvi paydo bo'lganligi.

Aniqlangan kamchilikni bartaraf etish maqsadida boshqaruv klapani 145-PV-0065B qayta auto kalibrovka qilindi. Ko'rilgan chora tadbillarga qaramasdan DCS muhandisi tomonidan berilgan qiymatga nisbatan 4-5 foiz xatolik qayta kuzatildi. Shundan so'ng pazitsionerning spool valve yechib ko'rilganda shikastlanganligi aniqlandi. Spool valveni tamirlash imkoni mavjud emasligini hisobga olib hamda boshqaruv klapani 145-PV-0065B 145-VD-019 drumni bosimini nazorat qilish uchun muhum ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib boshqaruv klapani 145-PV-0065B ning pozitsionerini yangisiga almashtirish lozim deb topildi.

Ng	Tovar va materiallarning nomi	Texnik ma'lumotlar(Model №, Part №, Inventar №, Kod va h.k)	Miqdori	O'lchov birligi	Kamchilikning tavsifi yoki izoh
1	spool valve		1	dona	

Tayyorladi:

To'rayev Bobir Botir o'g'li muhandis

Komissiya a'zolari:

Berdiyev To'lqin Omonovich Bo'lim boshlig'i

Pardayev Aliyor Dusnazarovich Bo'lim boshlig'i o'rinbosari

Buriyev Mansur Jurayevich Uchastka boshlig'i

Berdiyev Aziz Furqatovich Muhandis - texnolog

Saidov Imom Hasan-o'g'li rostlash klapanlari bo'yicha bosh mutaxassisi

17.07.2024 12:25:07



15.07.2024 14:35:36



16.07.2024 12:23:39



15.07.2024 14:08:29



15.07.2024 14:28:24



15.07.2024 14:04:43

