"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







## АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi texnologik qurilma boshlig'i Kabirov Samariddin Obidjonovich, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunalar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i o'rinbosari Pardayev Aliyor Dusnazarovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 72 da joylashgan HP Steam Boiler B ning steam drum front tomon LG sida vent liniyasi ball valve sidan pareniya sababli W/O 121173 bo'yicha tekshirib kurilganda Ball valve krishkasi, rezba qismi va flange dan suzish aniqlanganligi va buning natijasida gasketlari yaroqsiz holatga kelganligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra 1" (R16) 2 dona gasket larini yangisiga almashtirish kerak degan xulosaga kelindi.

J	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	SOFT IRON RT B16.20 R16 OCTAGONAL 1"	O0021875	2	dona	

## Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich

Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии: Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат Kabirov Samariddin Obidjonovich начальник технологических установок 12.09.2024 10:30:11



Pardayev Aliyor Dusnazarovich Заместитель начальника отдела Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li начальник участка (U&O)