"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich







АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi: Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 F Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida (W/ O 108923)

Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qolganligi aniqlandi shu bilan birga filterning Bearing bushi chetlari singanligi va ichidan yorilgan ekanligi aniqlandi. va yangi qismlar quyish uchun almashtirildi va metallomga topshirildi. Bearing bush va Gasketning rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный № , код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 (O`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm) WIM0043874	00009312	1	Laana	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)
2	72465502 - Bearing bush D=102/78 x 34 - PEEK+30%CF	00004261	2	dona	chetlari singan ichidan yorilgan

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li Супервайзер статционарного оборудования

Члены комиссии: Isxakov Timur Iminjanovich Контролер затрат Berdiyev To'lqin Omonovich Начальник отдела Вuriyev Mansur Jurayevich
Начальник участка
Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich
начальник технологических установок
Xalilov Dilmurod Abdullayevich Начальник цеха

09.08.2024 15:31:10

