



Relatório digital: Vulnerabilidades detectadas

Emanuela Amaral Covolo

Gabriely Cassiano Prates

Isadora Ramalho Chaves

Murillo Alexandre Estevo

Guararapes – SP

2026

1. Falha ou leitura incorreta de sensores

Após uma pesquisa aprofundada dos materiais que utilizaremos em nosso projeto, a equipe identificou algumas vulnerabilidades em relação ao processo de construção do projeto, são elas:

- Sensor Ultrassônico: Apresenta leituras que, muitas vezes, não são 100% precisas. O que pode impactar na movimentação do AGV.
- Sensor TCRT5000: Nossa equipe não possui familiaridade com o sensor.
- IR Receiver: Precisa que o controle esteja próximo para efetuar a leitura. Limitando a distância de utilização.

2. Uso inadequado de atuadores

- Servos Motores: Nossa equipe pode encontrar complicações ao usar servos motores para efetuar a movimentação do AGV.
- LCD: A construção de seus códigos pode, muitas vezes, ser complexa ou apresentar falhas.
- Buzzer: Muitas vezes complexo de encontrar som correto, o que pode nos tomar bastante tempo.
- LEDs: Em quesito de preocupação é o que menos nos preocupa S2.

3. Interrupção de energia ou comunicação

Nosso projeto, por se tratar de um ser móvel, provavelmente haverá problemas de instabilidade de conexão ou/e energia.