LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ESTÁTICA (calibração do termopar)

O relatório deverá ter:

- Uma introdução sobre o tema tratado no laboratório. a)
- b) Uma descrição dos princípios físicos dos sensores estudados no aboratório.
- Uma descrição detalhada da metodologia seguida nos experimentos. c)
- d) Comentários sobre as dificuldades encontradas.
- e) Resultados.
- Conclusões. f)
- Referencias bibliográficas. g)

Para descrever os resultados seguir o roteiro seguinte:

1) Para cada ponto de calibração:

a) Calcular:
$$\bar{T} = \frac{\sum_{i=1}^{n} T_i}{n}$$

$$s_T^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (T_i - \bar{T})^2}{(n-1)}$$

$$s_T^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{(n-1)}$$

- b)
- 2) Calcular a curva de calibração.
- 3) Sobre a curva de calibração e os dados, calcular S_m , $S_{\alpha 0}$, S_c e $S_{\alpha i}$. Comentar os resultados.
- 4) Comparar os resultados de S_m , S_{ao} com o S_T para cada ponto.
- 5) Comentar o resultados.
- 6) Ajustar a incerteza tendo em contra uma distribuição T-student, para 95% de probabilidade.
- 7) Calcule a variância verdadeira esperada com uma confiança de 95% (usar a distribuição qui-quadrado).

- 6) Fazer uma pesquisa bibliográfica sobre sensores de temperatura do tipo Termistores. Comparar os termistores com respeito a Termoresistências e Termopares (vantagens e desvantagens), tendo em conta suas características dinâmicas.
- 7) Aplicar o teste *chi-quadrado* para determinar o grau de confiança da distribuição (com respeito a uma distribuição Gaussiana).

Nº	Valor	N^{o}	Valor								
Dado	(Bar)	Dado	(Bar)	Dado	(Bar)	Dado	(Bar)	Dado	(Bar)	Dado	(Bar)
1	10,23	6	10,10	11	11,02	16	10,38	21	10,11	26	10,01
2	10,15	7	10,05	12	9,86	17	9,36	22	10.07	27	8,99
3	8,91	8	10,05	13	12,99	18	10,23	23	10,32	28	10,04
4	9,55	9	9,98	14	10,01	19	11,01	24	9,38	29	9,06
5	10,88	10	8,87	15	9,98	20	10,11	25	9,39	30	9,23

Comentar o resultados.

Bom Trabalho!

Prof. Carlos Humberto Llanos.