Keil uVision5 中建 Stm32 工程教程

本教程中,介绍在 Keil uVision5 中建 STM32 工程的两种方法:一种是利用固件库建立工程,另一种是通过建工程时软件给的引导直接完成。


软件的安装和破解网上教程很多,这里就不赘述了,直接从建立工程开始。


首先介绍第一种: 利用固件库建立 STM32 工程

1. 在你电脑中想要建立工程的地方先新建一个文件夹。这里我在 E 盘下新建了一个文件夹,命名为 STM32Project。




2. 在新建的 STM32Project 文件夹下再新建一个文件夹,命名为 STM32 固件库,然后把事先下载的固件库放在文件夹中,方便查找进行复制。







3. 打开 Keil uVision5 软件,在软件的菜单栏中找到 Project——>New uVision Project...,单击,找到上述新建的文件夹,对新建的工程进行命名,这里命名为 test,点击保存。








4. 此时软件弹出一个选择芯片的窗口: "Select Device for Target 'Target 1'…",在左侧的芯片库中找到你要使用的 STM32 系列的芯片,这里选择的是 STMicroelectronics — — >STM32F1 Series — — >STM32F103 — —>STM32F103RC,单击 OK。



5. 此时弹出一个窗口: "Manage Run-Time Environment",这个窗口在第二个建工程的方法中会使用到,这里先直接点击 OK,跳过。




6. 现在开始添加相关文件。

在 STM32Project 文件夹中新建以下四个文件夹:

user: 放置用户自己编写的相关文件


CMSIS: 放置与内核相关的文件

startup: 放置启动单片机的汇编文件 driver: 放置外设操作的驱动文件




再向这四个文件夹中添加固件库中的相关文件:


user: STM32Project\STM32 固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 \Project\STM32F10x_StdPeriph_Template中的 stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h 一共 3 个文件复制粘贴到 user 文件夹中,同时新建一个文本文档,重命名为 main.c。




CMSIS: STM32Project\STM32 固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 \Libraries \CMSIS\CM3\CoreSupport 中的 core_cm3.c、core_cm3.h 文件,以及 STM32Project\STM32 固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 \Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x 中的 stm32f10x.h、system_stm32f10x.c、system_stm32f10x.h 一共5个文件复制粘贴到 CMSIS文件夹中。




startup: STM32Project\STM32 固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 \Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\arm 中的 startup_stm32f10x_cl.s(互联型启动文件)文件复制粘贴到 startup 文件夹中。



driver: STM32Project\STM32 固件库\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 \Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver 中的 src 和 inc 两个文件夹全部复制粘贴到 driver 文件夹中。




7. 文件复制结束后,现在回到 Keil 软件界面,对新建的工程进行管理。 对新建的工程右键出现菜单栏,选择 Manage Project Items,或者在软件 上方的工具栏中找到有个彩色品字形图标,单击。







8. 进行完第 7 步操作后进入到 Manage Project Items 界面。在这个界面里,我们可以对该工程进行管理,通过 Project Target 的删除和新建,可以对该工程进行重命名,这里命名为 test。删除 Groups 中原有的一个文件,新建第 6 步操作中在工程文件夹中添加的对应的 4 个文件名,分别为 user、CMSIS、startup 和 driver。




- 9. 分别对上述的 user、CMSIS、startup 和 driver 4 个文件进行 Add Files 操作。 所要添加的文件分别为第 6 步操作中对应文件夹中的相关对应文件,点 击 OK。
 - 注意:添加文件时只添加.c 后缀的文件,.h 后缀的文件不需要添加,只有 startup 中添加对应的.s 后缀文件,driver 中添加的文件在对应文件夹driver\src 中。






- 10. 配置编译相关的设置选项。
 - (1) 单击魔法棒形图标,出现 Options for Target 'test'界面,先将 Target 标签下的晶振频率设置成和你电路板上一样的值,这里是 8MHz。







(2) 选择 C/C++标签,在 Define 中输入: USE_STDPERIPH_DRIVER 注意: 有的教程中在 USE_STDPERIPH_DRIVER 的后面还输入了,STM32F10X_CL,实测在 Keil uVision5 中编译时会出错,因此这里只输入 USE STDPERIPH DRIVER。




(3) 继续在 C/C++标签的标签下操作。在 Include Paths 中添加所有.h 文件的根目录。



(4) 在 Debug 标签中选择 Use: J-LINK/J-TRACE Cortex, 点击 OK, 完成。



11. 工程建完,成果展示。




代码:


```
#include <stm32f10x.h>
int main(void)
{
    SystemInit();//初始化
    while(1);
}
```

下面介绍另一种建立工程的方法:通过建工程时软件给的引导直接完成。

1. 依然是在你电脑中想要建立工程的地方先新建一个文件夹。这里我在 E 盘下新建了一个文件夹,命名为 STM32Project2。




- 2. 之后 2-4 步和上述方法一样,直接到上述方法的第 5 步:此时弹出一个窗口:"Manage Run-Time Environment",这里就不能直接跳过了。
- 3. 在 Manage Run-Time Environment 界面中, 勾选两个建工程时最基本的选项, 点击 OK。




4. 在 STM32Project2 文件夹中新建名为 user 的文件夹,并在 user 文件夹下添加一个文本文档,重命名为 main.c。



5. 类似上述方法中的第7和第8步,在工程管理中新建 user,并添加 main.c。 这样,你就可以在 main.c 中编写程序了。





6. 添加外设驱动文件。上述方法中的 driver 文件中放置了外设驱动文件,并通过工程管理添加进工程,这里无需这么做,有更简单的方法。 单击工具栏中类似二阶魔方的图标,我们发现又进入到了第 3 步中的 Manage Run-Time Environment 界面。




此时,我们应该选择 Device——>StdPeriph Drivers,就出现了一长串的外设文件选项,全部勾选,点击 OK。

注意:我们使用 STM32 时不一定能够用上全部的外设文件,可以根据自己项目的需求进行选择,但是由于有的外设文件属于基础性外设文件,例如 Framework 等,在选择其他外设文件时必须选择,否则会出黄色的警告,导致编译错误。所以在你还未搞懂这些外设文件前,建议全部勾选,等到学习逐渐深入,了解了这些文件间的关联性,就可以自由选择了。






7. 配置编译相关的设置选项和上述的第 10 步类似,这里主要说明 C/C++标签中的 Include Paths 中添加所有.h 文件的根目录有所不同。查看工程文件夹中,可以发现.h 文件的位置,然后对 Include Paths 中进行添加.h 文件的根目录。



Defaults

Help

8. 工程建完,成果展示。



补充: 生成.hex 文件

点击上述方法中的魔棒形图标,出现 Options for Target 'test'界面,选择 Output 标签,勾选 Create HEX File,单击 OK,然后对工程进行重新编译,即可生成相应的.hex 文件。

