


L1 C/A PRN 32
200000
100000
0
−100000
−200000
prompt Q
−200000
0
200000
prompt I


L5 PRN 32
40000
20000
0
−20000
−40000
prompt Q
−40000
−20000
0
20000
40000
prompt I