


L1 C/A PRN 2
40000
20000
0
−20000
−40000
prompt Q
−40000
−20000
0
20000
40000
prompt I


L2C PRN 1
1e6
3
2
1
0
−1
−2
−3
prompt Q
−2
0
2
prompt I
1e6