


L1 C/A PRN 32
40000
20000
0
−20000
−40000
prompt Q
−40000
−20000
0
20000
40000
prompt I


L2C PRN 32
400000
200000
0
−200000
−400000
prompt Q
−500000
−250000
0
250000
500000
prompt I