$E'[\mathrm{eV}]$ $\vartheta'[^\circ]$ $R_\mathrm{N}(E',\vartheta')$

1.	2.00	26.	56.00	2.00E+02	3.00E+01	4.80E-01

$\rho_1 = 0.3 \Rightarrow i = 2$

4.11620E+01	9.16650E+01	1.25390E+02	1.50840E+02	1.72260E+02	$E_i, i = 1, \ldots, 5$

$\rho_2 = 0.5 \Rightarrow j = 3$

4.82510E-01	6.71020E-01	7.93260E-01	8.86500E-01	9.64970E-01	
4.64730E-01	6.53370E-01	7.78110E-01	8.76670E-01	9.60970E-01	
4.33170E-01	6.27780E-01	7.58580E-01	8.67410E-01	9.57180E-01	$\cos\vartheta^i_j, j = 1, \ldots, 5$
4.18910E-01	6.07690E-01	7.37670E-01	8.49380E-01	9.52100E-01	
3.16180E-01	4.77130E-01	6.08050E-01	7.38090E-01	8.90090E-01	

$\rho_3 = 0.9 \Rightarrow k = 5$

-9.40740E-01	-5.56890E-01	6.39960E-02	6.32580E-01	9.56660E-01		
-9.43650E-01	-5.83060E-01	-2.24480E-02	5.53250E-01	9.38340E-01		
-9.42090E-01	-5.90000E-01	-3.12500E-02	5.86500E-01	9.51360E-01	$i = 1$	
-9.48140E-01	-5.63720E-01	3.37290E-03	6.00100E-01	9.56280E-01		
-9.48830E-01	-5.67360E-01	-1.34340E-02	5.95890E-01	9.56690E-01		
-9.39810E-01	-5.87230E-01	-2.29360E-02	5.59450E-01	9.44810E-01		
-9.54800E-01	-5.73700E-01	3.88110E-02	5.87850E-01	9.49180E-01		
-9.45890E-01	-5.85990E-01	-4.72020E-02	5.59330E-01	9.42820E-01	$i = 2$	
-9.46810E-01	-6.23760E-01	-4.98030E-02	5.61960E-01	9.39650E-01		
-9.52460E-01	-5.42690E-01	5.07270E-02	6.15900E-01	9.60990E-01		
-9.45580E-01	-5.56640E-01	2.38740E-02	6.11950E-01	9.62670E-01		
-9.42630E-01	-5.42540E-01	3.99670E-02	6.07410E-01	9.51140E-01		
-9.52150E-01	-5.53460E-01	4.96280E-02	6.20170E-01	9.55360E-01	$i = 3$	$\cos\delta\varphi^{i,j}_k, k = 1, \ldots, 5$
-9.36370E-01	-5.59120E-01	2.80660E-02	6.24860E-01	9.44440E-01		
-9.48420E-01	-5.61020E-01	3.99420E-03	5.94790E-01	9.49920E-01		
-9.35360E-01	-4.59090E-01	1.55120E-01	6.70960E-01	9.52260E-01		
-9.36900E-01	-4.98860E-01	1.52800E-01	6.60320E-01	9.60450E-01		
-9.37110E-01	-5.15800E-01	1.07910E-01	6.31570E-01	9.61270E-01	$i = 4$	
-9.35620E-01	-5.13910E-01	1.37290E-01	6.88520E-01	9.63320E-01		
-9.43480E-01	-5.41080E-01	7.34930E-02	6.16980E-01	9.47230E-01		
-7.03640E-01	-2.60170E-02	4.62110E-01	8.07130E-01	9.81170E-01		
-6.50590E-01	-7.77770E-04	5.20590E-01	8.27840E-01	9.80430E-01		
-6.36710E-01	-3.04950E-02	4.52520E-01	7.94420E-01	9.75290E-01	$i = 5$	
-6.26120E-01	-5.22300E-02	4.84880E-01	8.20230E-01	9.78380E-01		
-5.59810E-01	-7.71550E-02	3.96120E-01	7.88740E-01	9.76690E-01		