

INSTRUKSI KERJA

PENGGUNAAN ALAT UKUR MOISTURE METER

Nomor : IT/QC/IK/03

Revisi : 2 Halaman : 1 of 1

Tanggal : 31/01/2020

1. TUJUAN:

1.1. Sebagai pedoman dan tahapan dalam pengecekan MC daun tembakau.

2. RUANG LINGKUP:

2.1. Melaksanakan pengecekan MC (kadar air) pada proses timbang tembakau untuk lokal maupun export.

3. PENANGGUNG JAWAB:

3.1. Manager/ PIC Departemen QC memastikan moisture meter dalam kondisi baik atau layak untuk digunakan sesuai dengan Rencana Kerja Harian (RKH).

4. BAHAN YANG DIPERLUKAN:

4.1. Daun tembakau

5. URAIAN:

- 5.1. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker sesuai dengan jenis pekerjaannya
- 5.2. Periksa kebersihan dan kelayakan alat
- 5.3. Tekan tombol "ON" dan pastikan angka yang muncul "0.0"
- 5.4. Tempelkan ujung Moisture Meter pada daun tembakau sampai menunjukkan angka MC (kadar air) pada daun tembakau.
- 5.5. Bersihkan alat Moisture Meter.
- 5.6. Isi formulir "Checklist Pengecekan Timbang Daun" (IT/QC/FR/04),
- 5.7. Simpan alat ukur moisture meter ditempat yang aman dan bersih.

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI:

6.1. Checklist Pengecekan Timbang Daun

IT/QC/FR/04





Staff QC

Disiapkan oleh :

Jabatan

