SETOR	LOCAL	TAREFA
MANUTENÇÃO	CDD NOVA FRIBURGO	**SOLDA**

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva

Foto:

Definição: Botina óculos luva de raspa casaco perneira Masc. Solda Protetor Auricular Concha

1 TST libera Permisssão de Trabalho a Quente


ambev

ANEXO 1 - PTR

Permissão para Trabalho de Risco

Riscos: atingido por objeto ou máquina, batida contra, prensamento, esmagamento, tropeços, transporte indequado, atropelamento, Choque eletrico, corte e perfuração, postura inadequada e esforço excessivo, incendio e explosão.

Medidas de controle: Garantir a área de acordo com o sinalizado na permissão de trabalho utilizando todos os EPI's. Respeitar a segregação homem máquina.

2 Equipamento de Proteção Individual

Riscos: atingido por objeto ou máquina, batida contra, prensamento, esmagamento, tropeções, atropelamento, Queda de pessoas do mesmo nível,Choque elétrico, Corte e Perfuração, Postura inadequada e esforço excessivo, incendio.

Medidas de controle: Garantir a área isolada e o plano de tráfego, utilizando todos os EPI's. Respeitar a segregação homem máquina.

3 Avalia o Risco

Riscos: atingido por objeto ou máquina, batida contra, prensamento, esmagamento, tropeções, atropelamento, Queda de pessoas do mesmo nível,Choque elétrico, Corte e Perfuração, Postura inadequada e esforço excessivo, incendio.

Medidas de controle: Garantir a área isolada e o plano de tráfego, utilizando todos os EPI's. Respeitar a segregação homem máquina e manter o 5s.

4 Garantir a retirada do polo da bateria

Riscos: atingido por objeto ou máquina, batida contra, prensamento, esmagamento, tropeços, transporte indequado, atropelamento, Choque eletrico, corte e perfuração, postura inadequada e esforço excessivo, incendio e explosão.

4 Check da Máquina de Solda (Regulagem)



Riscos: atingido por objeto ou máquina, batida contra, projeção de partículas, postura inadequada, prensamento, esmagamento, tropeções, transporte inadequado, atropelamento. Choque elétrico, explosão, incendio.

Medidas de controle: Garantir a área isolada e o plano de tráfego, utilizando todos os EPI's. Inspecionar máquina, cabos, garra.Respeitar a segregação homem máquina, liberando e bloqueando a energia antes e após as atividades.

5 Executa a Tarefa

Riscos: Descarga elétrica, batida contra, projeção de particulas, postura inadequada, esmagamento, tropeções, escorregão e quedas transporte inadequado, atropelamento, descarga de fluidos (névoas).

Medidas de controle: Garantir a área isolada e o plano de tráfego, utilizando todos os EPI's. Respeitar a segregação homem máquina, manter extintor próximo e uniforme e EPI limpo de óleo e graxa.

Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	Prevenção a Explosão	1	18/10/2019	-	-	Tiago Lemos	Bruno Barbatti	