

Electromagnetic contactors

【1】 電磁接触器について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 短絡を検出して自動で遮断する機能だけをもつ
2. 穴の深さを測る
3. 電磁力で電気回路の接点を ON/OFF するが、過電流遮断機能はない
4. 電線の被覆を剥く

【2】 配線用遮断器の役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属板に大穴をあける
2. 短絡や定格以上の過電流が流れたときに回路を遮断する
3. 表示灯を点灯する
4. はんだを溶かす

【3】 非常停止ボタンの接点について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 任意に決めてよい
2. 必ず NC 接点にする
3. 接点は不要である
4. 必ず NO 接点にする

【4】 リミットスイッチの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 温度を検出する部品である
2. 高さを測る測定器である
3. アクチュエーターの動きで内部の接点を ON/OFF する電気スイッチである
4. 短絡を遮断する装置である

【5】 レバースwitchについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 絶縁被覆を剥く

2. 自動的に過電流を遮断する
3. 金属板に穴をあける
4. レバーを左右に傾斜させて、1 または 2 以上の接点を選択して使う

【6】 押しボタンスイッチの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ボタンを押すことで電気回路の ON/OFF を行う
2. 回転物の振れを測る
3. 電圧を測定する
4. めねじを切る

【7】 リレー、ソリッドステートリレーの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 絶縁被覆を剥く
2. 外部からの電気信号でコイルを励磁し、電気回路の接点を ON/OFF する
3. 大きな穴をあける
4. 長さだけを測定する

【8】 ノギスについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 穴径だけしか測れない
2. 対象物の長さや段差を、最小値 0.05mm の精度で測定できる
3. 電流を測定する
4. 最小値 0.001mm でしか使えない

【9】 ノギスで外側の長さを測定するとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. 内側用ジョウを広げる
2. 外側用ジョウをスライダで挟んで測定する
3. フレームの厚みで見る
4. デプスバーだけを使う

【10】 ノギスで内側の長さを測定するとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. デプスバーを押し下げる
2. 内側用ジョウをスライダで広げて測定する
3. バーニヤだけを見る
4. 外側用ジョウを閉じる

【11】 ノギスで高さや深さを測定するとき、もっとも適切なものはどれですか。

1. ノギスの端面を段差の上面に当て、デプスバーを底面に押し当てる
2. 外側用ジョウだけを使う
3. 内側用ジョウだけを使う
4. バーニヤ目盛りを裏返して読む

【12】 ノギスの外側用ジョウと内側用ジョウを閉じたとき、もっとも適切な状態はどれですか。

1. どちらかだけ閉じていればよい
2. すき間があってはならない
3. すき間が 0.5mm ある
4. すき間が 1mm ある

【13】 ノギスの読み取りで、本尺が 13mm、バーニヤが 7.5 のときの測定値として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 13.50mm
2. 13.75mm
3. 7.50mm
4. 14.25mm

【14】 ノギスの練習問題で、本尺が 7mm、バーニヤの一致が 6.5 のときの計測値として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 6.75mm
2. 7.65mm
3. 13.50mm
4. 7.56mm

【15】 スケールやノギスの目盛りの読み方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 横から読む
2. 真上から読む
3. 裏側から読む
4. 斜めから読む

【16】 スケール（金属製直尺）について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 呼び寸法は 50～500mm だけである
2. 呼び寸法は 150～2000mm で、目盛りピッチは 1mm と一部 0.5mm がある
3. 非金属製でなければならない
4. 目盛りピッチは必ず 0.1mm である

【17】 マイクロメータについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流だけを測定する
2. 最小値 0.01mm の精度で長さを測定できる
3. 必ず内径しか測れない
4. 最小値 0.5mm で測定する

【18】 マイクロメータで測れないものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 外側
2. 穴径
3. 深さ
4. 内側

【19】 マイクロメータのシンプル 1 回転で、スピンドルのピッチはいくらですか。

1. 1.0mm
2. 0.5mm
3. 0.01mm
4. 5.0mm

【20】 マイクロメータのシンプル 1 回転の目盛線が 50 本であるとき、最小目盛値としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 0.1mm
2. 0.5mm
3. 0.01mm
4. 0.05mm

【21】 マイクロメータで、スリーブの上の線だけが見えるときの範囲として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 8.5～8.99mm
2. 0～0.5mm
3. 0.5～0.99mm
4. 1.0～1.5mm

【22】 マイクロメータで、スリーブの下の方の線も見えるとときの範囲として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 10～10.49mm
2. 0～0.5mm
3. 1.5～1.99mm
4. 0.5～0.99mm

【23】 マイクロメータの読みで、スリーブが 8.5～8.99mm の範囲、シンプルが 18 のときの測定値として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 8.68mm
2. 8.18mm
3. 8.50mm
4. 8.81mm

【24】 マイクロメータの練習問題で、スリーブが 11、シンブルが 32 のときの読み値として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 11.82mm
2. 11.23mm
3. 11.03mm
4. 11.32mm

【25】 ダイヤルゲージについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 温度を測る
2. 抵抗だけを測定する
3. プランジャの移動量を機械的に拡大し、回転物の振れや平面度などの測定に適する
4. 絶縁電線の色を判別する

【26】 ハイトゲージについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 平面度だけしか見られない
2. 穴の深さを測るのにもっとも適している
3. 交流電流を測定する
4. ノギスより精度が高く、高さを測り、先端部でけがきにも使える

【27】 定盤について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 加工・組立・検査のための基準平面（水平面）として用いられる
2. 電圧を測定する計器である
3. ノギスの一種である
4. はんだの融点を調べる

【28】 テスターについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 金属板の厚みだけを測る
2. 直流電圧、直流電流、交流電圧、抵抗などの電氣量を測定する
3. 接点の ON/OFF だけを決める
4. 高さだけを測る

【29】 テスターとデジタルマルチメーターの関係として、もっとも適切なものはどれですか。

1. デジタル式のものをマルチメーターと呼ぶことが多い
2. アナログ式だけをマルチメーターと呼ぶ
3. テスターとマルチメーターはまったく別物である
4. マルチメーターは抵抗しか測れない

【30】 デジタルマルチメーターについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 抵抗レンジはない
2. 交流電流を測定できるものもある
3. 直流電圧は測定できない
4. 交流電流は絶対に測定できない

【31】 テスターのテスト棒の接続として、もっとも適切なものはどれですか。

1. どちらでも同じ
2. 赤プラグをマイナス端子、黒プラグをプラス端子に差す
3. 赤も黒もプラス端子に差す
4. 赤プラグをプラス端子、黒プラグをマイナス端子に差す

【32】 測定値が予測できないときのテスターの測定方法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 最大レンジから測定する
2. 最小レンジから測定する
3. 抵抗レンジに固定する
4. 中央レンジだけを使う

【33】 抵抗測定のときの注意として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流測定と同じ接続にする
2. 各レンジでゼロ点調整を行う
3. ゼロ点調整は不要である
4. 必ず交流レンジで測る

【34】 電流を測定するときのテスターの接続方法として、もっとも適切なものはどれですか。
。

1. 接続しなくてもよい
2. デブスパーで測定する
3. 並列に接続する
4. 極性に注意して直列に接続する

【35】 アナログ式テスターの目盛りの読み方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 横から見て、指針とミラーの像をずらして読む
2. ミラーは見なくてよい
3. 裏面から光を当てる
4. 指針とミラーに映る指針が重なるように真上から見る