

Seven QC tools

【1】 QC7 つ道具の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 製品の値段だけを定める 7 つの方法
2. 作業者の勤務時間を定める 7 つの規則
3. 品質管理で、工程の管理や改善に使う基本的な 7 つの手法
4. 安全標識だけを分類する 7 つの表示

【2】 QC7 つ道具に含まれる組合せとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 5S、三定、KYT、OJT、保護具、標識、避難
2. 寸法、重量、硬度、温度、圧力、時間、速度
3. チェックシート、パレート図、グラフ、特性要因図、ヒストグラム、管理図、散布図
4. 旋盤、フライス盤、ボール盤、研削盤、プレス、溶接機、測定器

【3】 チェックシートの使い方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 2 つの変数を縦軸と横軸にプロットする
2. あらかじめ項目を決め、不良の種類や発生場所などを記録する
3. 原因を魚の骨のように整理する
4. 上限管理線と下限管理線で工程を監視する

【4】 パレート図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 寸法データの分布だけを棒で示す図
2. 不良の種類などを件数の多い順に並べ、棒グラフと累積比率の折れ線を組み合わせた図
3. 作業手順を文章だけで並べた表
4. 時間ごとの変化だけを折れ線で示す図

【5】 グラフを使う目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 作業者の名前を覚えるため

2. 測定器の校正を省略するため
3. 不良品を自動的に修理するため
4. データの推移や関係性を視覚的に示し、傾向や変化を把握するため

【6】 特性要因図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 問題に影響する要因を、魚の骨のような形で整理する図
2. 工程の安定を管理線で監視する図
3. 2つの項目の関係を点で示す図
4. 不良件数を多い順に並べる図

【7】 特性要因図で4Mの視点から原因を考える場合、4Mに当たる組合せはどれですか？

1. 品質、コスト、納期、安全
2. 計画、実行、評価、改善
3. 人、機械、材料、方法
4. 現場、現物、現実、現金

【8】 ヒストグラムの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 不良の種類を多い順に並べる図
2. 原因を魚の骨のように整理する図
3. 作業時間と不良品数の関係を点で示す図
4. データのばらつきや分布の形を、データ数で表す棒型のグラフ

【9】 管理図の使い方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 全ての不良原因を文章だけで説明する
2. 作業手順を写真だけで記録する
3. 工程が安定しているかを、時系列のデータと管理線で監視する
4. 不良の内訳を件数の順に並べる

【10】 散布図の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 2つの異なる変数の関係性を、縦軸と横軸にプロットして示す図
2. 原因を 4M で整理する図
3. 不良件数を多い順に並べる図
4. データの項目をチェックして数える表

【11】 「どの不良から改善すべきか」を決めたい場合、もっとも適切な道具はどれですか？

1. 特性要因図
2. パレート図
3. 散布図
4. 管理図

【12】 「寸法データが中心に集まっているか、ばらつきが大きいかわ」を見たい場合、もっとも適切な道具はどれですか？

1. ヒストグラム
2. 特性要因図
3. 散布図
4. チェックシート

【13】 「作業時間が長くなると不良品数も増えるか」を調べたい場合、もっとも適切な道具はどれですか？

1. パレート図
2. チェックシート
3. 管理図
4. 散布図

【14】 「不良がなぜ起きたのか」を人、機械、材料、方法などに分けて考えたい場合、もっとも適切な道具はどれですか？

1. 特性要因図
2. ヒストグラム
3. チェックシート
4. グラフ

【15】 管理図でデータが上限管理線や下限管理線の外に出た場合、もっとも適切な対応はどれですか？

1. 必ず良品と判断する
2. 記録を消して次のデータを待つ
3. 異常の可能性があるため、工程や原因を確認する
4. 測定をやめて出荷する

【16】 チェックシートを作るときの注意点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 不良が出たときだけ記録を捨てる
2. 記録する項目をあらかじめ決め、誰でも同じ基準で記入できるようにする
3. 項目を毎回変えて、比較しにくくする
4. 記入者の感覚だけで分類する

【17】 パレート図を見るとき考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 件数の少ない項目だけを先に直す
2. 累積比率は見ない
3. 棒が高い項目や累積比率を見て、改善効果が大きい項目を選ぶ
4. 全部の項目を同時に同じ力で直す

【18】 折れ線グラフが向いている場面として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 日ごとの不良件数など、時間に沿った変化を見たいとき
2. 寸法データの分布を見たいとき
3. 2つの変数の相関だけを見たいとき
4. 不良原因を 4M で分けたいとき

【19】 円グラフが向いている場面として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工程の異常を管理線で見たいとき
2. 原因を骨の形で整理したいとき
3. 不良の種類別の割合など、全体に占める比率を見たいとき
4. 2つの項目の関係を点で見たいとき

【20】 ヒストグラムとパレート図の違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. ヒストグラムはデータの分布を見るもので、パレート図は不良などの件数を多い順に見るもの
2. ヒストグラムもパレート図も全く同じ目的で使う
3. ヒストグラムは原因を 4M で整理し、パレート図は 2 つの変数を点で示す
4. ヒストグラムは管理線で工程を監視し、パレート図は作業手順を書く

【21】 散布図を読むときの注意点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 点が多いほど、測定はすべて不要になる
2. 縦軸と横軸の名前は書かなくてもよい
3. 点の並びから関係の有無を見るが、原因かどうかは別に確認する
4. 点が右上がりなら、必ず片方がもう片方の原因であると断定する

【22】 管理図と折れ線グラフの違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも円の大きさだけで割合を示す
2. 管理図は管理線を使って工程の安定を見るが、一般的な折れ線グラフは主に変化の傾向を見る
3. どちらも必ず不良を自動で直す
4. 管理図は不良原因を 4M で整理し、折れ線グラフはチェック表である

【23】 不良の発生場所を毎日記録して、あとでパレート図にしたい場合、最初に使うとよい道具はどれですか？

1. 散布図
2. ヒストグラム
3. 管理図
4. チェックシート

【24】 QC7 つ道具を使うときの基本姿勢として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 見た目がきれいな図だけを選ぶ
2. 経験があればデータは不要と考える
3. 一度図を作れば改善は完了と考える
4. 目的に合った道具を選び、データを見て事実にもとづき判断する

【25】 QC7 つ道具とは、どのようなものですか？

1. 品質管理で、製造工程の管理や改善にもちいる基本的な 7 つの手法
2. えいぎょうせいせきをのばすための 7 つのほうほう
3. ざんぎょうをへらすためだけの記録表
4. 機械のこしょうをなおすためだけのてじゅん

【26】 チェックシートの主な目的はどれですか？

1. あらかじめきめたこうもくで、データをもれなく効率的にあつめること
2. ふりょうのげんいんを 4M でぶんせきすること
3. こうていがあんていしているかをじけいれつでみること
4. データをきれいなえにすること

【27】 パレート図の主な役割として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 基準値からのはずれをかんしすること
2. データのばらつきのかたちをみること

3. 2つのへんすうのかんけいをみること
4. けんすうの多いじゅんにならべて、重要度のたかいもんだいをしぼること

【28】 グラフをつかう目的として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 管理限界線をきめることだけ
2. データのすいやけいこう、かんけいをわかりやすくみせること
3. ふりょうひんをそのばでかくりすること
4. げんいんをさかなのほねのようにならべること

【29】 特性要因図のせつめいとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. データのぶんぷをしめす棒型のグラフ
2. じけいれつでへんかをみる図
3. あるもんだいにえいきょうするげんいんを整理して、しんのげんいんをさぐる図
4. でかたじゅんにふりょうをならべる図

【30】 ヒストグラムでわかることとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 2つのへんすうのそうかん
2. ふりょうのけんすうの順位
3. データのばらつきやぶんぷのかたち
4. いじょうじの処置のほうほう

【31】 管理図の主な役割はどれですか？

1. ふりょうのうちわけをけんすうじゅんにならべること
2. データをあつめるひょうをつくること
3. もんだいのげんいんをさかなのほねのようにあらわすこと
4. 工程があんていした状態にあるかをかんしし、いじょうをそうきにはっけんすること

【32】 散布図をつかう目的として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. でかたじゅんにふりょうをならべること
2. 2つのへんすうのかんけいがあるかどうかをみること
3. データのばらつきのやまのかたちをみること
4. 基準値をこえたかどうかだけをみること

【33】 ふりょうのしゅるいと発生場所を、まいにちもれなくきろくしたいとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. 散布図
2. ヒストグラム
3. チェックシート
4. 管理図

【34】 きず、ピンホール、はがれのうち、どのふりょうからさきに改善するべきかをきめたいとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. ヒストグラム
2. チェックシート
3. パレート図
4. グラフ

【35】 1 しゅうかんのふりょうりつのへんかをみて、すいいをわかりやすくしめしたいとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. 散布図
2. チェックシート
3. グラフ
4. 特性要因図

【36】 作業時間とふりょうひんすうにかんけいがあるかをしらべたいとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. パレート図

2. 管理図
3. 散布図
4. ヒストグラム

【37】 上限管理線と下限管理線をつかって、こうていのいじょうをはやくみつけないとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. 管理図
2. グラフ
3. ヒストグラム
4. パレート図

【38】 製品寸法のデータが、どこにあつまり、どれくらいばらついているかをみないとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. 特性要因図
2. ヒストグラム
3. チェックシート
4. パレート図

【39】 めっきのふくれがなぜおきるのかを、ひと、機械、材料、方法のしてんでせいりしないとき、もっともてきせつな QC7 つ道具はどれですか？

1. グラフ
2. 特性要因図
3. チェックシート
4. 管理図

【40】 標準化とは、どのようなことですか？

1. しごとをひとごとにながうやりかたでおこなうこと
2. だれもおなじようにりかひできるルールや基準をさだめること
3. ベテランだけがわかるルールをつくること

4. ふりょうひんだけをあつめてほかんすること

【41】 作業標準を守る目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 作業者ごとに手順を自由に変えるため
2. 不良品を出荷しやすくするため
3. 作業のばらつきを減らし、安全と品質を安定させるため
4. 検査をすべて省略するため

【42】 ISO とは、どのようなものですか？

1. こうじょうないのしごとじゅんばんをきめるひょう
2. そくていきのしゅるいをしめすたんなるきごう
3. にほんだけでつかうきかいのよびかた
4. せかい共通の規格をさだめる国際機関

【43】 ISO 9001 として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 品質マネジメントシステム
2. 労働安全マネジメントシステム
3. 環境マネジメントシステム
4. でんきのたんいをきめるきかく

【44】 ISO 14001 として、もっともてきせつなものはどれですか？

1. しごとののうきをはやめるきかく
2. 環境マネジメントシステム
3. 品質マネジメントシステム
4. でんりゅうのたんいをきめるきかく

【45】 JIS とは、どのようなものですか？

1. QC7 つ道具のひとつ

2. ISO のべつめい
3. にほんでさだめられた規格・標準
4. そくていけっかのきろくほうほう

【46】 JIS マークがついている製品について、もっともてきせつなせつめいはどれですか？

1. JIS とまったくかんけいのない製品である
2. 価格がやすいことをしめす
3. ISO 14001 をかならずもっている工場で作られたことだけをしめす
4. JIS の要求事項をみたしていることがかくにんされた製品である

【47】 JIS マークがついた測定器をつかういみとして、もっともてきせつなものはどれですか？

1. 正確であんていした測定結果がえられやすい
2. どのひとがつかっても、かならずはやくそくていできる
3. かならず不良がゼロになる
4. 見た目がきれいになる

【48】 SI とは、どのようなものですか？

1. JIS マークのいろをきめたもの
2. せかい共通のたんいのたいけい
3. ISO のけんさひょうじゅん
4. QC7 つ道具のべつめい

【49】 SI 基本単位で、長さのたんいはどれですか？

1. メートル (m)
2. アンペア (A)
3. キログラム (kg)
4. モル (mol)

【50】 SI 基本単位で、質量のたんいはどれですか？

1. キログラム (kg)
2. カンデラ (cd)
3. ケルビン (K)
4. メートル (m)

【51】 SI 基本単位で、電流のたんいはどれですか？

1. アンペア (A)
2. メートル (m)
3. モル (mol)
4. 秒 (s)

【52】 SI 基本単位で、物質量のたんいはどれですか？

1. カンデラ (cd)
2. モル (mol)
3. ケルビン (K)
4. キログラム (kg)

【53】 SI 基本単位で、熱力学温度のたんいはどれですか？

1. アンペア (A)
2. メートル (m)
3. 秒 (s)
4. ケルビン (K)

【54】 ふくすうのらいんでおなじ測定をおこない、けっかのばらつきをへらしつつ、いじょうもはやくみつきたいとき、もっともてきせつな組みあわせはどれですか？

1. らいんごとにちがうほうほうでそくていし、あうかどうかをあとでみる
2. かにたよってそくていし、けっかはくちでつたえる

3. まずパレート図だけつくって、そくていほうほうはきめない

4. JIS マークつきの測定器をつかい、標準化したほうほうでそくていし、管理図でへんかをみる