



PT. YONGJIN JAVASUKA GARMENT	**INSTRUKSI KERJA PENGUKURAN TENSION SCREEN** *WORK INSTRUCTION - MEASUREMENT OF TENSION SCREEN*	No .Dokumen : YJ-IK.PRT.0006 Tgl.Efektif : 01 Januari 2018 No. Revisi : 01 Halaman : 1 dari 1

	**1. Siapkan piringan kaca.** ***Prepare a glass plate.***		**4.Letakkan tension meter dibagian tengah layar/screen.** ***Place the tension meter screen, screen.***
	**2. Letakkan tension meter tepat diatas piringan kaca.** ***Put the tension meter on the glass plate.***		**5. Jentik screen selama pengukuran, ketika penunjuk berhenti maka itu adalah nilai ketegangan screen tersebut** ***Flick during measurement, the pointer screen stops then that is the rating value of the screen.***
	3. Pointer lingkaran akan menunjukan angka 2 dan setengah putaran, kemudian arahkan ke "∇", ***Then the pointer circles for 2 and half rounds , and points to "∇", which is accurate.***		**6.Lakukan pengukuran yang sama dibagian 4 tempat tambahan di kedua arah lungsin (jauh) dan arah pakan (jalan pendek) untuk memastikan konsistensi.** ***Make the same measurements in 4 additional places in both warp (far) and feed direction (short path) to ensure consistency.***