Ejercicio (1). planta a) P(s) = -252+58+50
[252+58+50]
[2000]
[2000]
[2000] Función de transferencia en eccamete controne por comple-252+5s+Kp+50 - ec. caracteristics Estabilidadpor Arreglo de Bouth: establidad K+50 >0 Ker = -50 (para hallar frequencia de Kp>-50 escilación) Nueva ec. característica: Kor=Kp 252+55-50+50 6, 252+55 polinomia auxiliar esto no sigue el modelo S = R + DW Por la tanta na existe Frecuencia de socilación, que es en lo que se basa este método (hay que aprear otrometodo).

ejercicio (2) caso b) P(s) = S(5+3)(5+8) Al tener un integrador en la planta usaromos el métado 2 de Ziegler-Nichols trans Ferencia: Function de 10 Kg C(s) B (3) S(10 Kp) +1) (8+3) (8+8) -5 (5+3) (8+8 53+1182+248+10Kp Evaluemos la estabilidad por criterio de Routh para obtener la Frecuencia de oscilación 20 Kp(SK-132)/(11(10Kp)/11-24)), 0 Kp > 26. 4 para estabilidad asintotica Ker = 2604 (Lo hace oscilar) Nueva ec. caracteristica: 53+1152+248+264 Hallemas Frecuencia de oscilación por polinomio auxiliar: Fa(s) = 11 52 + 10 Kp S, = 34.89 52 = - 1 4.89 o'W p Frewencia de

W= 4.8990 00 Per = 1.28 25 Kp = 0.6 Ker = 15.84 Ti= 0.5 Per = 0.6413 cx treo Td = 0.125 Pet = 0.1603 Modela del PID: G= Kp (1+ ++ + Td-S) Zeros: Ge = 1320 TS 485001 396 7,=3.11 6250JIS 1633 Polos: Función de transferencia Final: (500× 5+4897) 233 C(s) Gc P(s) B(s) 1 + Gc P(s) -1 Aplicando STEP en matlab: Sintonicemos: K, = 23, T: =0.65, Td = 0.17 en mat lab STEP: