CAJA SECA

0046403

CONTRATO DE INTERCAMBIO DE REMOLQUE RECIBO Y REPORTE DE INSPECCION DE SEGURIDAD


PUNTO DE INTERCAMBIO: SALTILLO, COAH **DE:** INDUSTRIAL HEFESTO **REMOLQUE:** 3GA857Z

VIN: 1DW1A5321LSA30233 **MARCA:** STOUGHTON **AN:** 2019 **PLACA:** S6776Y **ESTADO:** ONTARIO **LOGO:** GIGG EXPRESS INC

MARQUE CLARAMENTE TODO DANO O DEFICIENCIA ENCONTRADO CON "G" GOLPE, "C" CORTE O "A" AGUJERO

TRANSPORTISTA: HEFESTO **TRACTOR:** 49 **CARGADA**
VIAJE: 000 **CLIENTE:** HEFESTO US LOGISTICS
ORIGEN: HEFESTOSLW **DESTINO:** Martin rea saltillo


INSPECCION INICIAL **SELLO(S):** AAA211081040



VIN Extra:

TRANSPORTISTA: **TRACTOR:** **CARGADA**
VIAJE: **CLIENTE:**
ORIGEN: **DESTINO:**

INSPECCION FINAL **SELLO(S):**



VIN Extra:

MARQUE CLARAMENTE TODO DANO O DEFICIENCIA ENCONTRADO CON "G" GOLPE, "C" CORTE O "A" AGUJERO

Si no tiene defecto, marca con ✓ , Si tiene defecto marca con "X"

LUCES: ✓	MARCADORES ✓	REFLECTORES ✓	
LODERAS ✓	MANIVELA ✓		
BIRLOS ✓	CARGADORES ✓	CONECTOR 7 PINES ✓	
CABLEADO ✓	TOPES ✓		
FUGA DE AIRE ✓	MANGUERA ✓	CONEXIONES ✓	TUBERIA ✓

Las llantas deben tener un minimo de 4/32 mm de profundidad por ley

	Posicion	Marca	Profundidad	Orig (O) Rec (R)	PSI
TIRES	LFO (1)	Michelin	10/32	O	
	LFI (2)	Michelin	10/32	O	
	LRI (6)	Michelin	10/32	O	
	LRO (5)	Michelin	10/32	O	
	RFO (4)	Michelin	10/32	O	
	RFI (3)	Michelin	10/32	O	
	RRO (8)	Michelin	10/32	O	
	RRI (7)	Michelin	10/32	O	

COMENTARIOS:

Esquina inferior y superior frontal de lado izquierdo de la caja con tallones
Tallones y golpes internos en ambos lados de la caja
Esquina inferior frontal de lado derecho de la caja con tallones y golpes
Fisura interior en panel de lado derecho de la caja a la altura de panel nÃºmero 8
Falta de remaches de anuncio en paneles Panel nÃºmero 8 de lado derecho de la caja posiblemente ahÃ- es la filtraciÃ³n que se comenta

Tallones en bastidor de la caja en ambos lados
Golpe en defensa de ambos lados a la altura de estructuras donde van los focos de stop y direccionales en ambos lados

LUCES:	MARCADORES	REFLECTORES	
LODERAS	MANIVELA		
BIRLOS	CARGADORES	CONECTOR 7 PINES	
CABLEADO	TOPES		
FUGA DE AIRE	MANGUERA	CONEXIONES	TUBERIA

Las llantas deben tener un minimo de 4/32 mm de profundidad por ley

	Posicion	Marca	Profundidad	Orig (O) Rec (R)	PSI
TIRES	LFO (1)		/32		
	LFI (2)		/32		
	LRI (6)		/32		
	LRO (5)		/32		
	RFO (4)		/32		
	RFI (3)		/32		
	RRO (8)		/32		
	RRI (7)		/32		

COMENTARIOS:

OPERADOR: Victor Castaã±eda **OPERADOR:**

FIRMA: **FIRMA:**

RECIBIDA POR: Intercambista 1 **FECHA:** 12-10-2026 9:04 **RECIBIDA POR:** **FECHA:**