


图 12-6 因果图实例

直方图



矩阵图

性能原因分析矩阵图

性能原因	绝缘强度低	耐压击穿	功率大	转速低	启动性能差
绝缘漆浓度低	0	0			
预烘时间短	0	0			
定子性能差			0	0	0
转子缺陷			0	0	0
风叶不配套			0	0	0
风叶角度与电			0	0	
机不匹配					
轴承不合格				0	
精加工精度差			0	0	0

^{◎——}表示有强相关(或密切相关)关系 ○——表示有关系(或弱相关)

主要问题是"功率大"、"转速低",主要原因是"定子性能差"。 进一步分析定子性能差的影响因素,通过试验,找到解决办法。