

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR SURFACE GRINDING

- Relevant personal protective equipment to be used.
- Interpretation of drawing.
- Inspect the incoming material to suit the given drawing.
- Ensure the availability of checking instruments and tools in good condition at machine.
- Check Workspaces and walkways to ensure no slip/trip hazards are present.
- Locate and ensure you are familiar with the operation of the ON/OFF starter and check E-Stop for its operation.
- Check coolant delivery system to allow for sufficient flow of coolant.
- Do not try to lift chucks or face plates that are too heavy for you.
- Check the grinding wheel before mounting it. Make sure it is properly maintained and in good working order.
- Follow the manufacturer's instructions for mounting grinding wheels.
- Keep face of the wheel evenly dressed.
- Ensure that the wheel guard covers as designed.
- File off any burrs on the surface of work that is placed on the magnetic chuck.
- Clean the magnetic chuck with a cloth and then wipe with the palm of your hand.
- Check that the wheel clears the work before starting the grinder.
- Stand to one side of the wheel before starting the grinder.
- Do not run a grinding wheel faster than the speed recommended on the wheel.
- Never leave the machine running unattended.
- Faulty equipment must not be used. Immediately report to concerned department.
- Switch off the machine before removing waste material or work piece from the machine Remove milling cutters and store them safely.
- Check the completed job before unloading from the machine and ensure as per the drawing requirement.
- Leave the machine in a safe, clean and tidy state in order to maintain good housekeeping techniques.
- Switch off lights and Fans before leaving from work spot.

ఉపరితల గ్రౌండింగ్ కోసం ప్రామాణిక ఆపరేటింగ్ విధానం

- సంబంధిత వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు ఉపయోగించాలి.
- డ్రాయింగ్ యొక్క వివరణ.
- ఇచ్చిన డ్రాయింగ్ కు సరిపోయేలా ఇన్ కమింగ్ మెటీరియల్ ని తనిఖీ చేయండి.
- యంత్రం వద్ద మంచి స్థితిలో తనిఖీ చేసే సాధనాలు మరియు సాధనాల లభ్యతను నిర్ధారించుకోండి.
- స్లిప్/ట్రీప్ ప్రమాదాలు లేవని నిర్ధారించుకోవడానికి కార్యస్థలాలు మరియు నడక మార్గాలను తనిఖీ చేయండి.
- ఆన్/ఆఫ్ స్టార్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ ని గుర్తించి, మీకు బాగా తెలుసునని నిర్ధారించుకోండి మరియు దాని ఆపరేషన్ కోసం E-Stop ని తనిఖీ చేయండి.
- శీతలకరణ తగినంత ప్రవాహాన్ని అనుమతించడానికి శీతలకరణ పంపిణీ వ్యవస్థను తనిఖీ చేయండి.
- మీకు చాలా బరువుగా ఉన్న చక్కు లేదా ఫేస్ ప్లేట్లను ఎత్తడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
- మౌంట్ చేయడానికి ముందు గ్రౌండింగ్ వీల్ ను తనిఖీ చేయండి. ఇది సరిగ్గా నిర్వహించబడిందని మరియు మంచి పని క్రమంలో ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
- గ్రౌండింగ్ వీల్స్ మౌంట్ చేయడానికి తయారీదారు సూచనలను అనుసరించండి.
- చక్రం ముఖాన్ని సమానంగా దుస్తులు ధరించి ఉంచండి.
- వీల్ గార్డ్ డిజైన్ చేసినట్లు నిర్ధారించుకోండి.
- మాగ్నెటిక్ చక్రపై ఉంచిన పని ఉపరితలంపై ఏదైనా బర్న్ ను పైల్ చేయండి.
- అయస్కాంత చక్రను గుడ్డతో శుభ్రం చేసి, ఆపై మీ అరచేతితో తుడవండి.
- గ్రైండర్ ను ప్రారంభించే ముందు చక్రం పనిని క్లియర్ చేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- గ్రైండర్ ప్రారంభించే ముందు చక్రం యొక్క ఒక వైపు నిలబడండి.
- చక్రంలో సిఫార్సు చేయబడిన వేగం కంటే గ్రౌండింగ్ వీల్ ను వేగంగా నడపవద్దు.
- మెషిన్ ని ఎప్పటికీ పట్టించుకోకుండా రన్నింగ్ లో ఉంచవద్దు.
- లోపభూయిష్టమైన పరికరాలను ఉపయోగించరాదు. వెంటనే సంబంధిత శాఖకు నివేదించండి.
- యంత్రం నుండి వ్యర్థ పదార్థాలను లేదా పని ముక్కను తొలగించే ముందు యంత్రాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి మిల్లింగ్ కట్టర్లను తీసివేసి, వాటిని సురక్షితంగా నిల్వ చేయండి.

- యంత్రం నుండి అన్‌లోడ్ చేయడానికి ముందు పూర్తి చేసిన పనిని తనిఖీ చేయండి మరియు డ్రాయింగ్ అవసరం ప్రకారం నిర్ధారించుకోండి.
- మంచి గృహనిర్వాహక పద్ధతులను నిర్వహించడానికి యంత్రాన్ని సురక్షితమైన, శుభ్రమైన మరియు చక్కనైన స్థితిలో ఉంచండి.
- వర్క్ స్పాట్ నుండి బయలుదేరే ముందు లైట్లు మరియు ఫ్యాన్లను ఆఫ్ చేయండి.



SOP NO: PIL/ECD/PM/TR/D03 REV.00 DATE: 07.09.2021

సతహ పీసనే కే లిఁ మానక సంచాలన ప్రక్రియా

- ఉపయోగ కిఁ జానె వాలె ప్రాసంగిక వ్యక్తిగత సురక్షా ఉపకరణ।
- డ్రాంగ్ కీ వ్యాఖ్యా।
- దీ గి డ్రాంగ్ కే అనూర్ూప్ ఆనె వాలీ సామగ్రి కా నిరీక్షణ కరే।
- మశీన పర అఱ్ఱీ స్థితి మే ఛెకింగ్ ఉపకరణో ఆుర ఉపకరణో కీ ఉపలబ్ధతా సునిశ్చిత కరే।
- యహ సునిశ్చిత కరనె కే లిఁ కార్యస్థలో ఆుర పేదల మార్గో కీ జాఱ్ఱ కరే కి కఱీ కోఱ్ఱ ఫిసలన/యాత్రా కా ఖతరా తో నఱీ ఱే।
- పతా లగాఱ్ఱ ఆుర సునిశ్చిత కరే కి ఆాప ఱాలూ/బంద్ స్టార్టర్ కే సంచాలన సె పరిఱిత ఱే ఆుర ఇసకే సంచాలన కే లిఁ ఱ్ఱ-స్టాప్ కీ జాఱ్ఱ కరే।
- శీతలక కే పర్యాప్త ప్రవాహ కీ అనుమతి దెనె కే లిఁ శీతలక వితరణ ప్రణాలీ కీ జాఱ్ఱ కరే।
- ఆాపకే లిఁ బఱుత భారీ ఱక్స యా ఫెస ప్లెట్ క్కొ ఉఱానె కీ క్కొశిశ న కరే।
- గ్రాండ్రింగ్ వీల్ క్కొ మాంట్ కరనె సె పఱలె ఉసకీ జాఱ్ఱ కర లే। సునిశ్చిత కరే కి యహ ఱీక సె బనాఱ్ఱ రఖా గా ఱే ఆుర అఱ్ఱె కార్య క్రమ మే ఱే।
- గ్రాండ్రింగ్ వీల్స్ క్కొ మాంట్ కరనె కే లిఁ నిర్మాతా కే నిర్దేశో కా పాలన కరే।
- పఱియా కా ఱెఱరా సమాన రూప్ సె తేయార్ రఖే।
- సునిశ్చిత కరే కి వీల్ గార్డ్ డిజైన్ కే అనుసార కవర కరతా ఱే।
- ఱుంబకీయ ఱక్ పర రఖె కామ కీ సతఱ పర కిసీ ఱీ గడగడఱఱట్ క్కొ బంద్ కరే।
- మేగ్నెటిక్ ఱక్ క్కొ కపడె సె సాఫ్ కరే ఆుర ఫిర అపనె ఱాఱ కీ ఱఱెలీ సె పొఱ్ఱ లే।
- గ్రాండ్రింగ్ శురూ కరనె సె పఱలె జాఱ్ఱ లే కి పఱియా కామ క్కొ సాఫ్ కర దెతా ఱే।

- ग्राइंडर शुरू करने से पहले पहिए के एक तरफ खड़े हो जाएं।
- ग्राइंडिंग व्हील को पहिए पर सुझाई गई गति से अधिक तेज न चलाएं।
- मशीन को कभी भी चालू न रहने दें।
- दोषपूर्ण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें।
- मशीन से बेकार सामग्री या वर्कपीस को हटाने से पहले मशीन को बंद कर दें मिलिंग कटर को हटा दें और उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करें।
- मशीन से उतारने से पहले पूर्ण किए गए कार्य की जांच करें और ड्राइंग की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित करें।
- अच्छी हाउसकीपिंग तकनीकों को बनाए रखने के लिए मशीन को सुरक्षित, साफ और सुव्यवस्थित स्थिति में छोड़ दें।
- कार्यस्थल से निकलने से पहले लाइट और पंखे बंद कर दें।



SOP NO: PIL/ECD/PM/TR/D03 REV.00 DATE: 07.09.2021