

STANDARD OPERATING PROCEDURE OF LATHE.

- Relevant personal protective equipment to be used.
- Interpretation of drawing.
- Inspect the incoming material to suit the given drawing.
- Ensure the availability of checking instruments and tools in good condition at machine.
- Check Workspaces and walkways to ensure no slip/trip hazards are present
- Locate and ensure you are familiar with the operation of the ON/OFF starter and check E-Stop for operation.
- Check cutting/Coolant oils before start the machine.
- Do not try to lift chucks or face plates that are too heavy for you use lifting tool
- Ensure all guards are in place and Check that the job is clamped tight in the chuck.
- Ensure outer spindle arm guard from the headstock is in place when length of material does not protrude through headstock spindle.
- Remove all tools and parts from the bed, slides and top of the machine.
- Ensure correct parameters for machining process is selected.
- Always remove the chuck key from the chuck.
- Before making adjustments or measurements switch off and bring the machine to a complete standstill.

- Do not attempt to slow/stop the chuck or revolving work by hand.
- Avoid letting scarf build up on the tool or job. Stop the machine and remove it.
- Never leave the lathe running unattended.
- Faulty equipment must not be used. Immediately report to concerned department.
- Switch off lathe before removing waste material or work piece from the lathe. And reset all guards to a fully closed position.
- Check the completed job before unloading from the machine and ensure as per the drawing requirement.
- Leave the machine in a safe, clean and tidy state in order to maintain good housekeeping techniques.
- Switch off lights and Fans before leaving from work spot.
- Ensure using of hand gloves and safety shoes while working on Lathe machine

తెత్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- సంబంధిత వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు ఉపయోగించాలి.
- డ్రాయింగ్ యొక్క వివరణ.
- ఇచ్చిన డ్రాయింగ్కు సరిపోయేలా ఇన్కమింగ్ మెటీరియల్ని తనిఖీ చేయండి.
- యంత్రం వద్ద మంచి స్థితిలో తనిఖీ చేసే సాధనాలు మరియు సాధనాల లభ్యతను నిర్ధారించుకోండి.
- స్లిప్/ట్రీప్ ప్రమాదాలు లేవని నిర్ధారించుకోవడానికి కార్యస్థలాలు మరియు నడక మార్గాలను తనిఖీ చేయండి
- ఆన్/ఆఫ్ స్టార్టర్ యొక్క ఆపరేషన్ను గుర్తించి, మీకు బాగా తెలుసునని నిర్ధారించుకోండి మరియు ఆపరేషన్ కోసం E-స్టాప్ని తనిఖీ చేయండి.
- యంత్రాన్ని ప్రారంభించే ముందు కట్టింగ్/శీతలకరణి నూనెలను తనిఖీ చేయండి.
- మీరు లిఫ్టింగ్ టూల్ని ఉపయోగించలేని విధంగా చాలా బరువుగా ఉన్న చక్స్ లేదా ఫేస్ ప్లేట్లను ఎత్తడానికి ప్రయత్నించవద్దు
- అన్ని గార్డులు స్థానంలో ఉన్నారని నిర్ధారించుకోండి మరియు ఉద్యోగం చక్లో గట్టిగా బిగించబడిందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- హెడ్స్టాక్ స్పిండిల్ ద్వారా మెటీరియల్ పొడవు పొడుచుకు రానప్పుడు హెడ్స్టాక్ నుండి ఔటర్ స్పిండిల్ ఆర్మ్ గార్డ్ స్థానంలో ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
- బెడ్, స్లైడ్లు మరియు మెషిన్ పైభాగం నుండి అన్ని ఉపకరణాలు మరియు భాగాలను తీసివేయండి.
- మ్యాచింగ్ ప్రక్రియ కోసం సరైన పారామితులు ఎంచుకోబడిందని నిర్ధారించుకోండి.
- చక్ నుండి చక్ కీని ఎల్లప్పుడూ తీసివేయండి.
- సర్దుబాట్లు లేదా కొలతలు చేసే ముందు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, యంత్రాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేసుకోండి.
- చేతితో చక్ లేదా రివాల్వింగ్ పనిని నెమ్మదించడానికి/ఆపివేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
- టూల్ లేదా జాబ్పై స్కార్ప్ను నిర్మించడాన్ని అనుమతించవద్దు. యంత్రాన్ని ఆపి దాన్ని తీసివేయండి.
- లాత్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గమనించకుండా ఉంచవద్దు.
- లోపభూయిష్టమైన పరికరాలను ఉపయోగించరాదు. వెంటనే సంబంధిత శాఖకు నివేదించండి.

- లాత్ నుండి వ్యర్థ పదార్థాలను లేదా పని భాగాన్ని తొలగించే ముందు లాత్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. మరియు అన్ని గార్డ్లను పూర్తిగా మూసివేసిన స్థానానికి రీసెట్ చేయండి.
- యంత్రం నుండి అన్‌లోడ్ చేయడానికి ముందు పూర్తి చేసిన పనిని తనిఖీ చేయండి మరియు డ్రాయింగ్ అవసరం ప్రకారం నిర్ధారించుకోండి.
- మంచి గృహనిర్వాహక పద్ధతులను నిర్వహించడానికి యంత్రాన్ని సురక్షితమైన, శుభ్రమైన మరియు చక్కనైన స్థితిలో ఉంచండి.
- వర్క్ స్పాట్ నుండి బయలుదేరే ముందు లైట్లు మరియు ఫ్యాన్లను ఆఫ్ చేయండి.
- లాత్ మెషిన్‌పై పని చేస్తున్నప్పుడు హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ మరియు సేఫ్టీ షూస్‌ని ఉపయోగించాలని నిర్ధారించుకోండి.



SOP NO.: PIL/ECD/PM/TR/D02REV.00 DATE: 07.09.2021

खराद की मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग किए जाने वाले प्रासंगिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
- ड्राइंग की व्याख्या।
- दी गई ड्राइंग के अनुरूप आने वाली सामग्री का निरीक्षण करें।
- मशीन पर अच्छी स्थिति में चेकिंग उपकरणों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थलों और पैदल मार्गों की जाँच करें कि कहीं कोई फिसलन/यात्रा का खतरा तो नहीं है
- पता लगाएँ और सुनिश्चित करें कि आप चालू/बंद स्टार्टर के संचालन से परिचित हैं और संचालन के लिए ई-स्टॉप की जाँच करें।
- मशीन चालू करने से पहले कटिंग/शीतलक तेल की जांच कर लें।
- ऐसे चक या फेस प्लेट को उठाने की कोशिश न करें जो आपके लिए बहुत भारी हों, लिफ्टिंग टूल का उपयोग करें
- सुनिश्चित करें कि सभी गार्ड जगह पर हैं और जांच लें कि जॉब चक में कसकर दबा हुआ है।
- सुनिश्चित करें कि हेडस्टॉक से बाहरी स्पिंडल आर्म गार्ड जगह पर है जब सामग्री की लंबाई हेडस्टॉक स्पिंडल के माध्यम से बाहर नहीं निकलती है।
- मशीन के बेड, स्लाइड और ऊपर से सभी उपकरण और पुर्जे हटा दें।
- सुनिश्चित करें कि मशीनिंग प्रक्रिया के लिए सही मापदंडों का चयन किया गया है।
- चक की चाभी को हमेशा चक से हटा दें।
- समायोजन या माप करने से पहले मशीन को बंद कर दें और मशीन को पूरी तरह से ठप कर दें।
- हाथ से चक या घूमने वाले काम को धीमा/रोकने का प्रयास न करें।
- टूल या जॉब पर स्कार्फ़ बनने से बचें। मशीन को रोककर हटा दें।
- खराद को कभी भी खुला न छोड़ें।
- दोषपूर्ण उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें।
- खराद से बेकार सामग्री या वर्कपीस को हटाने से पहले खराद को बंद कर दें। और सभी गार्डों को पूरी तरह से बंद स्थिति में रीसेट करें।
- मशीन से उतारने से पहले पूर्ण किए गए कार्य की जांच करें और ड्राइंग की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित करें।

- अच्छी हाउसकीपिंग तकनीकों को बनाए रखने के लिए मशीन को सुरक्षित, साफ और सुव्यवस्थित स्थिति में छोड़ दें।
- कार्यस्थल से निकलने से पहले लाइट और पंखे बंद कर दें।
- खराद मशीन पर काम करते समय हाथ के दस्ताने और सुरक्षा जूते का उपयोग सुनिश्चित करें



SOP NO.: PIL/ECD/PM/TR/D02REV.00 DATE: 07.09.2021