prowadzący: Dominik Żelazny

Laboratorium Urządzeń Peryferyjnych

Ćwiczenie 8 - Drukowanie kodów paskowych

1 Cel ćwiczenia


- 1. Korzystając z instrukcji obsługi drukarki STAR SP300 lub drukarki LaserJet 6, zapoznać się z zasadami jej obsługi i sterowania
- 2. Napisać program do drukowania kodów kreskowych w standardzie EAN13 wykorzystujac drukarke:
 - wprowadzić kod (cyfrowo bez ostatniej cyfry)
 - wydrukować kod kreskowy w standardzie EAN13
 - wydrukować cyfry kodu

2 Wstęp


Kody paskowe są graficzną formą reprezentowania informacji dla czytników elektronicznych. Są szeroko stosowane w logistyce. Odczyt odbywa się poprzez naświetlenie ciągu pasków - jasne odbijają światło, ciemne pochłaniają. Informacja o odbitych i pochłoniętych obszarach jest odczytywana przez światłoczuły sensor i tłumaczone na cyfry. Kod jest zakończony cyfrą sumy kontrolnej. Aby ją obliczyć należy dodać wszystkie liczby z pozycji nieparzystych i ich sumę pomnożyć przez 3. Następnie zsumować wszystkie cyfry z pozycji parzystych i dodać do poprzedniej sumy. Cyfra kontrolna jest różnicą do poprzednio wyliczonej sumy do najbliższej liczby podzielnej przez 10.

3 Opis programu

Do wykonania zadania wykorzystaliśmy język C# oraz bibliotkę Spire.Barcode.



Aby wygenerować kod paskowy należy wprowadzić 12 cyfr. W przypadku błędnej ilości podanych cyfr program poinformuje nas o tym komunikatem.



Po wygenerowaniu kodu pojawia się jego graficzna reprezentacja. Aby wydrukować kod należy wcisnąć przycisk **Drukuj** i wybrać urządzenie, z którego chcemy skorzystać.

4 Najważniejsze funkcje w programie

4.1 Funkcja generująca kod paskowy

Funkcja $buttonGenerate_Click()$ pobiera ciąg liczb podany przez użytkownika. Następnie sprawdza czy wpisano poprawną ilość cyfr (12). W następnym kroku tworzony jest nowy obiekt BarCo-

deGenerator, który tworzy kod typu **EAN13**. Wygenerowany kod jest następnie konwertowany do postaci obrazka i umieszczany w obiekcie PictureBox interfejsu graficznego programu.

```
private void buttonGenerate_Click(object sender, EventArgs e) {
          var code = text_box_bar_codedigits.Text.Trim();
          if (text_box_bar_codedigits.TextLength < 12)</pre>
              MessageBox.Show("Nieprawidłowa ilosc cyfr!
              Wpisz jeszcze {12 - text_box_bar_codedigits.TextLength}");
          else if (text_box_bar_codedigits.TextLength > 12)
              MessageBox.Show("Nieprawidlowa ilosc cyfr!
              0 {text_box_bar_codedigits.TextLength - 12} cyfr za duzo");
          var bar_code_generator = new BarCodeGenerator(new BarcodeSettings()
              Type = BarCodeType.EAN13,
14
              BackColor = Color.White,
              ForeColor = Color.Black,
16
              Data = code,
18
              ShowText = true,
19
              ShowTextOnBottom = true,
20
              UseChecksum = CheckSumMode.ForceEnable,
21
              TextAlignment = StringAlignment.Center,
23
          });
24
          barcode_img = bar_code_generator.GenerateImage();
          barcode_img = cropImage(barcode_img, new Rectangle(0, 15, barcode_img.Width,
              barcode_img.Height - 15));
28
          picture_box_bar_code.Image = barcode_img;
29
          picture_box_bar_code.Update();
30
          picture_box_bar_code.Visible = true;
31
       }
```

4.2 Funkcja odpowiedzialna za drukowanie

Funkcja sprawdza czy istnieje obraz kodu paskowego do wydrukowania. Jeśli tak to bitmapa jest konwertowana na tablicę bajtów. Następnie tworzony jest nowy obiekt *PrintDocument*, który wskazuje na dokument, który ma zostać wydrukowany. W kolejnym kroku wyświetlane jest okno dialogowe, w którym użytkownik może wybrać drukarkę.

```
private void buttonPrintBarCode_Click(object sender, EventArgs e) {
    if (barcode_img == null) {
        MessageBox.Show("obrazek jest pusty");
        return;
}

ImageConverter _imageConverter = new ImageConverter();
    byte[] xByte = (byte[])_imageConverter.ConvertTo(barcode_img, typeof(byte[]));

PrintDocument pd = new PrintDocument();
    pd.PrintPage += new PrintPageEventHandler(PrintPage);
```

```
PrintDialog pdi = new PrintDialog();

pdi.Document = pd;

if (pdi.ShowDialog() == DialogResult.OK) {

pd.Print();

}

else {

MessageBox.Show("drukowanie anulowane");

}

}
```

4.3 Funkcja ustawiająca parametry obrazka

Funkcja ustawia rozmiary obrazka kodu paskowego, który ma zostać wydrukowany, a następnie zapisuje go w zmiennej image.

```
private void PrintPage(object o, PrintPageEventArgs e) {
           try {
              Rectangle m = e.MarginBounds;
              m.Height = 100;
              m.Width = 300;
              System.Drawing.Image image = barcode_img;
              e.Graphics.DrawImage(image, m);
          }
9
          catch (Exception ex)
          {
11
              throw ex;
12
          }
13
       }
14
```

5 Wnioski

Podczas przeprowadzonych zajęć laboratoryjnych mieliśmy okazję zapoznać się z sposobem tworzenia kodów paskowych w języku C#. Zdecydowaliśmy się skorzystać z biblioteki Spire.Barcode. Udało się dzięki niej szybko i bezproblemowo wykonać wszystkie punkty zadania. Zabrakło jedynie implementacji metody weryfikacji wyliczonej przez bibliotekę cyfry kontrolnej kodu paskowego.