Cifras Significativas C.S.

Es la cantidad de dígitos a reportar en una medición, depende de la exactitud del instrumento utilizado o de la operación realizada.

$$M = 694.85$$
 g 5 c.s.
 $l = 21$ cm 2 c.s.
 $t = 1.7$ s 2 c.s.


CEROS A LA IZQUIERDA

Los ceros a la izquierda no son C.S.


$$m = 0.00168 \text{ Kg}$$
 3 c.s. $m = 1.68 * 10^{-3} \text{ Kg}$ cuidado: 1.68 m kg es in ω rr $l = 0.19 \text{ m}$ 2 c.s.

CEROS A LA DERECHA

Los ceros a la derecha pueden o no ser C.S.; se escribirán si son C.S. y deben omitirse si no son significativos. Los ceros a la derecha serán significativos o no según la exactitud del instrumento utilizado para la medición, cuando son resultado de una operación con C.S. deberá aplicarse las reglas de operación con C.S.







OTROS EJEMPLOS

$$J = 200.0 \text{ m}$$
 4 c.s.
 $m = 0.01040 \text{ kg}$ 4 c.s.