

Parte RMA 2019000423



DATOS CLIENTE cod. 5420

Tintas y Toners Reciclados, S.L.

C/Rector Triado, n? 20, 1? tercera 43882 Segur de Calafell CIF/NIF: B55628259 **FECHA DE SOLICITUD**

2019-11-19

REFERENCIA DESCRIPCIÓN FALLO DETECTADO

6920HP840G33A Port?til Ultrabook HP Elitebook 840 G3 (Intel Core i5 Ventilador - parece que el eje del 6300u 2.4Ghz/8gb/256GB-SSD/14 ventilador esta mal en plano se e

Ventilador - parece que el eje del ventilador esta mal en plano se escucha poco pero cuando lo pones en unabase u esta inclinado unos 35 o 40 grados hace un ruido constante de clac, clac ... y no se va lo pones y no hay problema, es molesto cuando se trabaja por la noche.

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR UNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO

2º LAS DESCRIPCIÓNES TALES COMO ?NO FUNCIONA?, ?NO VA?, NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.

3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.

4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO, DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR

5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.

6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA. CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.